Fahrzeug-Identifizierungsnum…	WP0ZZZ99ZBS711436
Bestelltyp	911 Carrera GTS (997150)
Modelljahr	2011

1121080
schneist2108
Sep 5, 2025

Anmerkung: Die im Folgenden aufgeführten Informationen stellen unter Umständen keine vollständige Fahrzeughistorie dar. Nur Vorgänge die innerhalb der PCSS Vorgangsverwaltung (PQIS) erfasst wurden sind verfügbar. Eine Weitergabe der Daten an Dritte ist nicht gestattet.
Summe der Garantiereparaturtage (GRT): **0 Tag(e)**

Filtereinstellungen

Werkstatt-/Rückrufa | OTA-Aktion | Reparatur | Wartung/Inspe | Dokumentation

Filter zurücksetzen

Alle zuklappen

Status	Reparatur Anfang	Reparatur Ende	Händler	Laufleistung
DMS	26.08.2025	26.08.2025	1121080	29423 km
Dokumentation			Sonstiges: 111-Punkte-Check	
DMS	29.04.2024	02.05.2024	1121080	29324 km
Wartung/Inspektion			Kleine Wartung: + ZUSATZARBEITEN	
DMS	15.03.2022	25.03.2022	1121080	28268 km
Dokumentation			Sonstiges: Lenkrad soll neu bezogen werden	
DMS	15.02.2022	15.02.2022	1121080	28195 km
Wartung/Inspektion			Grosse Wartung: Wartung mit Zusatzarbeiten durcht	
	11.07.2018	11.07.2018	1121080	26304 km
Wartung/Inspektion			Kleine Wartung	
DMS	06.06.2016	08.06.2016	1121080	21233 km
Wartung/Inspektion			Grosse Wartung: Große Wartung mit Zusatzarbeiten	
	02.07.2014	07.07.2014	1121080	17453 km
Dokumentation			Sonstiges: Bugverkleidung zelegt lackiert angbeaut	
Reparatur			**Ort:** 2470D Funktion Lambdaregelung DM **Symptom:** 1611 ohne Funktion	

1121080 schneist2108 05.09.2025

05.04.2013	10.04.2013	1121080	12653 km	
Aktion		**Ort:** Aktion durchgeführt: WB101 BAL Zentrale Radschraube **Symptom:** 6600 Werkstattaktion		
Aktion		**Ort:** Aktion durchgeführt: WD131 Info Revisionsintervall Runds **Symptom:** 6600 Werkstattaktion		
Wartung/Inspektion		Kleine Wartung		
Reparatur		**Ort:** 13780 Antriebsriemen **Symptom:** 1521 Riß/Anriss		
03.01.2012	03.01.2012	1121080	7475 km	
Aktion		**Ort:** Aktion durchgeführt: WB101 BAL Zentrale Radschraube **Symptom:** 6600 Werkstattaktion		
Reparatur		**Ort:** 87020 Klimaanlagenregelung **Symptom:** 4000 elektrische Fehler		
19.09.2011	21.09.2011	1121080	4552 km	
Aktion		**Ort:** Aktion durchgeführt: WB101 BAL Zentrale Radschraube **Symptom:** 6600 Werkstattaktion		
Reparatur		**Ort:** 90250 Kombiinstrument **Symptom:** 9810 Ursache nicht feststellbar, Teil g		
11.07.2011	26.07.2011	1121080	3919 km	
Aktion		**Ort:** Aktion nicht durchführbar: WB10Z BAL Zentrale Radschraube **Symptom:** 6600 Werkstattaktion		
Reparatur		**Ort:** 24090 Geber Kraftstoffdruck **Symptom:** 4011 Wackelkontakt, Kontaktfehler		
11.07.2011	11.07.2011	1121080	3919 km	
Aktion		**Ort:** Aktion durchgeführt: WB101 BAL Zentrale Radschraube **Symptom:** 6600 Werkstattaktion		

1121080 schneist2108 Sep 5, 2025