



Technisches Gutachten

41870K3282 - 18.08.2020

Fahrzeugbewertung



Porsche

911 Carrera 2 (Typ 964)

K-WW 6368

WP0ZZZ96ZPS430377

	Helmertstraße 1a 68219 Mannheim	Telefon: 0621 / 48 14 236 Telefax: 0621 / 48 14 390	Web: www.koch-gutachten.de eMail: kfz@koch-gutachten.de
Bankverbindungen:	VR Bank Rhein-Neckar eG Sparkasse Südliche Weinstraße	IBAN: DE59 6709 0000 0088 8833 30 IBAN: DE96 5485 0010 0035 0293 05	BIC: GENODE61MA2 BIC: SOLADES1SUW
Geschäftsführer:	Michael Koch	Registergericht: Mannheim	HRB: 710603



Technisches Gutachten

Nr.: 41870K3282 vom: 18.08.2020

K-WW 6368

Inhalt

Deckblatt	1
Kostenübersicht	1
Technische Daten	2
I. Auftraggeber	3
II. Besichtigung	3
III. Besichtigungsbedingungen	3
IV. Youngtimer Marktwert / Wiederbeschaffungswert	3
V. Technische Daten	3
VI. Unterlagen zum Fahrzeug	4
VII. Zustandbeschreibung Young- / Oldtimer	5
VIII. Zustandsnote des Fahrzeugs	5
IX. Karosserie	6
X. Unterbodenschutz und Hohlraumkonservierung	6
XI. Kunststoffteile und Chromteile außen	6
XII. Lackierung	6
XIII. Glas	6
XIV. Beleuchtung	6
XV. Interieur	7
XVI. Motor / Motoraggregate	7
XVII. Getriebe / Kupplung / Antrieb	7
XVIII. Abgasanlage	7
XIX. Bordelektrik und Elektronik	7
XX. Vorder- und Hinterachse / Fahrwerk	8
XXI. Bremsanlage	8
XXII. Räder / Bereifung	8
XXIII. Probelauf	8
XXIV. Probefahrt	8
XXV. Besonderes	9
XXVI. Marktwert	9
XXVII. Wiederbeschaffungswert	10
XXVIII. Zusammenfassung	10
XXIX. Gutachtenfertigstellung	10
XXX.	11

Fotodokumentation (16 Fotos)

	Helmertstraße 1a 68219 Mannheim	Telefon: 0621 / 48 14 236 Telefax: 0621 / 48 14 390	Web: www.koch-gutachten.de eMail: kfz@koch-gutachten.de
Bankverbindungen:	VR Bank Rhein-Neckar eG Sparkasse Südliche Weinstraße	IBAN: DE59 6709 0000 0088 8833 30 IBAN: DE96 5485 0010 0035 0293 05	BIC: GENODE61MA2 BIC: SOLADES1SUW
Geschäftsführer:	Michael Koch	Registergericht: Mannheim	HRB: 710603



SV-Büro Michael Koch GmbH - Helmertstr. 1a - 68219 Mannheim

Herr
Joachim Wolber
Donauweg 45
50858 Köln

Technisches Gutachten

Nr.:	41870K3282
Datum:	18.08.2020
Seiten:	09
Fotos:	16

Fahrzeugbewertung

Amtliches Kennzeichen
Fahrzeughalter

K-WW 6368
Joachim Wolber
Donauweg 45
50858 Köln

Auftrag vom / durch
Auftragserteilung erfolgte

03.06.2020 / Michael Gerischer
Telefonisch

Besichtigungsdatum
Besichtigungsort
Sachverständiger

04.06.2020 / 12:00
Gau-Algesheim - Manufaktur 964
Michael Koch

Wertermittlung

Marktwert (steuerneutral)	EUR	63.200,00
Wiederbeschaffungswert (steuerneutral)	EUR	79.000,00

KFZ - Sachverständigenbüro Michael Koch GmbH

Helmertstr. 1a - 68219 Mannheim - Tel. 0621/4814236 Fax 4814390

Technische Daten

Amtliches Kennzeichen	K-WW 6368
Fahrzeugart	Pkw
Aufbau	Targa
Hersteller	Porsche
Modell / Typ	911 Carrera 2 (Typ 964)
Schlüssel-Nr.	1200/0583/425
Fz-Ident-Nr.	WP0ZZZ96ZPS430377
Motor	Benzin/ Euro 2
Leistung / Hubraum	184 KW / 3600 ccm
Leermasse / Zul. Gesamtmasse / Nutzlast	1350 kg / 1690 kg / 340 kg
Sitzplätze	4
Baujahr	1993 (Lt. KFZ-Zulassung)
Erstzulassung	30.08.1993
Nächste HU / AU	05.2022 / 05.2022
Tachostand	110.320 Km / abgelesen
Gesamtlaufleistung	110.320 Km / geschätzt
Vorbesitzer	Sechs Vorbesitzer lt. Zulassung
Farbe	Schwarz uni - Farbcode: 741
Bereifung	V: 225/40 ZR18 N3 Michelin H: 265/35 ZR18 N3 Michelin
Reifenzustand	VL: 8mm / VR: 8mm / HL: 8mm / HR: 8mm
Allgemeinzustand	Dem Baujahr entsprechend gut
Karosseriezustand	Gut
Lackzustand	Gepflegt

Reparierte Vorschäden

Nachlackierung festgestellt bei der Motorhaube (400 µ) und beiden vorderen Kotflügeln (jeweils 200 µ), fachgerecht ausgeführt

Ausstattung / Zubehör

Karosserie: 2-türig, Targa, Hinterradantrieb, Motor-Bauart: 6-Zylinder Viertakt-Boxermotor (luftgekühlt), Hubraum 3600 cm³, Eine obenliegende Nockenwelle je Zylinderbank (OHC), Zwei rollenkettengetriebene Ventile je Zylinder, Fünf-Gang-Getriebe, Kraftstoffanlage Bosch DME mit Klopfregelung, Elektronische Doppelzündanlage, geregelter Drei-Wege-Katalysator, Innenbelüftete gelochte Scheibenbremsen vorn und hinten, ABS, 18" Fuchs Schmiedefelgen, Stabilisator vorn und hinten, MacPherson-Federbein mit Schraubenfeder an Querlenker vorn, Schräglenker mit Schraubenfedern hinten, Servolenkung, Selbsttragende Stahlblech- Karosserie, Colorglas, Scheinwerferwaschanlage, Fahrer- und Beifahrer-Airbag, Elektrische Fensterheber, Elektrische Sitzverstellung, Elektrische Außenspiegel, Heckscheibenwischer, Drehzahlmesser, Vollverkleideter Wagenboden, Beheizte Sportsitze, Lederausstattung, Tankinhalt 77 Liter, 12V-Bordspannungsnetz

Bemerkung

Das Gutachten ist nicht geeignet als Verkaufsgrundlage.
Dieses Dokument dient ausschließlich zur Versicherungseinstufung.

Eine regelmäßige Überprüfung der Fahrzeugwerte wird empfohlen.

KFZ - Sachverständigenbüro Michael Koch GmbH

Helmertstr. 1a - 68219 Mannheim - Tel. 0621/4814236 Fax 4814390

I. Auftraggeber

Der Auftrag wurde durch Herrn Michael Gerischer / Manufaktur 964 im Auftrag und mit Vollmacht des Fahrzeughalters erteilt.

II. Besichtigung

Das Fahrzeug wurde am 04.06.2020 um 12:00 in
Gau-Algesheim - Manufaktur 964 durch
Michael Koch bei der Manufaktur 964
besichtigt.

III. Besichtigungsbedingungen

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Wertermittlung ausreichend.

IV. Youngtimer Marktwert / Wiederbeschaffungswert

Aufgrund des uns erteilten Auftrages besichtigten wir das unter "Fahrzeugdaten" näher beschriebene Fahrzeug und erstatten zum Zwecke der Ermittlung des Marktwertes und des Wiederbeschaffungswertes ein Gutachten.

V. Technische Daten

Das Original der Zulassungsbescheinigung Teil I wurde bei Besichtigung vorgelegt, die Identität des gegenständlichen Fahrzeuges wurde anhand der Fahrgestellnummer durch den besichtigenden SV überprüft.

VI. Unterlagen zum Fahrzeug

Bei dem Fahrzeug waren folgende Unterlagen vorhanden:

- Zulassungsbescheinigung Teil I und II (alt)
- Prüfbescheinigung HU/AU (29.05.2020)

Zustand des Fahrzeuges bei Besichtigung

Zum Zeitpunkt der Besichtigung befand sich das Fahrzeug in einem sehr guten Zustand.

Das Fahrzeug befand sich bei der Besichtigung in fahrfähigem und verkehrssicheren Zustand gemäß STVZO.

KFZ - Sachverständigenbüro Michael Koch GmbH

Helmertstr. 1a - 68219 Mannheim - Tel. 0621/4814236 Fax 4814390

VII. Zustandsbeschreibung Young- / Oldtimer

Zustandsnoten

Note 1

Makelloser Zustand. Keine Mängel an Technik, Optik und Historie (Originalität). Fahrzeuge der absoluten Spitzenklasse. Unbenutztes Original (Museumsauto) oder mit Neuteilen komplett restauriertes Spitzenfahrzeug. Wie neu (oder besser). Sehr selten!

Note 2

Guter Zustand. Mängelfrei, mit leichten Gebrauchsspuren. Original oder fachgerecht und aufwendig restauriert. Keine Mängel an Technik, Optik und Historie (Originalität). Keine fehlenden oder zusätzlich montierten Teile.

Note 3

Gebrauchter Zustand. Normale Spuren der Jahre. Kleinere Mängel, aber voll fahrbereit. Keine Durchrostungen. Keine sofortigen Arbeiten notwendig. Nicht schön, aber gebrauchsfertig.

Note 4

Verbrauchter Zustand. Nur bedingt fahrbereit. Sofortige Arbeiten notwendig. Leichtere bis mittlere Durchrostungen. Einige kleinere Teile fehlen oder sind defekt. Teilrestauriert. Leicht zu reparieren (bzw. restaurieren).

Note 5

Restaurationsbedürftiger Zustand. Nicht fahrbereit. Schlecht restauriert bzw. teil- oder komplett zerlegt. Größere Investitionen nötig, aber noch restaurierbar. Fehlende Teile.

VIII. Zustandsnote des Fahrzeugs

Das Fahrzeug entspricht der Zustandsnote 2 +.

IX. Karosserie

Note 2 +

Die Karosserieblechteile befinden sich in einem guten Zustand. Die Spaltmaße sind einwandfrei.

KFZ - Sachverständigenbüro Michael Koch GmbH

Helmertstr. 1a - 68219 Mannheim - Tel. 0621/4814236 Fax 4814390

X. Unterbodenschutz und Hohlraumkonservierung

Note 1 - 2

Der Unterboden weist keinerlei Beschädigungen auf.

XI. Kunststoffteile und Chromteile außen

Note 2

Alle am Fahrzeug befindlichen Kunststoff- und Chromteile im Außenbereich der Karosserie sind in einem guten Zustand.

XII. Lackierung

Note 1 - 2

Das Fahrzeug wurde teilweise im originalen Farbton, Schwarz uni - Farbcode: 741, nachlackiert. Es sind keine Farbdifferenzen sichtbar. Der Glanzgrad ist sehr gut.

XIII. Glas

Note 2

Die Verglasung des Fahrzeuges ist in gutem Zustand. Es finden sich keine groben Steinschläge oder blinde Stellen.

XIV. Beleuchtung

Note 2

Die Funktion der Beleuchtungsanlage ist einwandfrei. Sie entspricht der STVZO.

XV. Interieur

Note 2

Die Leder-Innenausstattung ist in einem guten Zustand. Alle Instrumenten, Kontrollleuchten und Schalter sind voll funktionsfähig.

KFZ - Sachverständigenbüro Michael Koch GmbH

Helmertstr. 1a - 68219 Mannheim - Tel. 0621/4814236 Fax 4814390

XVI. Motor / Motoraggregate

Note 2

Der Motor springt sofort an und zeigt eine spontane Gasannahme.
Alle Motoraggregate befinden sich in einem guten und funktionstüchtigen Zustand.

XVII. Getriebe / Kupplung / Antrieb

Note 2

Das Original Fünfgang-Schaltgetriebe schaltet einwandfrei.
Flüssigkeitsverluste sind nicht festzustellen.
Die Kupplung trennt einwandfrei.

XVIII. Abgasanlage

Note 2

Die Auspuffanlage ist in einem guten Zustand.
Es sind keine Undichtigkeiten feststellbar.

XIX. Bordelektrik und Elektronik

Note 2

Die Bordelektrik und Elektronik ist in einem makellosen Zustand und weist keine Funktionsstörungen auf.

XX. Vorder- und Hinterachse / Fahrwerk

Note 2

An der Vorder- und Hinterachse sind keine Mängel erkennbar.
Die Lenkung arbeitet präzise und ohne Spiel.

XXI. Bremsanlage

Note 2

An Vorder- und Hinterradbremse sind keine Mängel erkennbar.

KFZ - Sachverständigenbüro Michael Koch GmbH

Helmertstr. 1a - 68219 Mannheim - Tel. 0621/4814236 Fax 4814390

XXII. Räder / Bereifung

Note 2

Die im Fahrzeugschein aufgeführte Bereifung wurde ersetzt durch:

225/40 ZR18 N3
265/35 ZR18 N3.

Reifen und Felgen sind neu und befinden sich in einem sehr guten Zustand.
Es sind neue 18" Fuchs Schmiedefelgen montiert.

XXIII. Probelauf

Der Probelauf ergibt keine Beanstandungen. Unnatürliche Nebengeräusche oder Fehlfunktionen sind nicht feststellbar.

XXIV. Probefahrt

Eine Probefahrt wurde nicht durchgeführt. Das Fahrzeug erweckt einen sehr guten Gesamteindruck. Alle Bedienteile sind funktionsfähig.

XXV. Besonderes

Bei dem vorbenannt beschriebenen Fahrzeug handelt es sich um ein Modell der Baureihe 964.
Diese Baureihe war bekannt für die innovativen Neuerungen im Gegensatz zu vorhergegangenen Baureihen.
Es war auf den ersten Blick zwar nicht erkennbar, jedoch wurden etwa 80% der Teile unterm Blech neu entwickelt und eingesetzt.
Dies machte den neuen Porsche 911 noch leistungsstärker und zugleich komfortabler, was dem Kundenwunsch absolut entsprach.

Aus sachverständiger Sicht wird eine regelmäßige Überprüfung der Fahrzeugwerte empfohlen. Hierzu bitte auch Rücksprache mit dem Versicherer halten.

KFZ - Sachverständigenbüro Michael Koch GmbH

Helmertstr. 1a - 68219 Mannheim - Tel. 0621/4814236 Fax 4814390

XXVI. Marktwert

63.200,00 Euro

Der Marktwert beziffert den gegenwärtigen Wert des Fahrzeuges am Markt, d.h. für dieses Fahrzeug würde zum jetzigen Zeitpunkt der als Marktwert geschätzte Betrag beim An- bzw. Verkauf bezahlt bzw. erzielt werden. Es handelt sich dabei in der Regel um den Durchschnittspreis am Privatmarkt und ist somit MwSt. neutral und als Endpreis zu verstehen.

Bei seltener gehandelten Fahrzeugmodellen und bei Fahrzeugen, die schwerpunktmäßig gewerblich vertrieben werden, fließen auch der Handel (als Nettobetrag), die internationalen Auktionsergebnisse (ohne MwSt.) sowie die internationale Marktsituation mit in den Marktwert ein. Der Marktwert ist die Basis der Versicherungseinstufung (Kaskobedingungen) bei Oldtimersondertarifen. Er gilt als festgesetzter Preis im Sinne von §76 VVG (VVG=Versicherungsvertragsgesetz).

Der Marktwert ist MwSt. neutral.

XXVII. Wiederbeschaffungswert

79.000,00 Euro

Der Wiederbeschaffungswert ist der Wert des Fahrzeuges oder seiner Teile am Tage der Besichtigung.

Wiederbeschaffungswert ist der Kaufpreis um ein gleichwertiges gebrauchtes Ersatzfahrzeug gleicher Art und Güte, in gleichem Abnutzungszustand, bei einem seriösen Händler kurzfristig zu erwerben.

Er berücksichtigt weiterhin Fahrzeugalter, Laufleistung, Besitzverhältnisse, festgestellter Zustand, evtl. festgestellte Alt- oder Vorschäden, den Restaurationsaufwand, die vorhandene Sonderausstattung und das Zubehör.

Die Fälligkeiten von Hauptuntersuchung sowie alle übrigen wesentlichen, den Wert beeinflussenden Faktoren, einschließlich der regionalen und saisonalen Marktlage sind in die Wertermittlung eingeflossen.

Der Wert beinhaltet die Differenzbesteuerung gem. §25a UStG. Bei Fahrzeugen, die gewerblich genutzt werden ist die Mehrwertsteuer immer enthalten.

XXVIII. Zusammenfassung

Zusammenfassend kann festgestellt werden:

Das Fahrzeug befindet sich grundsätzlich im Originalzustand.

KFZ - Sachverständigenbüro Michael Koch GmbH

Helmertstr. 1a - 68219 Mannheim - Tel. 0621/4814236 Fax 4814390

XXIX. Gutachtenfertigstellung

20.08.2020

Lichtbilder wurden nur der Original - Fahrzeugbewertung beigelegt.

Rückfragen an den unterzeichnenden Sachverständigen.

Dieses Gutachten umfaßt: 09 Seiten
16 Fotos

Der bearbeitende Sachverständige bestätigt mit seiner Unterschrift die Zustandsnote nach besten Wissen und Gewissen, nach äußerer Inaugenscheinnahme, ermittelt zu haben.

XXX. Mannheim, den 18.08.2020

Der zertifizierte Sachverständige



KFZ - Sachverständigenbüro Michael Koch GmbH

Helmertstr. 1a - 68219 Mannheim - Tel. 0621/4814236 Fax 4814390

Foto 01



Foto 02



KFZ - Sachverständigenbüro Michael Koch GmbH

Helmertstr. 1a - 68219 Mannheim - Tel. 0621/4814236 Fax 4814390

Foto 03



Foto 04



KFZ - Sachverständigenbüro Michael Koch GmbH

Helmertstr. 1a - 68219 Mannheim - Tel. 0621/4814236 Fax 4814390

Foto 05



Foto 06



KFZ - Sachverständigenbüro Michael Koch GmbH

Helmertstr. 1a - 68219 Mannheim - Tel. 0621/4814236 Fax 4814390

Foto 07



Foto 08



KFZ - Sachverständigenbüro Michael Koch GmbH

Helmertstr. 1a - 68219 Mannheim - Tel. 0621/4814236 Fax 4814390

Foto 09



Foto 10



KFZ - Sachverständigenbüro Michael Koch GmbH

Helmertstr. 1a - 68219 Mannheim - Tel. 0621/4814236 Fax 4814390

Foto 11



Foto 12



KFZ - Sachverständigenbüro Michael Koch GmbH

Helmertstr. 1a - 68219 Mannheim - Tel. 0621/4814236 Fax 4814390

Foto 13



Foto 14



KFZ - Sachverständigenbüro Michael Koch GmbH

Helmertstr. 1a - 68219 Mannheim - Tel. 0621/4814236 Fax 4814390

Foto 15



Foto 16

