



PORSCHE

**PREISLISTE
SONDERWUNSCH-
PROGRAMM**

Export prices only available
through your importer

4-5 weeks

911 Turbo

Unverbindliche Preisempfehlung in DM einschließlich 14% MwSt

911 Turbo Flachbau mit Klappscheinwerfer (auch möglich für Carrera Coupé, Targa, Cabriolet Turbo-Look M491)

SOW 010	a) Flachbau mit Klappscheinwerfer, GFK-Bugspoiler mit Mittelölkühler	38.340,—	—
SOW 011	b) Einstiegverkleidungen links und rechts	3.137,—	—
SOW 012	d) Lufteinlaßschächte an hinteren Kotflügeln	7.635,—	—
SOW 013	e) Radhausentlüftung in vorderen Kotflügeln (nur in Verbindung mit Umbauarbeiten auf Flachbauausführung)	2.185,—	—

Leistungssteigerung

SOW 020	3.31 Turbo Motor Typ 930/60 mit 4-Rohr-Auspuffanlage, geändertem Ladeluftkühler und Abgasturbinenlader auf ca. 243 kW (330 PS umbauen, V _{max} 270 km/h)	20.975,—
---------	---	----------

Bei Motoren mit Leistungssteigerung ist es erforderlich, daß ein Zusatzölkühler montiert wird. Es stehen hier 2 Möglichkeiten zur Verfügung:

SOW 021	a) GFK-Bugspoiler mit Mittelölkühler	6.150,—
SOW 022	b) Zusatzölkühler (hinter dem Serienbugspoiler)	2.960,—

Bei Verwendung des leistungsgesteigerten Motors im Serienfahrzeug sowie bei Flachbau-Ausführung dürfen nur Dunlop-Reifen verwendet werden.

Reifengröße: Vorderachse 205/55 VR 16, Reifendruck 2,5 bar
Hinterachse 225/50 VR 16, Reifendruck 3,0 bar

SOW 023	Motor auf 4-Rohr-Auspuffanlage umrüsten. Heckabschlußblech und Kotflügelunterteil rechts abändern.	6.202,—
---------	--	---------

Fahrwerk, Felgen und Bereifung

SOW 050	Sportfahrwerk Typ 911 Bilstein-Stoßdämpfer mit Sporteinstellung Fahrzeug tiefer legen. Verstärkte Stabilisatoren.	Preis auf Anfrage
SOW 051	a) Für 911 Schmiederäder VA 7 x 16" mit Reifen 205/55 VR 16 HA 8 x 16" mit Reifen 225/50 VR 16	Preis auf Anfrage
SOW 052	b) Für 911 Turbo und Fahrzeuge mit Turbo-Look 3teilige BBS-Felgen VA 7 x 16" mit Reifen 205/55 VR 16 oder 8 x 16" mit Reifen 205/55 VR 16 HA 9 x 16" mit Reifen 245/45 VR 16	Preis auf Anfrage

1,000 w/ paint

Unverbindliche Preis-
empfehlung in DM
einschließlich 14% MwSt.

SOW 120	Angeliefertes 4-Speichen-Serienlenkrad ohne Pralltopf und Signaltaster mit Leder beziehen	950,—
SOW 121	Signaltaster (4-Speichen-Lenkrad) mit Leder beziehen	339,—
SOW 122	Pralltopf (4-Speichen-Lenkrad) mit Leder beziehen	270,—
SOW 123	Mittelkonsole »B« ohne Instrumente	2.951,—
SOW 124	Mittelkonsole »C« ohne Instrumente	3.640,—
SOW 125	Umbau des Bedienungsschalters für Heizungsregulierung in Mittelkonsole	301,—
SOW 126	Einbau eines Außen-/Innenthermometers in Mittelkonsole; umschaltbar für Außen-/Innentemperaturanzeige	553,—
SOW 127	Einbau Voltmeter in Mittelkonsole	235,—
SOW 128	Einbau Zeituhr in Mittelkonsole	233,—
SOW 129	Elektronische Ladedruckanzeige mit Geber	1.168,—
SOW 130	Schaltmanschette in Leder	208,—
SOW 131	Schalthebelknopf mit Leder beziehen	246,—
SOW 132	Schalthebelknopf mit Leder beziehen (Gravur mit Initialen)	266,—
SOW 133	Konsole für Heizungsregulierung sowie Schalter und Handbremshebel mit Leder beziehen	1.032,—
SOW 134	Handbremshebel mit Leder beziehen	347,—
SOW 135	Serienmäßige Lautsprecherabdeckungen in Türen mit Leder beziehen	231,—
SOW 136	Türzuziehgriffe und Abdeckungen für Türtaschen mit Leder beziehen (nachträglicher Einbau)	1.769,—
SOW 137	Innere Betätigungshebel für Türöffner mit Leder beziehen	227,—
SOW 138	Sonnenblenden links und rechts mit Leder beziehen (nachträglicher Einbau)	673,—
SOW 139	Sicherheitsgurtschlösser (ohne Schloßgehäuse) mit Leder beziehen	365,—
SOW 140	Klappfächer für Kassetten unter Knieschutzleisten	1.298,—
SOW 141	Make-up-Spiegel (beleuchtet im Handschuhkastendeckel innen montiert)	995,—

Unverbindliche Preis-
empfehlung in DM
einschließlich 14% MwSt.

SOW 142	Vordere und hintere Fußbodenteppiche mit Leder einfassen	664,—
SOW 143	Kofferraum mit Teppich auslegen (gleiches Material wie Teppich der Innenausstattung)	2.038,—
SOW 144	Sitzheizung (pro Sitz) nachträglicher Einbau	1.414,—
SOW 145	Sitzheizung (pro Sitz) bei zusätzlicher Anfertigung einer Konsole für Schalter für Sitzheizung (nur bei Fahrzeugen mit Kälteanlage) nachträglicher Einbau	1.539,—
SOW 146	Dachhimmel in Lederausführung (bei Fahrzeugen ohne Schiebedach) nachträglicher Einbau	3.597,—
SOW 147	Dachhimmel in Lederausführung (bei Fahrzeugen mit Schiebedach) nachträglicher Einbau	3.785,—
SOW 148	Instrumententräger mit Wurzelholz verkleiden, Schalttafelblende in Wurzelholz (hell oder dunkel)	5.320,—
SOW 149	Einbau Telefonanlage: Angelieferte Anlage montieren, Wählgerät in Mittelkonsole Typ »B« oder »C« einbauen	1.225,—
	Telefonhörer auf Konsole für Heizungsregulierung montieren (Schalter für Heizungsregulierung in Mittelkonsole einbauen)	517,—
	a) Dachantenne für Telefonanlage montieren	548,—
SOW 150	Telefonhörer und Halter mit Leder beziehen	639,—
SOW 151	Zünd-/Türschlüssel mit Leder beziehen	200,—
SOW 152	Cabrio-Verdeck-Abdeckung in Leder	2.980,—
SOW 153	Kassettenfächer in Serienkonsole mit Leder beziehen (pro Stück)	11,—
SOW 154	Heckscheibenwaschdüse	695,—
SOW 155	911 Hardtop	Preis auf Anfrage
SOW 156	Recaro-Ideal »C« Sitz mit elektrischer Rückenverstellung (pro Sitz)	4.218,— (ohne Einbau)