

MANUTENZIONE E RIPRISTINO VETTURA



Porsche Boxster S

TELAIO: **WP0ZZZ98Z2U641901**

I lavori che vengono menzionati all'interno di questo documento sono stati eseguiti al chilometraggio indicato.

KM : 58.500KM

DATA: 27/03/2025

MANUTENZIONE

Manutenzione ordinaria:

- sost. olio motore Motul 5w40 A40 (9lt.)
- sost. filtro olio
- sost. filtro aria
- sost. filtro abitacolo
- sost. olio freni Brembo DOT-4 (1.5lt)
- sost. pastiglie freno anteriori e posteriori ATE
- sost. sensori rilevamento usura pastiglie

Manutenzione straordinaria:

- sost. paraolio albero motore lato volano
- sost. Cuscinetto IMS albero secondario con cuscinetto a ghiera metallica
- sost. gruppo frizione **SACHS OEM**
- sost. cuffie semiassi interne lato cambio
- smontaggio e pulizia coppa olio
- sost. sonda lambda ante cat. bancata 2

ANNOTAZIONI: visto il basso chilometraggio la vettura si presenta in ottime condizioni generali.

Causa perdita olio dall' paraolio albero motore è stata smontata completamente la trasmissione, dato l'importante intervento di manutenzione abbiamo deciso di approfittarne per installare un nuovo kit frizione e di eseguire la sostituzione preventiva del cuscinetto IMS.

Nella sostituzione del cuscinetto abbiamo scelto un cuscinetto con gabbia metallica esterna più resistente del cuscinetto originale (vedi foto)

Inoltre la coppa dell'olio è stata smontata per verificare la pulizia del motore e del pescante, tutto risultava in condizioni eccellenti.

Durante lo smontaggio del cambio una sonda Lambda è stata danneggiata e quindi sostituita.

Per concludere abbiamo eseguito un reset del galleggiante benzina e sostituito la batteria. Lascio in descrizione la procedura di reset del galleggiante.

Il sottoscocca della vettura successivamente è stato pulito interamente smontando le varie paratie protettive in modo da rimuovere gli accumuli di sporco che si erano formati.





20 15 01 Calibrating fuel level sensor system



Warning!
Danger of fire and injury!

- > Observe general safety regulations on the fuel system.
- > Wear protective gloves

- Select menu item Tank calibration
- Confirm calibration

The fuel level sensor system has now been calibrated.

Note

Calibration is necessary after replacement of the fuel tank, fuel level sensor or instrument cluster.

Remove battery and detach battery cover.

Note

The fuel level sensor system need not be calibrated if the battery was disconnected or a plug connection on the instrument cluster or fuel level sensor was removed. The values remain stored in the instrument cluster.

2. Remove fuel level sensor; refer to Serv. No. 20 66 19 (Removing fuel pump).
3. Using a fuel extractor, completely drain the fuel tank through the fuel level sensor opening. Fuel extractor: Refer to the Workshop Equipment Manual, Chapter 3 "Workshop Equipment".
4. Reinstall the fuel level sensor and, with "ignition off", fill the tank with **12 litres** of fuel.
5. Perform tank calibration with the Porsche System Tester 2.

A range on remaining fuel of less than 15 km is not displayed in the instrument cluster.


Select vehicle type (911 Boxster)


- Select control modules

Select instrument cluster

SOTTOSCOCCA KM 58000









POST LAVAGGIO

CARROZZERIA:

La verniciatura della macchina è ancora quella di origine dunque abbiamo deciso di preservarla senza andare a riparare i piccoli difetti presenti. Abbiamo semplicemente eseguito una lucidatura completa e una pulizia approfondita.

L'unica correzione estetica eseguita è stata quella sulle pinze freno dove nella parte frontale era completamente assente la vernice trasparente, abbiamo deciso di applicare una vernice apposita per le alte temperature in modo da ripristinare l'effetto lucido andato perso.

La capote si presentava in ottime condizioni, nessun particolare segno di usura, presentava delle piccole macchie che sono state rimosse utilizzando il vapore.

DIFETTI:



LAVORAZIONE:



INTERVENTI INTERNI:

L'interno della macchina non presenta segni di usura da evidenziare. Le plastiche non risultano appiccicose al tatto, solo le manopole della radio hanno il trattamento soft-touch leggermente appiccicoso.



BOOK SERVICE:

Wartungsnachweis
Zutreffendes ankreuzen

<input type="checkbox"/> Jahreswartung <input checked="" type="checkbox"/> Kleine Wartung <input type="checkbox"/> Große Wartung <input type="checkbox"/> Zündkerzenwechsel am 16.09.03 Auftrag Nr. 7524 bei km 15500 gegen Berechnung ausgeführt	PORSCHE Porsche Zentrum Regensburg Jepsen Sportwagen GmbH Merowingerstraße 2 93053 Regensburg 116012 Stempel	<input checked="" type="checkbox"/> Jahreswartung <input type="checkbox"/> Kleine Wartung <input type="checkbox"/> Große Wartung <input type="checkbox"/> Zündkerzenwechsel am 27.10.04 Auftrag Nr. 10026 bei km 23822 gegen Berechnung ausgeführt	PORSCHE Porsche Zentrum Regensburg Jepsen Sportwagen GmbH Merowingerstraße 2 93053 Regensburg 116012 Stempel
<input type="checkbox"/> Jahreswartung <input checked="" type="checkbox"/> Kleine Wartung <input type="checkbox"/> Große Wartung <input type="checkbox"/> Zündkerzenwechsel am 3.8.05 Auftrag Nr. 13066 bei km 26200 gegen Berechnung ausgeführt	PORSCHE Porsche Zentrum Regensburg Jepsen Sportwagen GmbH Merowingerstraße 2 93053 Regensburg 116012 Stempel	<input type="checkbox"/> Jahreswartung <input type="checkbox"/> Kleine Wartung <input checked="" type="checkbox"/> Große Wartung <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzenwechsel am 18.10.06 Auftrag Nr. 15330 bei km 33700 gegen Berechnung ausgeführt	PORSCHE Porsche Zentrum Regensburg Jepsen Sportwagen GmbH Merowingerstraße 2 93053 Regensburg 116012 Stempel
<input checked="" type="checkbox"/> Jahreswartung <input type="checkbox"/> Kleine Wartung <input type="checkbox"/> Große Wartung <input type="checkbox"/> Zündkerzenwechsel am 15.10.07 Auftrag Nr. 18573 bei km 38241 gegen Berechnung ausgeführt	PORSCHE Porsche Zentrum Regensburg Jepsen Sportwagen GmbH Merowingerstraße 2 93053 Regensburg 116012 Stempel	<input checked="" type="checkbox"/> Jahreswartung <input type="checkbox"/> Kleine Wartung <input type="checkbox"/> Große Wartung <input type="checkbox"/> Zündkerzenwechsel am 28.10.08 Auftrag Nr. 21978 bei km 40400 gegen Berechnung ausgeführt	PORSCHE Porsche Zentrum Regensburg Jepsen Sportwagen GmbH Merowingerstraße 2 93053 Regensburg 116012 Stempel

16

Wartungsnachweis
Zutreffendes ankreuzen

<input checked="" type="checkbox"/> Jahreswartung <input checked="" type="checkbox"/> Kleine Wartung <input checked="" type="checkbox"/> Große Wartung <input checked="" type="checkbox"/> Zündkerzenwechsel am <u>VED. RAPPORTO DI LAVORO</u> Auftrag Nr. _____ bei km <u>58.400</u> gegen Berechnung ausgeführt	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">  RM GARAGE Via Gatto 10 - SETTIMO T.S.E. mgaragesnc@gmail.com mgarage.it 33# 381 6736 </div> - OLIO - FILTRI - PASTIGLIE APP. - ITL - FRIZIONE 27/03/25 Stempel	<input type="checkbox"/> Jahreswartung <input type="checkbox"/> Kleine Wartung <input type="checkbox"/> Große Wartung <input type="checkbox"/> Zündkerzenwechsel am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt Stempel
<input type="checkbox"/> Jahreswartung <input type="checkbox"/> Kleine Wartung <input type="checkbox"/> Große Wartung <input type="checkbox"/> Zündkerzenwechsel am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt Stempel	<input type="checkbox"/> Jahreswartung <input type="checkbox"/> Kleine Wartung <input type="checkbox"/> Große Wartung <input type="checkbox"/> Zündkerzenwechsel am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt Stempel	<input type="checkbox"/> Jahreswartung <input type="checkbox"/> Kleine Wartung <input type="checkbox"/> Große Wartung <input type="checkbox"/> Zündkerzenwechsel am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt Stempel