



PORSCHE

Fahrzeug ausgeliefert

06. März 2015

am

- 12 -

bei km

1130040

Betriebs-Nr.

Tachometerwechsel

am

bei km



Dr. Ing. h. c. F. Porsche
Aktiengesellschaft
Werksauslieferung
i.A. des Händlers
Porscheplatz 1
70435 Stuttgart



Fahrzeugdaten

PROD.NUMMER	1357222
PROD.NUMBER	
FIN	WP0ZZZ98ZFS132045
VIN	
TYP	981340
TYPE	
MOTORKB./GETR.KB	MA123 / G8120
ENG.CODE/TRANS.CODE	
VERTRIEBSFARBCODE	N0
SALESNO	
AUSSTATTUNGSCODE	AZ
INTERIOR CODE	
FARBCODE	M7S
COLORCODE	



991.701.180.00

Wartungsnachweis (Zutreffendes bitte ankreuzen!)

☒ Zwischenwartung

☐ Wartung

☐ Zündkerzenwechsel

☐ Prüfung/Wechsel Antriebsriemen

am 01.03.2017

Auftrag Nr. 1569

bei km 4825

gegen Berechnung ausgeführt.

☒ Ölwechselservice

PORSCHE

Porsche Zentrum Stuttgart-Flughafen

Porsche Niederlassung Stuttgart GmbH

Karl-Benz-Str. 15

70794 Filderstadt

Stempel

10

☐ Zwischenwartung

☐ Wartung

☐ Zündkerzenwechsel

☐ Prüfung/Wechsel Antriebsriemen

am _____

Auftrag Nr. _____

bei km _____

gegen Berechnung ausgeführt.

☐ Ölwechselservice

☐ Zwischenwartung

☒ Wartung

☒ Zündkerzenwechsel

☒ Prüfung/Wechsel Antriebsriemen

am 10.7.2023

Auftrag Nr. 2231

bei km 19279

gegen Berechnung ausgeführt.

☐ Ölwechselservice

PORSCHE

Porsche Zentrum Stuttgart-Flughafen

Porsche Niederlassung Stuttgart GmbH

Karl-Benz-Str. 15

70794 Filderstadt

Stempel

09

☐ Zwischenwartung

☐ Wartung

☐ Zündkerzenwechsel

☐ Prüfung/Wechsel

am _____

Auftrag Nr. _____

bei km _____

gegen Berechnung ausgeführt.

22.06.2020, Unterschrift:

Gemäß Service-Anzeige

Nächster Service:

14.387 km

Ölfilter: HU 7026 z

5W-40 HELIX Ultra

Ölwechsel mit:

S-B0981

www.msc-oil.de

70469 Stuttgart

mac Oil, Heilbronner Straße 309

☒ Zwischenwartung

☐ Wartung

☐ Zündkerzenwechsel

☒ Prüfung/Wechsel Antriebsriemen

am 12.08.2025

Auftrag Nr. _____

bei km 26858

gegen Berechnung ausgeführt.

☐ Ölwechselservice

CENTRO PORSCHE VALENCIA

PORSATECNIC, S.L.

C.I.F. B-96605886

PORSCHE

☎ 96 153 95 31

Av. Comarques del País Valencià Nº 4 y 6

46930 QUART DE BOBLET - VALENCIA

Stempel

☐ Zwischenwartung

☐ Wartung

☐ Zündkerzenwechsel

☐ Prüfung/Wechsel Antrie

am _____

Auftrag Nr. _____

bei km _____

gegen Berechnung ausgeführt.

06.07.2023, Unterschrift:

Gemäß Service-Anzeige

Nächster Service:

19.249 km

Ölfilter: HU 7026 z

5W-40 HELIX Ultra

Ölwechsel mit:

FIN: WP0ZZZ98ZFS132045-X

www.msc-oil.de

70469 Stuttgart

Heilbronner Straße 309

Nachweis über Bremsflüssigkeitswechsel

Die Bremsflüssigkeit mindestens alle 2 Jahre erneuern.

Bremsflüssigkeitswechsel

am 01.03.2017

Auftrag Nr. 1569

bei km 4825
gegen Berechnung ausgeführt.

PORSCHE

Porsche Zentrum Stuttgart-Flughafen
Porsche Niederlassung Stuttgart GmbH
Karl-Benz-Str. 15
70734 Filderstadt

10

Stempel

Bremsflüssigkeitswechsel

am _____

Auftrag Nr. _____

bei km _____
gegen Berechnung ausgeführt.

Stempel

Bremsflüssigkeitswechsel

am 10.7.2013

Auftrag Nr. 2231

bei km 19279
gegen Berechnung ausgeführt.

Porsche Zentrum Stuttgart-Flughafen
Porsche Niederlassung Stuttgart GmbH
Karl-Benz-Str. 15
70734 Filderstadt

09

Stempel

Bremsflüssigkeitswechsel

am _____

Auftrag Nr. _____

bei km _____
gegen Berechnung ausgeführt.

Stempel

Bremsflüssigkeitswechsel

am _____

Auftrag Nr. _____

bei km _____
gegen Berechnung ausgeführt.

Stempel

Bremsflüssigkeitswechsel

am _____

Auftrag Nr. _____

bei km _____
gegen Berechnung ausgeführt.

Stempel

Nachweis über Zustandsbericht Langzeitgarantie

Das Fahrzeug wird 2 Jahre nach Ablieferung und im Folgenden alle zwei Jahre – ohne zusätzliche Berechnung für den Kunden – überprüft, damit die Ansprüche im Rahmen der Langzeitgarantie nicht gefährdet werden.

Zustandsbericht nach 2 Jahren

erstellt am 01.03.2017

bei km 4825

PORSCHE

Porsche Zentrum Stuttgart-Flughafen
Porsche Niederlassung Stuttgart GmbH
Karl-Benz-Strasse 15
70794 Filderstadt

Stempel

10

Zustandsbericht nach 4 Jahren

erstellt am _____

bei km _____

Stempel

Zustandsbericht nach 6 Jahren

erstellt am _____

bei km _____

Stempel

Zustandsbericht nach 8 Jahren

erstellt am 10.7.2017

bei km 19279

Porsche Zentrum Stuttgart-Flughafen
Porsche Niederlassung Stuttgart GmbH
Karl-Benz-Strasse 15
70794 Filderstadt

09

Zustandsbericht nach 10 Jahren

erstellt am _____

bei km _____

Stempel