

**Kfz-Sachverständigenbüro
Kusnetzoff GmbH**

Hermannstr. 7, 60318 Frankfurt , Telefon: 069 / 551431 Fax: 069 / 5973161

Bewertung

Nr.: 201619190324066



Kfz-Sachverständigenbüro Kusnetzoff GmbH

Hermannstr. 7, 60318 Frankfurt, Telefon: 069/551431 Fax: 069/5973161

Herrn
Jörg Seidl
Babenhäuser Str. 35
64832 Babenhausen

Frankfurt, 11.03.2019

Gutachten

201619190324066

Betreff

Fahrzeugbewertung

Fahrzeughalter/-eigentümer

Jörg Seidl
Babenhäuser Str. 35, 64832 Babenhausen

Auftrag vom / durch
Besichtigungsdatum /-ort

06.03.2019 / Halter
06.03.2019 / Probst Motorsport GmbH, Rodgau

Wiederbeschaffungswert

EUR 101.000,00

Zustandsnote

2

Das Originalgutachten umfaßt 8 Seiten und 21 Lichtbilder.

Kfz-Sachverständigenbüro Kusnetzoff GmbH

Gutachten-Nr. 201619190324066

11.03.2019

Technische Daten und Fahrzeugbeschreibung

Amtliches Kennzeichen	DI JO 356 H
Fahrzeugart	Pkw
Aufbauart	Coupe, 2-türig
Fabrikat	Porsche
Typ / Untertyp	356 B 1600 Super 90
Fahrzeug-Identnummer	116689
Motor-Nr.	712157
Getriebe-Nr.	46985
KBA-Nr.	0583000
Hubraum / Leistung	1571 ccm / 55 kW
Motorart	Otto
Zylinder / Motorbauart	4 / Boxer
Plätze	4
Leer- / zul. Gesamtgewicht	950 kg / 1250 kg
Reifengröße	165HR15 86H
Reifenfabrikat	Vredestein
Profiltiefe in (mm)	vl 8 vr 8 hl 8 hr 8
Erstzulassung	01.07.1961
Letzte Zulassung	12.02.2019
Anzahl der Vorbesitzer	unbekannt
nächste HU	10.2020
Allgemeinzustand	gepflegt
Tachostand abgelesen	08803 km
Farbe	rot
Lackart	uni
Ausstattung	Radio

Identitätsprüfung

Die Identitätsprüfung ergab eine Übereinstimmung der Fahrgestell-/Identnummer im vorgelegten Kfz-Brief/-Schein/Zul. Beschein. Teil 1 und 2 mit der auf dem Typenschild eingestanzten Nummer.

Über die gesamte Problematik der Originalität sind sich die Beteiligten (Sachverständiger / Fahrzeughalter / -eigentümer) einig. Aufgrund der meist nicht lückenlos nachvollziehbaren Vergangenheit des Fahrzeuges kann auch keine einwandfreie Gewähr gegeben werden, daß alle montierten Bauteile dem serienmäßigen Zustand entsprechen bzw. daß alle Bauteile eines Serienfahrzeuges vorhanden sind.

Bezüglich des Originalzustandes des geprüften Fahrzeuges, d.h. des Zustandes, der bei Auslieferung des Fahrzeuges durch den Hersteller gegeben war, sind daher die Ausführungen im Gutachten nicht rechtsverbindlich im Sinne von zugesicherten Eigenschaften, da der Originalzustand oft selbst vom Hersteller nicht mehr authentisch nachgewiesen werden kann.

Eine Ausnahme gilt lediglich dann, wenn der Prüfer im Gutachten ausdrücklich – auf eigene Kenntnisse und Forschungen basierende – verbindliche Angaben macht und diese auch als solche kennzeichnet.

Ansonsten beruhen sämtliche Angaben bezüglich der Originalität des geprüften Fahrzeuges auf den Auskünften des Halters bzw. Eigentümers und sind daher für den Prüfer verbindlich.

Karosserie - Außenbereich

Blech

Das Fahrzeug wurde im gesamten Karosserieaußenbereich auf evtl. Schäden untersucht, dabei wurden keine Beschädigungen festgestellt.

Lack

Die Lackierung befindet sich in einem guten Zustand.

Chromteile / Zierteile

Die Chromteile/Zierteile befinden sich in einem guten Zustand.

Verglasung

An der Verglasung und an den Dichtungen wurden keine Beschädigungen festgestellt.

Felgen und Bereifung

Die Überprüfung der Felgen und Reifen ergab keine Beanstandungen.

Türen

An den Türen wurden keine Mängel festgestellt. Türspalte, -schlösser und Scharniere erwiesen sich als einwandfrei.

Karosserie - Innenbereich

Fahrgastraum

Der Fahrgastraum vermittelt einen guten optischen Gesamteindruck.

Motor, Anbauteile und Antrieb

Motor

Der Motor vermittelt einen guten optischen Gesamteindruck mit einem runden Motorlauf.

Die Überprüfung von Getriebe und Differential ergab keine Beanstandung.

Bei dem Motor handelt es sich um einen Austauschmotor der Modellreihe 356 B 1600 Super 75.

Fahrzeugunterseite

Bodengruppe

An der Bodengruppe wurden keine Beschädigungen festgestellt.

Vorderachse

Die Vorderachse vermittelt optisch einen guten Eindruck.

Lenkung

Die Lenkung weist keine Mängel auf.

Hinterachse

Die Hinterachse vermittelt optisch einen guten Eindruck.

Probefahrt

Es wurde eine Probefahrt über eine Fahrstrecke von ca. 5 km unternommen. Dabei wurden keine Mängel festgestellt.

Anmerkung zur Fahrzeuguntersuchung

Die Begutachtung konnte nur nach der äußeren Inaugenscheinnahme erfolgen. Daher verbleibt ein Risiko auf evtl. versteckte Mängel, die erst nach einer entsprechend umfangreicheren Demontage diverser Bauteile genauer beurteilbar wären.

Kfz-Sachverständigenbüro Kusnetzoff GmbH

Gutachten-Nr. 201619190324066

11.03.2019

Bewertungsergebnis

Der bei der Besichtigung vorgefundene Zustand der einzelnen Prüfpositionen des vorher näher beschriebenen Fahrzeuges ist auf der Basis der Classic-Data-Bewertungskriterien als gemittelte Gesamtzustandsnote

2

zu bezeichnen.

Fahrzeugbewertung

Wiederbeschaffungswert

EUR 101.000,00

Dieser Wert berücksichtigt alle wertbildenden Faktoren wie Pflegezustand, Erhaltungszustand, Fahrzeugalter, Laufleistung, Ausstattung, Zubehör, Besitzverhältnisse und örtliche Marktlage. Die Bewertung basiert auf den gültigen DAT-, Schwacke oder Classic-Data- sowie eigenen Marktbeobachtungen. Der Wert berücksichtigt auch eine evtl. anfallende Händlerverkaufsspanne und Mehrwertsteuer.

Kfz-Sachverständigenbüro Kusnetzoff GmbH

Gutachten-Nr. 201619190324066

11.03.2019

Dieses Gutachten wurde unparteiisch nach bestem Wissen und Gewissen in alleiniger Verantwortung für Inhalt und Ausführung gegenüber dem Auftraggeber vom Unterzeichner erstellt.

Frankfurt am Main, den 11.03.2019

Der Sachverständige

CLASSIC DATA PARTNER



anerkannter Kfz-Sachverständiger
für Kfz-Schäden und Bewertungen
durch die Berufsorganisation
Verband der unabhängigen
Kfz-Sachverständigen e.V.
V K S 56477 Rennerod

Dipl.-Ing. Peter R. Kusnetzoff

ZAK-zertifiziert



Abschließende Anmerkung

Wie die Vergangenheit gezeigt hat, unterliegt der Markt der Oldtimer- und Liebhaberfahrzeuge starken Schwankungen.

Deshalb sollte in regelmäßigen Abständen, spätestens jedoch bei einer Veränderung des Fahrzeugzustandes durch evtl. Restaurations- bzw. Instandsetzungsarbeiten, eine Wiedervorführung des Fahrzeuges zwecks neuer Wertbestimmung erfolgen.

Der in der vorliegenden Bewertungsurkunde dokumentierte Wert kann somit nur eine begrenzte Gültigkeit haben. Diese gilt bis zu einer Veränderung des Fahrzeugzustandes wie oben beschrieben bzw. maximal 6 Monate.

Zu beachten sind hierbei auch die vertraglichen Vereinbarungen mit den Oldtimerversicherern, die in der Regel nur Schwankungen von maximal 10% des Versicherungswertes berücksichtigen.

Fahrzeugbewertung

Zertifikatnummer: C1GK643T

Bewertung nur gültig mit einer Fotoanlage

Zusatznummer: 9190324066

Porsche

Modell	356 B 1600 Super 90	CD-ID:	1555
Karosserie	Coupé, 2-türig	Leistung	55 kW
Motor	4 Zylinder (Boxer)	Hubraum	1571 ccm
Farbe	rot	Tachostand:*	08803 km
Bereifung	165HR15 86H	Erstzulassung	01.07.1961
Kennz.	DI JO 356 H	nächste HU	10.2020
FIN	116689	Getriebe	Schaltgetriebe

*abgelesener Tachostand

Notierungen Wiederbeschaffungswert

Stand 03/2019

Zustand 1	146.000 €
Zustand 2	101.000 €
Zustand 3	72.000 €
Zustand 4	40.000 €
Zustand 5	keine Notierung

Classic Data

Marktbeobachtung
GmbH & Co KG
Harpener Straße 56, 44791 Bochum
Tel.: 02 34 - 23 95 90 - 0
Fax: 02 34 - 23 95 90 - 60

Borg Classic Data GmbH & Co KG
Bochum, 11.03.2019

Die Notierungen in den Zustandsnoten 1 - 5 wurden nach bestem Wissen und Gewissen durch die Firma Classic Data Marktbeobachtung GmbH & Co KG ermittelt und beziehen sich auf das oben genannte Modell in der Basisversion. Beschreibung der Zustandsnoten siehe Umschlagseite der Bewertungsmappe.

Sonstiges

Austauschmotor aus Modellreihe Porsche 356 B 1600 Super 75 verbaut, weiteres siehe Ausführungen des Sachverständigen.

Der Gesamtzustand durch den Sachverständigen festgelegt.

Gesamtzustand 2

Unter Berücksichtigung der Classic-Data-Richtlinien und aller bekannt gewordenen wertbeeinflussenden Faktoren ergibt sich folgender

Wiederbeschaffungswert 101.000,00 Euro



Der Sachverständige

Ort: Frankfurt

Datum: 11.03.2019

Anlage zur Fahrzeugbewertung

Allgemeines:

Die Wertnotierungen für die einzelnen Zustände wurden durch die Firma Classic Data Marktbeobachtung intensiv recherchiert. Hierbei wurden, soweit möglich, Informationen von Clubs, Händlern und Oldtimerbesitzern herangezogen sowie Auktionsergebnisse, Fahrzeugangebote, definitive Verkäufe und die eigenen Erfahrungen der Mitarbeiter der Firma Classic Data Marktbeobachtung berücksichtigt.

Dabei verstehen sich die ausgewiesenen Wertnotierungen als Durchschnittswerte für das entsprechende Modell.

Die wertbeeinflussenden Faktoren des jeweiligen Fahrzeuges werden im Feld „Sonstiges“ dokumentiert bzw. in den Ausführungen des besichtigenden Sachverständigen beschrieben und in der Wertfindung berücksichtigt.

Begriffsdefinition

Wird durch den besichtigenden Sachverständigen der **Marktwert** attestiert, so berücksichtigt dieser schwerpunktmäßig den Handel von Privat an Privat, da dieses der übliche Geschäftsverkehr beim Kauf bzw. Verkauf der meisten Oldtimerfahrzeuge ist.

Wird durch den besichtigenden Sachverständigen der **Wiederbeschaffungswert** (nach Haftpflichtgesichtspunkten, gem. § 249 BGB) attestiert, so ist dies der Preis, den der Geschädigte aufwenden muss, um bei einem seriösen Händler ein dem besichtigten Fahrzeug entsprechendes, ähnliches oder vergleichbares Ersatzfahrzeug nach gründlicher technischer Überprüfung zu erwerben. Seit 1985 ist nach den geänderten AKB-Richtlinien der Wiederbeschaffungswert nach Kasko-Bedingungen identisch mit dem Wiederbeschaffungswert nach Haftpflichtrecht.

**Kfz-Sachverständigenbüro
Kusnetzoff GmbH**

Gutachten-Nr. 201619190324066

11.03.2019



Bild: 1



Bild: 2



Bild: 3



Bild: 4



Bild: 5 Fahrzeug-Identnummer



Bild: 6



Bild: 7



Bild: 8



Bild: 9



Bild: 10



Bild: 11 Motornummer



Bild: 12



Bild: 13



Bild: 14



Bild: 15



Bild: 16 Getriebenummer



Bild: 17



Bild: 18



Bild: 19



Bild: 20

**Kfz-Sachverständigenbüro
Kusnetzoff GmbH**

Gutachten-Nr. 201619190324066

11.03.2019



Bild: 21