



PORSCHE

### Fahrzeugdaten

#### Fahrzeug ausgeliefert

20.02.2015  
am


30  
bei km


5 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 0  
Betriebs-Nr.


#### Tachometerwechsel

\_\_\_\_\_ am

\_\_\_\_\_ bei km




PROD.NUMMER PROD.NUMBER	2255302
FIN VIN	WP0ZZZ99ZFS111955
TYP TYPE	991440
MOTORKB./GETR.KB ENG.CODE/TRANS.CODE	MA103 / CG135
VERTRIEBSFARBCODE SALESNO	NO
AUSSTATTUNGSCODE INTERIOR CODE	AZ
FARBCODE COLORCODE	M7S
VIN	
	991.701.180.00



**Wartungsnachweis** (Zutreffendes bitte ankreuzen!)

Zwischenwartung  
 Wartung  
 Zündkerzenwechsel  
 Prüfung/Wechsel Antriebsriemen  
 am 08.02.2017  
 Auftrag Nr. 207032565  
 bei km 22655  
 gegen Berechnung ausgeführt.

**ASSISTANCE**  
**PORSCHE**



Stempel

Zwischenwartung  
 Wartung  
 Zündkerzenwechsel  
 Prüfung/Wechsel Antriebsriemen  
 am 25.02.19  
 Auftrag Nr. 14743  
 bei km 39074  
 gegen Berechnung ausgeführt.

**ASSISTANCE**  
**PORSCHE**



Zwischenwartung  
 Wartung  
 Zündkerzenwechsel  
 Prüfung/Wechsel Antriebsriemen  
 am 23.4.21  
 Auftrag Nr. 32332  
 bei km 65716  
 gegen Berechnung ausgeführt.



Stempel

Zwischenwartung  
 Wartung  
 Zündkerzenwechsel  
 Prüfung/Wechsel Antriebsriemen  
 am \_\_\_\_\_  
 Auftrag Nr. \_\_\_\_\_  
 bei km \_\_\_\_\_  
 gegen Berechnung ausgeführt.

Stempel

Zwischenwartung  
 Wartung  
 Zündkerzenwechsel  
 Prüfung/Wechsel Antriebsriemen  
 am \_\_\_\_\_  
 Auftrag Nr. \_\_\_\_\_  
 bei km \_\_\_\_\_  
 gegen Berechnung ausgeführt.

Stempel

Zwischenwartung  
 Wartung  
 Zündkerzenwechsel  
 Prüfung/Wechsel Antriebsriemen  
 am \_\_\_\_\_  
 Auftrag Nr. \_\_\_\_\_  
 bei km \_\_\_\_\_  
 gegen Berechnung ausgeführt.

Stempel

## Nachweis über Bremsflüssigkeitswechsel


Die Bremsflüssigkeit mindestens alle 2 Jahre erneuern.

### Bremsflüssigkeitswechsel

am 08.02.2017

Auftrag Nr. 207 032565

bei km 22 655  
gegen Berechnung ausgeführt.




Stempel

### Bremsflüssigkeitswechsel

am 25.02.19

Auftrag Nr. 14773

bei km 39074  
gegen Berechnung ausgeführt.




### Bremsflüssigkeitswechsel

am 23.4.21

Auftrag Nr. 32332

bei km 65716  
gegen Berechnung ausgeführt.



Stempel

### Bremsflüssigkeitswechsel

am \_\_\_\_\_

Auftrag Nr. \_\_\_\_\_

bei km \_\_\_\_\_  
gegen Berechnung ausgeführt.

Stempel

### Bremsflüssigkeitswechsel

am \_\_\_\_\_

Auftrag Nr. \_\_\_\_\_

bei km \_\_\_\_\_  
gegen Berechnung ausgeführt.

Stempel

### Bremsflüssigkeitswechsel

am \_\_\_\_\_

Auftrag Nr. \_\_\_\_\_

bei km \_\_\_\_\_  
gegen Berechnung ausgeführt.

Stempel


## Nachweis über Zustandsbericht Langzeitgarantie

Das Fahrzeug wird 2 Jahre nach Ablieferung und im Folgenden alle zwei Jahre – ohne zusätzliche Berechnung für den Kunden – überprüft, damit die Ansprüche im Rahmen der Langzeitgarantie nicht gefährdet werden.

### Zustandsbericht nach 2 Jahren

erstellt am 08.02.2017

bei km 22 655



### Zustandsbericht nach 4 Jahren

erstellt am 25.02.19


bei km 39 074



### Zustandsbericht nach 6 Jahren

erstellt am 23.4.21

bei km 65 716



### Zustandsbericht nach 8 Jahren

erstellt am \_\_\_\_\_

bei km \_\_\_\_\_

Stempel

### Zustandsbericht nach 10 Jahren

erstellt am \_\_\_\_\_

bei km \_\_\_\_\_

Stempel