



PORSCHE

Wagen afgeleverd

31-08-2016

op

16


bij km


2110017

Bedrijfsnr.

211 0017  
 Porsche Centrum  
 Leusden B.V.  
 Zuiderinslag 8  
 3833 BP LEUSDEN  
 Tel: 033-4949911  
 Stempel van de  
 officiële dealer

Wagengegevens

PROD.NUMMER PROD.NUMBER	2672190
FIN VIN	WPOZZZ99ZHS134191
TYP TYPE	991520
MOTORKB./GETR.KB ENG.CODE/TRANS.CODE	DCH / CG140
VERTRIEBSFARBCODE SALESNO	2T
AUSSTATTUNGSCODE INTERIOR CODE	BT
FARBCODE COLORCODE	C9X
VIN	
	991.701.180.00



**Onderhoudsbewijs** (aankruisen wat van toepassing is)

**Afleveringsinspectie uitgevoerd**  
(kosteloos)

op 16-09-2016

Opdrachtnr. \_\_\_\_\_

bij km 11

211 0017  
Porsche Centrum  
Leusden B.V.  
Zuiderinslag 8  
3833 BP LEUSDEN  
Tel: 033-4949911

Stempel

Ja / Nee

- Olieservice**
- Inspectie**
- Remvloeistof ververst
- Bougies vervangen
- Luchtfiler vervangen
- Water uit brandstoffilter afgetapt
- Brandstoffilter vervangen
- Aandrijfriem gecontroleerd
- Aandrijfriem vervangen
- Bandenafdichtmiddel vervangen
- Transmissieolie ververst
- Olie asaandrijving ververst
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

op 04-09-2018

Opdrachtnr. 19936

bij km 30562

211 0017  
PORSCHE  
Stempel  
Porsche Centrum  
LEUSDEN

Ja / Nee

- Olieservice**
- Inspectie**
- Remvloeistof ververst
- Bougies vervangen
- Luchtfiler vervangen
- Water uit brandstoffilter afgetapt
- Brandstoffilter vervangen
- Aandrijfriem gecontroleerd
- Aandrijfriem vervangen
- Bandenafdichtmiddel vervangen
- Transmissieolie ververst
- Olie asaandrijving ververst
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

op 28-07-2020

Opdrachtnr. 34553

bij km 60151 km

211 0017  
PORSCHE  
Stempel  
Porsche Centrum  
LEUSDEN

# Onderhoudsbewijs (aankruisen wat van toepassing is)

Ja / Nee

- Olieservice**
- Inspectie**
- Remvloeistof ververst
- Bougies vervangen
- Luchtfilter vervangen
- Water uit brandstoffilter afgetapt
- Brandstoffilter vervangen
- Aandrijfriem gecontroleerd
- Aandrijfriem vervangen
- Bandenafdichtmiddel vervangen
- Transmissieolie ververst
- Olie asaandrijving ververst
- 4 wiel olie
- \_\_\_\_\_

op 20-07-2022

Opdrachtnr. 211 49772 001722

bij km 65636



Stempel


Ja / Nee

- Olieservice**
- Inspectie**
- Remvloeistof ververst
- Bougies vervangen
- Luchtfilter vervangen
- Water uit brandstoffilter afgetapt
- Brandstoffilter vervangen
- Aandrijfriem gecontroleerd
- Aandrijfriem vervangen
- Bandenafdichtmiddel vervangen
- Transmissieolie ververst
- Olie asaandrijving ververst
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

op \_\_\_\_\_

Opdrachtnr. \_\_\_\_\_

bij km \_\_\_\_\_



Stempel

Ja / Nee

- Olieservice**
- Inspectie**
- Remvloeistof ververst
- Bougies vervangen
- Luchtfilter vervangen
- Water uit brandstoffilter afgetapt
- Brandstoffilter vervangen
- Aandrijfriem gecontroleerd
- Aandrijfriem vervangen
- Bandenafdichtmiddel vervangen
- Transmissieolie ververst
- Olie asaandrijving ververst
- \_\_\_\_\_
- \_\_\_\_\_

op \_\_\_\_\_

Opdrachtnr. \_\_\_\_\_

bij km \_\_\_\_\_

Stempel

## Bewijs van situatierapport langetermijngarantie

De wagen wordt 2 jaar na aflevering en vervolgens om de 2 jaar – **zonder bijkomende kosten voor de klant** – gecontroleerd, zodat de rechten in het kader van de langetermijngarantie niet in gevaar komen.

### Situatierapport na 2 jaar

opgesteld op 04-09-2008

bij km 30562

Bedrijfsnr. 211-017



### Situatierapport na 8 jaar

opgesteld op \_\_\_\_\_

bij km \_\_\_\_\_

Bedrijfsnr. \_\_\_\_\_


Stempel

### Situatierapport na 4 jaar

opgesteld op 28-07-2020

bij km 60151

Bedrijfsnr. 211/017



### Situatierapport na 10 jaar

opgesteld op \_\_\_\_\_

bij km \_\_\_\_\_

Bedrijfsnr. \_\_\_\_\_

Stempel

### Situatierapport na 6 jaar

opgesteld op 21-07-2022

bij km 65.635

Bedrijfsnr. 211 017

