

**PORSCHE 911**Gelokaliseerd in: **Nederland**Voertuig referentie: **25JSRD**Carrosserietype: **Coupé**Kleur: **grijs/zilver**Type brandstof: **Benzine**Geïmporteerd  
voertuigAantal vorige  
keuringen: 19Aantal onderhouds- en  
reparatievermeldingen:  
1Totaal aantal  
vermeldingen: 24

Rapport aangemaakt op:

10-11-2024 om 20:23:12

Scan de QR-code voor de  
[huidige versie](#) (beschikbaar tot:  
10-12-2024)**Snelle check****Tellerstandoordeel**

RDW kan geen oordeel uitgeven over deze tellerstand. Er is niet voldoende informatie aanwezig voor een betrouwbaar oordeel.

**Geen oordeel****Mogelijke voertuigschade**

Op basis van de Wacht op Keuren (WOK) status is er geen mogelijke voertuigschade gevonden door CARFAX

**Geen bijzonderheden gerapporteerd****Keuringen**

Geen bijzonderheden gevonden, nog minimaal 6 maanden geldige keuring

**Geen bijzonderheden gerapporteerd****Import**

Voertuig geïmporteerd

**Import****taxi**

Niet als taxi gebruikt

**Geen bijzonderheden gerapporteerd**

Een CARFAX Voertuig Historie Rapport is gebaseerd op informatie afkomstig van haar leveranciers. Het is mogelijk dat er buiten de vermeldingen op dit rapport nog meer vermeldingen, inclusief negatieve, van toepassing zijn op het voertuig welke niet aan CARFAX gerapporteerd zijn. Gebruik het CARFAX Voertuig Historie Rapport dan ook als een belangrijke tool, samen met andere hulpmiddelen zoals een keuring en testrit om een zo goed mogelijke keuze te maken bij de aankoop van een gebruikte auto.

**Schadeoverzicht**



**Geen schade gerapporteerd:** Er is geen schade gerapporteerd voor dit voertuig

## Tellerstand Check



**Nog geen kilometerstanden gerapporteerd:** Er is momenteel geen kilometerstand gemeld bij CARFAX voor dit voertuig. Vraag de verkoper om officiële documenten zoals voertuigdocumenten en onderhoudsfacturen om de in de offerte vermelde kilometerstand te verifiëren. Bereken de gemiddeld gereden kilometers per jaar en vraag kritisch of dit klopt.

## Highlights

### Leeftijd voertuig



Eerste tenaamstelling: 11-10-2001

### Keuringen



Laatste keuring:  
25-09-2024

**Eigenaar(s) buitenland**Aankoopjaar: **2001**

Er is geen verdere informatie beschikbaar over eigenaren in het buitenland

**Eigenaar 1 in Nederland**Aankoopjaar: **2002**Gebruiksduur: **19 jaren 1 maand**Type eigenaar: **Particulier**Type gebruik: **Privé****Eigenaar 2 in Nederland**Aankoopjaar: **2021**Type eigenaar: **Particulier**Type gebruik: **Privé****Voertuig Historie**

Datum	Activiteit
11-10-2001	Eerste registratie internationaal
30-07-2002	Geïmporteerd naar Nederland Geregistreerd in Nederland Nieuwe eigenaar gerapporteerd Type eigenaar: particulier Gebruikt als privé voertuig
11-10-2004	Gekeurd in Nederland Keuring succesvol

03-10-2005	Gekeurd in Nederland Keuring succesvol
06-10-2006	Gekeurd in Nederland Keuring succesvol
04-10-2007	Gekeurd in Nederland Keuring succesvol
29-09-2008	Gekeurd in Nederland Keuring succesvol
21-09-2009	Gekeurd in Nederland Keuring succesvol
05-10-2010	Gekeurd in Nederland Keuring succesvol
16-09-2011	Gekeurd in Nederland Keuring succesvol
28-09-2012	Gekeurd in Nederland Keuring succesvol
12-09-2013	Gekeurd in Nederland Keuring succesvol
19-09-2014	Gekeurd in Nederland Keuring succesvol
22-09-2015	Gekeurd in Nederland Keuring succesvol
21-09-2016	Gekeurd in Nederland Keuring succesvol
25-09-2017	Gekeurd in Nederland Keuring succesvol
02-10-2018	Gekeurd in Nederland Keuring succesvol
30-09-2019	Gekeurd in Nederland Keuring succesvol
30-09-2020	Voertuig hersteld ■ Spiegelglas beschadigd of verweerd

30-09-2020	Gekeurd in Nederland Keuring succesvol
31-08-2021	Nieuwe eigenaar gerapporteerd Type eigenaar: particulier
23-11-2021	Voertuig verzekerd
05-09-2022	Gekeurd in Nederland Keuring succesvol
25-09-2024	Gekeurd in Nederland Keuring succesvol

Gebaseerd op data die is gekoppeld aan 22 Europese landen en Noord-Amerika

Technische informatie	
Milieu en verbruik	
Type brandstof	<b>Benzine</b>
Milieuklasse EG	<b>Euro 3</b>
Gewichten	
Gewicht rijklaar	<b>1.530 kg</b>
Maximaal laadvermogen	<b>475 kg</b>
Toegestane max. massa voertuig	<b>2.005 kg</b>
Afmetingen	
Wielbasis	<b>2.350 mm</b>
Overige informatie	
Europese voertuigcategorie	<b>M1</b>
Aantal deuren	<b>2</b>

### CARFAX verklarende woordenlijst

**Aantal vermeldingen**

Een CARFAX vermelding refereert naar een specifieke activiteit in de historie van een voertuig. Hoe jonger het voertuig, hoe minder vermeldingen er dan ook zullen zijn. CARFAX werkt continue aan het verzamelen van meer vermeldingen voor ieder voertuig om het rapport completer te kunnen maken.

**Geïmporteerd voertuig**

Een voertuig geïmporteerd uit een ander land

**Keuringen**

Periodieke keuring van een voertuig om te bepalen of deze voldoet aan alle eisen rondom veiligheid, emissie en registratie.

**Onderhouds- en reparatie vermeldingen**

CARFAX heeft een zeer uitgebreide database van onderhouds- en reparatie informatie en overige routine werkplaats procedures. Vergeet echter niet altijd de verkoper te vragen naar de exacte onderhouds- en reparatie historie van het voertuig.

**Snelle check**

Dit is een samenvatting van de informatie uit onze geavanceerde databases om voor dit voertuig de historie te bepalen omtrent diefstal, de-montage, import en het gebruik ervan. Deze samenvatting is gebaseerd op alle informatiebronnen welke aan CARFAX leveren. Het is altijd mogelijk dat er meer informatie beschikbaar is over dit voertuig welke niet aan CARFAX geleverd is.

**Voertuig referentie**

Door de gebruiker verstrekte waarde om het voertuig te identificeren tijdens het opvragen van het CARFAX-rapport en om de identiteit van het voertuig op het rapport zelf te bevestigen.