



PORSCHE

Fahrzeug ausgeliefert

23.12.2010
am

6
bei km

M 209 M
Betriebs-Nr.



Fahrzeugdaten

PROD.NUMMER PROD.NUMBER	8412637
FIN VIN	WP0ZZZ97ZBL051044
TYP TYPE	970420
MOTORKB./GETR.KB ENG.CODE/TRANS.CODE	M4840 / C7035
VERTRIEBSFARBCODE SALESNO	1A
AUSSTATTUNGSCODE INTERIOR CODE	AB
FARBCODE COLORCODE	M9Z

970.701.180.00

Wartungsnachweis (Zutreffendes bitte ankreuzen!)

Zwischenwartung
 Wartung
 Zündkerzenwechsel
 Motorölwechsel
am 29.11.11
Auftrag Nr. 8197
bei km 17879
gegen Berechnung ausgeführt.

PORSCHE
Porsche Zentrum Hamburg
Thomas Müntzer Service
Porsche Niederlassung Hamburg GmbH
Eiffelstraße 49B - 20537 Hamburg
Tel.: 040 / 21 105 0 - Fax: -240
Stempel

Zwischenwartung
 Wartung
 Zündkerzenwechsel
 Motorölwechsel
am 17.03.2015
Auftrag Nr. 748
bei km 40415
gegen Berechnung ausgeführt.

PORSCHE
Porsche Zentrum
Bamberg
Kämtenstraße 12
96052 Bamberg
Tel.: 0951/30 20-0
Stempel

Zwischenwartung
 Wartung
 Zündkerzenwechsel
 Motorölwechsel
am 10.05.17
Auftrag Nr. 2160
bei km 50382
gegen Berechnung ausgeführt.

PORSCHE
Porsche Zentrum
Bamberg
Kämtenstraße 12
96052 Bamberg
Tel.: 0951/30 20-0
Stempel

Zwischenwartung
 Wartung
 Zündkerzenwechsel
 Motorölwechsel
am 15.05.2019
Auftrag Nr. 1685
bei km 56004
gegen Berechnung ausgeführt.

PORSCHE
Porsche Zentrum
Bamberg
Kämtenstraße 12
96052 Bamberg
Tel.: 0951/30 20-0
Stempel

Zwischenwartung
 Wartung
 Zündkerzenwechsel
 Motorölwechsel
am 04.05.2022
Auftrag Nr. 1817
bei km 62457
gegen Berechnung ausgeführt.

PORSCHE
Porsche Zentrum
Bamberg
Kämtenstraße 12
96052 Bamberg
Tel.: 0951/30 20-0
Stempel

Zwischenwartung
 Wartung
 Zündkerzenwechsel
 Motorölwechsel
am 18.09.2024
Auftrag Nr. 3572
bei km 62.623
gegen Berechnung ausgeführt.


PORSCHE
Porsche Zentrum
Bamberg
Kämtenstraße 12
96052 Bamberg
Tel.: 0951/30 20-0
Stempel

Nachweis über Bremsflüssigkeitswechsel

Die Bremsflüssigkeit mindestens alle 2 Jahre erneuern.


Bremsflüssigkeitswechsel

am 29.11.12
Auftrag Nr. 8197
bei km 17879
gegen Berechnung ausgeführt.



Bremsflüssigkeitswechsel

am 12.03.2015
Auftrag Nr. 748
bei km 40415
gegen Berechnung ausgeführt.



Bremsflüssigkeitswechsel

am 10.05.17
Auftrag Nr. 2160
bei km 50982
gegen Berechnung ausgeführt.



Bremsflüssigkeitswechsel

am 15.05.2019
Auftrag Nr. 1685
bei km 56004
gegen Berechnung ausgeführt.



Bremsflüssigkeitswechsel

am 04.05.2022
Auftrag Nr. 1812
bei km 62457
gegen Berechnung ausgeführt.



Bremsflüssigkeitswechsel

am 18.09.2024
Auftrag Nr. 3572
bei km 62.623
gegen Berechnung ausgeführt.




Nachweis über Zustandsbericht Langzeitgarantie

Das Fahrzeug wird 2 Jahre nach Ablieferung und im Folgenden alle zwei Jahre – ohne zusätzliche Berechnung für den Kunden – überprüft, damit die Ansprüche im Rahmen der Langzeitgarantie nicht gefährdet werden.

Zustandsbericht nach 2 Jahren

erstellt am 29.11.14

bei km 17879



Zustandsbericht nach 4 Jahren

erstellt am 12.03.2015

bei km 40415



Zustandsbericht nach 6 Jahren

erstellt am 10.05.17

bei km 50982



Zustandsbericht nach 8 Jahren

erstellt am 19.05.2019

bei km 56004



Zustandsbericht nach 10 Jahren

erstellt am 04.05.2027

bei km 62457



Service Aktionen

Bezeichnung* WKEO
 am 13.08.2019
 durchgeführt.
 Betriebs-Nr. M2M10

PORSCHE
 Porsche Zentrum
 Bamberg
 Käntenstraße 12
 96052 Bamberg
 Tel.: 0951/3022-0
 Stempel

Bezeichnung* AKA7
 am 13.08.2019
 durchgeführt.
 Betriebs-Nr. M2M10

PORSCHE
 Porsche Zentrum
 Bamberg
 Käntenstraße 12
 96052 Bamberg
 Tel.: 0951/3022-0
 Stempel

Bezeichnung* AKB1
 am 13.08.2019
 durchgeführt.
 Betriebs-Nr. M2M10

PORSCHE
 Porsche Zentrum
 Bamberg
 Käntenstraße 12
 96052 Bamberg
 Tel.: 0951/3022-0
 Stempel

Bezeichnung* _____
 am _____
 durchgeführt.
 Betriebs-Nr. _____

Stempel

Bezeichnung* _____
 am _____
 durchgeführt.
 Betriebs-Nr. _____

Stempel

Bezeichnung* _____
 am _____
 durchgeführt.
 Betriebs-Nr. _____

Stempel

Bezeichnung* _____
 am _____
 durchgeführt.
 Betriebs-Nr. _____

Stempel

Bezeichnung* _____
 am _____
 durchgeführt.
 Betriebs-Nr. _____

Stempel

MAESSEN

classics & sportscars



Bericht-Nr.: 0DE0BAM09JT000917
Datum: 07.04.2016 11:02 Uhr
Klasse: Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau: Schräghecklimousine
Hersteller: PORSCHE
Typ: 970
Variante/Version/Ausführung:
Antriebsart: Benzin
Emissionsschl: EURO5;A,PI/CI; M, N1 I
Fz-Id.Nr.: WP0ZZZ97ZBL051044
ZGG: 2440 kg
EZ/km: 22.12.2010 / 45327
Version FSD.HU21 4.7.0.82
Kundenkennzeichen:

Seite 1 von 1

M1
AB
0583
ACR00023
GB22 / 03
0001
35A0

Letzte HU: -

Hauptuntersuchung § 29 StVZO

Abgasverhalten

Ergebnis:
ohne festgestellte Mängel

Nächste HU
April 2018

S30-600-10-AS0416

S31-600-10-AS0490

Prüfplakette
zugeteilt

Sehr verehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

es bestehen keine Bedenken gegen die Vorschriftsmäßigkeit Ihres Fahrzeuges.

Die Plakette wurde zugeteilt.
Das Fahrzeug ist im April 2018 zur nächsten Hauptuntersuchung vorzuführen.
Bitte beachten Sie auch die Informationen auf der Rückseite.

Es betreute Sie Herr Pfohlmann.

Die Untersuchung beinhaltet die Überprüfung des Umweltverhaltens.



Messwerte:

Bremsentest (Werte in daN)	links	rechts
Betriebsbremse 1. Achse	450	420
Betriebsbremse 2. Achse	330	330
Feststellbremse	230	150

Abbremsung BBA (%): Räder block.
Abbremsung FBA (%): Räder block.

Rechnung: (+/- TÜV Entgelt)
Das Inkasso erfolgt über
unseren TÜV-Partner.

Hauptuntersuchung § 29 StVZO	54,62 EUR			
Vergütung gem. Anl. VIIIb zu §29 StVZO	8,40 EUR			
AU G-Kat OB		25,21 EUR		
HU + AU Kombination				
Gesamt:				
St.-Nr.: 143/101/71442	Netto 88,23 EUR	Brutto 104,99 EUR	MWSt 19%	16,76 EUR

Hauptuntersuchung incl. 1 EUR netto für Vorgaben nach Nr. 1 Anl. VIIIa StVZO

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen weiterhin gute Fahrt. TÜV im Internet: www.tuev-sued.de
Ihre Meinung ist uns wichtig. Wenn Sie Anregungen und Wünsche zu unserem Service haben, so rufen Sie uns
bitte unter der Telefonnummer 0800 8888822 (gebührenfrei) an.
TÜV SÜD - Mehr Sicherheit. Mehr Wert.

Ihr mobiler TÜV Service
TÜV SÜD Auto Service GmbH

TÜV®

Rudi Strobl

Tankstelle - Kfz - Service

Marktzeulner Str. 30 • 96247 Michelau - Schwürbitz

Telefon: +49(9574) 80481 • Telefax: +49(9574) 80482



MAESSEN

classics & sportscars

Rechnung-Nr.: 3506

Bei Zahlung bitte Kunden-Nr. und Beleg-Nr. angeben

Kunden-Nr.: 200987 Datum: 09.07.2024

Seite: 1

Leistungserstellung: 03.07.2024 bis: 09.07.2024

Herst./Modell: Porsche PANAMERA

Kennz.: N-HO101

Ident-Nr.: WP0ZZZ97ZBL051044

KM-Stand: 62545

Erstzul.: 22.12.2010

Nächste HU: 07/26

Nummer	Bezeichnung	Menge	E-Preis	Summe
	<u>Arbeitslohn:</u> ARBEITSLOHN FAHRZEUG AUS GARAGE HOLEN, STARTHILFE GEBEN, BATTERIE ERNEUERN, FAHRZEUGDURCHSICHT DURCHFÜREN.	28,00AW	6,24	174,72
DHU	DURCHSICHT ZUR HAUPTUNTERSUCHUNG	1,00AW	28,99	28,99
	<u>Durchlaufende Posten:</u> HAUPTUNTERSUCHUNG-ABGASUNTERSUCHUNG (ABGASROHR)	1,00AW	149,00	149,00
	<u>Ersatzteile:</u> ERA BATT. AGM 95AH	1,00Stü	312,29	312,29

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt!

Berechnungsgrundlage: 12AW = 1 Stunde

Netto ohne Durchläufer 516,00
Mwst 19 % 98,04

Rechnungssumme: 763,04 EUR

Netto Teile:	312,29	Netto Öle, Schmierst.:	0,00	Netto Sonst./Pakete	0,00
Netto Leistungen:	203,71	Netto Fremdleistungen:	0,00	Durchl. gem. §10 / 1 UstG:	149,00

Zahlbar, sofort nach Erhalt der Rechnung, ohne Abzug !

Bankverbindung:

Sparkasse Coburg / Lichtenfels • BIC: BYLADEM1COB • IBAN: DE1478350000092543248



PORSCHE

Wartung (A-Märkte) Panamera / S / Turbo ab Modelljahr 2011

Fahrzeug-Ident-Nr. WP0222972BL051044

Arbeitsanweisung
zum Auftrag Nr.

748

Wartung

bei 60.000, 120.000, 180.000, 240.000 km / 40.000, 80.000, 120.000, 160.000 mls u.s.w.

(Arbeitsposition 03 16 00 ..)

Beschreibungen zur Ausführungen siehe Handbuch Technik

Hinweis: Sollte die Kilometerleistung für eine Regelwartung nicht erreicht werden, muss spätestens nach 4, 8, 12..... Jahren eine Wartung durchgeführt werden.

Der Begriff "Prüfen" umfaßt alle notwendigen Folgearbeiten wie Einstellen, Nachstellen, Berichtigen und Nachfüllen, jedoch nicht Instandsetzen, Auswechseln und Überholen von Teilen oder Aggregaten.

Elektrik	
Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und Düseneinstellung prüfen	✓
Signalhorn: Funktion prüfen	✓
Bereifung und Notrad: Reifendruck prüfen	✓
Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen	✓
Fahrzeug innen	
Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen	✓
Partikelfilter: Filtereinsatz ersetzen	✓
Fahrzeug außen	
Wischerblätter prüfen	✓
Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen	✓
Rückfahrkamera reinigen	✓
Anhängezugvorrichtung: Funktion prüfen	✓
Belüftungsschlauch der Batterie: Zustand prüfen	✓
Bereifung und Notrad: Zustand prüfen	✓
Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Bremsscheiben auf Verschleiß	14 Jahre Verschleiß ✓
Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung	✓
Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung	✓
Fahrzeug unten	
Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung	✓
Motoröl ablassen, Ölfilter ersetzen	✓
Sichtprüfung auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)	✓
Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion	✓
Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung	✓
Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen	✓
Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung	✓
Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung	✓
Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen	✓
Motorraum	
Motoröl einfüllen	✓
Kraftstoffleitungen und -verbindungen: Sichtprüfung	✓
Sichtprüfung auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)	✓
Kühflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen	✓
Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten, ausschließlich die von Porsche freigegebenen Scheibenreinigungsmittel verwenden	✓
PDCC und Servolenkung: Flüssigkeitsstand prüfen	✓

Fortsetzung siehe Rückseite

PORSCHE

Wartung (A-Märkte) Panamera / S / Turbo ab Modell 2011

Fahrzeug-Ident-Nr. WP0227972B6051044

Arbeitsanweisung
zum Auftrag Nr.

748

Zusatzwartung Zündkerzen ersetzen
(Arbeitsposition 03 81 00 ..)

Zündkerzen ersetzen Panamera	alle 90.000 km / 60.000 mls oder 6 Jahre	<input checked="" type="checkbox"/>
Zündkerzen ersetzen Panamera S	alle 90.000 km / 60.000 mls oder 6 Jahre	<input type="checkbox"/>
Zündkerzen ersetzen Panamera Turbo	alle 60.000 km / 40.000 mls oder 6 Jahre	<input type="checkbox"/>

Zusatzwartung alle 90.000 km / 60.000 mls
(Arbeitsposition 03 83 00 ..)

Ausgleichsbehälter PDCC ersetzen	alle 90.000 km / 60.000 mls oder 6 Jahre	<input type="checkbox"/>
PDK-Getriebe: Öl ersetzen	alle 90.000 km / 60.000 mls oder 6 Jahre	<input type="checkbox"/>

Zusatzwartung alle 120.000 km / 80.000 mls
(Arbeitsposition 03 85 00 ..)

Luftfilter: Filtereinsatz ersetzen	alle 120.000 km / 80.000 mls oder 6 Jahre	<input type="checkbox"/>
------------------------------------	---	--------------------------

Zusatzwartung alle 180.000 km / 120.000 mls oder 12 Jahre
(Arbeitsposition 03 88 00 ..)


Schaltgetriebe: Öl ersetzen		<input type="checkbox"/>
Achsantrieb Allrad: Öl ersetzen		<input type="checkbox"/>
Achsantrieb hinten: Öl ersetzen		<input type="checkbox"/>

Alle 2 Jahre
(Arbeitsposition 03 51 00 ..)

Bremsflüssigkeit wechseln (nur Original Porsche Bremsflüssigkeit verwenden)	<input checked="" type="checkbox"/>
Zustandsbericht - Langzeitgarantie erstellen	<input checked="" type="checkbox"/>


Alle 4 Jahre
(Arbeitsposition 03 52 00 ..)

Reifendichtmittel austauschen	<input checked="" type="checkbox"/>
-------------------------------	-------------------------------------

Unterschrift (Monteur): 

Probefahrt:

Fernbedienung, Vordersitze, elektrische Parkbremse und Fußbremse (auch Betätigungsweg), Motor, Kupplung, Lenkung, Getriebe, ParkAssistent, Automatische Geschwindigkeitsregelung, PSM-Schalter, Heizung, Klimaanlage und Instrumente: Funktion prüfen	<input checked="" type="checkbox"/>
Öle, Flüssigkeiten: Sichtprüfung auf Dichtheit	<input checked="" type="checkbox"/>

Unterschrift (Endkontrolle): 

PORSCHE

Zustandsbericht / Langzeitgarantie



Fahrzeugdaten

Kundenname: Böhler Pol. Kennzeichen: N-HO 401
 Fahrzeugident.-Nr.: WPO222972BLO51044 Datum: 12.03.15
 Modell / Typ: 970420 Kilometerstand: 40415
 Erstzulassungsdatum: 22.12.10 Werkstattauftrags-Nr.: 748

B. Karosserie- Lackbegutachtung

- 1 Beule 2 Delle 3 Korrosion 4 Durchrostung
- 5 Sternschlag 6 Kratzer 7 Undicht 8 Riss

- Ja Nein Sind am Fahrzeug Hinweise auf Vorschäden erkennbar?
- Befindet sich das Fahrzeug im Originalzustand?
- Ist Fahrzeug im gepflegten Gesamtzustand?
- Verbau von Tequipment / Exclusive?



V = in Ordnung X = defekt O = entfällt I = Info

- 1 Karosserie / Cabrio-Verdeck
- 2 Spaltmaße
- 3 Lackzustand
- 4 Türen / Deckel
- 5 Spiegelgehäuse
- 6 Verkleidungen vorne hinten seitlich
- 7 Stoßfänger vorn
- 8 Stoßfänger hinten
- 9 Spoiler
- 10 Dach
- 11 Schiebedach
- 12 Felgen
- 13 Windschutzscheibe, Seitenscheiben, Heckscheibe
- 14 Prüfen der Wasserabläufe auf Durchgang
- 15 Seitenschweller / Innenholm
- 16 Unterboden
- 17 Unterbodenschutz
- 18 Unterbodenverkleidungen

Notizen / Info:

12.03.15 VM
 Datum Mechaniker

12.3.15 _____
 Datum Meister / Werkstattleiter

PORSCHE
 Porsche Zentrum
 Bamberg
 Kämerstraße 12
 96052 Bamberg
 Tel. 0951/3020-0



Reparatur-Auftrag

Auftragsnummer: 2024003572/1	Annahmetermin: 18.09.2024 08:00	Fertigstellungstermin: 23.09.2024 16:00	PORSCHE 23.09.2024
---------------------------------	------------------------------------	--	------------------------------

Auftrag von:
Herr Rudolf Böhlein
Färberstr. 34
90402 Nürnberg

Telefon/E-Mail 1:
+49 176 16291166

Telefon/E-Mail 2:

Amtl. Kennzeichen: N-HO 101	Fahrzeug-Ident Nummer: WPOZZZ97ZBL051044	MKB: M4	GKB:	Getriebe:	Kunden-Nr.: 016641
Typ/Modellschlüssel: 970420	Typ/Modell: Panamera 4S	Treibstoff:	ccm:	Leistung KW/PS: /	Lacknummer: Farbbezeichnung: 1A carbongra...
Auslieferung NW: 23.12.2010	Datum Erstzulassung: 23.12.2010	km-Stand: 62623	Nächste HU/AU: 04/2022	Nächste UVV:	GW Anschlussgarantie: Auftragsart: N Leitzahl:

Auftragspositionen:

Nr	Position	ZE/Menge	Beschreibung	Mech.
1			* kunde ist selbst mobil	
2				
3	P 03160000	203	WARTUNG NACH HERSTELLERVORGABE	
4				
5	P 60480102	25	WASSERABLAUF GEPRÜFT	
6				
7	P 03510050	51	ZUSATZWARTUNG ALLE 2 JAHRE Bremsflüssigkeitswechsel Zustandsbericht für Langzeitgarantie	
8				
9	P 03520050	2	ZUSATZWARTUNG ALLE 4 JAHRE Reifendichtmittel ersetzen	
10				
11	P 03830072	92	ZUSATZARBEIT ALLE 90.000 KM / 6 JAHRE PDK-Getriebeöl wechseln	
12				
13	PREIN		FAHRZEUG GEWASCHEN UND AUSGESAUGT	

Auslesen OBFCM-Daten (On-Board Fuel ConsumptionMonitoring Daten):

Zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 2021/392) werden Fahrzeugdaten zu Kraftstoffverbrauch und gefahrenen Kilometern (sog. On-Board Fuel ConsumptionMonitoring Daten) bei Werkstattbesuchen aus Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor (inkl. Plug-In-Hybride) mit Erstzulassungsdatum ab 01.01.2021 ausgelesen und zusammen mit der Fahrzeugidentifikationsnummer an die EU-Kommission übertragen.

Die Datenverarbeitung, Übermittlung, Speicherung erfolgt im Rahmen dieser rechtlichen Verpflichtung und kann kundenseitig vor dem Auslesevorgang in der Vertragswerkstatt verweigert werden.

Die Daten werden nach spätestens 15 Jahren oder gemäß den gesetzlichen Anforderungen, zum Beispiel sobald der Zweck entfällt, zu dem sie erhoben wurden und sofern der Löschung keine anderen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen, gelöscht.

BEI RÜCKFRAGEN ZUM TERMIN TEL.: 0951/3020-0

Kunde wünscht eine gemeinsame Fahrzeug Besichtigung



Reparatur-Auftrag

ABSCHRIFT KUNDENEXEMPLAR KOPIE - SEITE 2/2

Auftrag von:
Herr Rudolf Böhlein

PORSCHE

18.09.2024 08:00

Amtl. Kennzeichen:
N-HO 101

Auftragsnummer:
2024003572/1

Kundenvereinbarung:

KM-Stand _____

Qualitätskontrolle SB

Datum / Unterschrift _____

- KFZ-Schein Ja Nein
- Wartungsheft Ja Nein
- Wertgegenstände im Fzg. Ja Nein
- Aktionen geprüft Ja Nein
- ET aufheben Ja Nein
- Leasing Ja Nein

vorauss. Rep.-Kosten inkl. MwSt. _____ €

Umfang der Vertragsweiterung:

Die Erweiterung des Auftrags wurde vereinbart:

Tel. persönl.

Bitte haben Sie Verständnis, dass wir für in Ihrem Fahrzeug befindlichen Wertgegenstände keine Haftung übernehmen können. Entfernen Sie deshalb bitte solche Gegenstände aus Ihrem Fahrzeug.

Für Original Teile und Original Zubehör gelten die in der Reparaturannahme ausgehängten Gewährleistungsbedingungen

Datenschutz

Soweit erforderlich, verarbeiten wir Ihre vorstehend genannten personenbezogenen Daten sowie Fahrzeug- und Reparaturinformationen (z.B. Fahrzeugidentifikationsnummer, technische Fahrzeug- und Werkstattdaten) zur Erfüllung dieses Auftrages oder gesetzlicher Verpflichtungen sowie zur Wahrung berechtigter Interessen von uns oder Dritten. Hierzu zählen beispielsweise die Abwicklung von Garantie- und Kulanzfällen, die Verbesserung der Produktqualität sowie die Verarbeitung von Daten in einer zentralen Interessenten- und Kundenbetreuungsplattform für Kundenbindungs- und Vertriebszwecke. Weitere Einzelheiten zur Verarbeitung sowie Ihre Betroffenenrechte entnehmen Sie bitte unserem Datenschutzhinweis. Hierfür können Sie sich jederzeit an Ihren jeweiligen Ansprechpartner im Porsche Zentrum wenden.

Der Auftrag wird unter Anerkennung der in der Reparaturannahme ausgehängten „Bedingungen für die Ausführung von Arbeiten an Kraftfahrzeugen, Anhängern, Aggregaten und deren Teilen und für Kostenvorschläge“ erteilt.

Sollten es sich um Gewährleistungsansprüche auf Nachbesserung nach den „Porsche Verkaufsbedingungen für fabrikneue Porsche Fahrzeuge (Fahrzeuge) und Original Porsche Ersatz-, Zubehör- und Austauschteile (Teile)“ handeln, werden diese im Rahmen der Herstellergarantie abgewickelt. Die Gewährleistungsansprüche bleiben hiervon unberührt.

Karte Bar Lastschrift

Die Auftragsbestätigung ist Ausweis für die Rückgabe des Wagens.

Verwahren Sie sie gut.

Unterschrift des Auftragsstellers



Hauptuntersuchung nach §29 StVZO Nr. 1PSX02767/A

(3) 05.05.2022 10:42

(2) Amtl. Kennzeichen

D N-HO 101

(1) Fzg-Ident-Nr.

WP0ZZZ97ZBL051044

(5) Fahrzeug-Art (Klasse/Aufbau) PKW (M1-AB)
Hersteller (-Nr) PORSCHE (0583)
Typ und Ausführung (-Nr) 970 (ACR-00023)
Erstzulassung 12/2010
(4) Stand des Wegstreckenzählers 62.461
Zul. Gesamtmasse 2440 kg
letzte Hauptuntersuchung vom 04/2020
(3) Prüfort 1000-00/2011-00
Version Systemdaten-Anwendung 4.21

Messwerte: Betriebsbremse

Achse	links [daN]	rechts [daN]
1	370	355
2	290	270

block.
block.

Feststellbremse

links [daN]	rechts [daN]
220	250

Abbremsung BBA: 53 %

Abbremsung FBA: 19 %

(7) HU-Untersuchungsergebnis: ohne festgestellte Mängel

Prüfplakette wurde zugeteilt

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (UMA): bestanden

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
wir haben Ihr Fahrzeug nach §29 StVZO untersucht und keine Mängel festgestellt.

(8) Fälligkeit der nächsten Hauptuntersuchung

05.2024

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

(9) Ihr GTÜ-Sachverständiger
01628004 B.Eng. Fabian Wölfel
Ingenieur- und Sachverständigenbüro
Lunz & Haderlein GmbH & Co. KG
Kärntenstraße 6
96052 Bamberg
Tel: 095150900680




Unterschrift/Stempel

Rechnung Nr.1PSX02767/R

Belegdatum entspricht Leistungsdatum

Prüfentgelt §29 HU incl. UMA o. MwSt. *)	107,56 EUR
Vergütung gem. Anlage VIIIb StVZO Nr. 6.4 o. MwSt.	8,40 EUR
Summe o. MwSt.	115,97 EUR
19 % MwSt.	22,03 EUR
Gesamtbetrag	138,00 EUR

*) incl. aml. Gebühr für Systemdaten-Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO



PORSCHE

Wartung (A-Märkte) Panamera / S / Turbo ab Modelljahr 2011

Fahrzeug-Ident-Nr. WPOZZZ97ZBL051004

Arbeitsanweisung
zum Auftrag Nr.

1685

Wartung
bei 60.000, 120.000, 180.000, 240.000 km / 40.000, 80.000, 120.000, 160.000 mls u.s.w.
(Arbeitsposition 03 16 00 ..)
Beschreibungen zur Ausführungen siehe Handbuch Technik

Hinweis: Sollte die Kilometerleistung für eine Regelwartung nicht erreicht werden, muss spätestens nach 4, 8, 12.....Jahren eine
Wartung durchgeführt werden.

Der Begriff "Prüfen" umfasst alle notwendigen Folgearbeiten wie Einstellen, Nachstellen, Berichtigen und Nachfüllen, jedoch nicht
Instandsetzen, Auswechseln und Überholen von Teilen oder Aggregaten.

Elektrik	✓
Scheibenwisch-/waschanlage, Scheinwerferreinigungsanlage: Funktion und Düseneinstellung prüfen	✓
Signalhorn: Funktion prüfen	✓
Bereifung und Notrad: Reifendruck prüfen	✓
Diagnosesystem: Fehlerspeicher auslesen; Wartungsintervall zurücksetzen	✓
Fahrzeug innen	
Sicherheitsgurte: Funktion und Zustand prüfen	✓
Partikelfilter: Filtereinsatz ersetzen	✓
Fahrzeug außen	
Wischerblätter prüfen	✓
Alle Scheinwerfer: Einstellung prüfen	✓
Rückfahrkamera reinigen	✓
Anhängezugvorrichtung: Funktion prüfen	✓
Belüftungsschlauch der Batterie: Zustand prüfen	✓
Bereifung und Notrad: Zustand prüfen	✓
Bremsanlage: Sichtprüfung der Bremsbeläge und Brems Scheiben auf Verschleiß	✓
Bremsschläuche: Sichtprüfung auf Beschädigung	✓
Kühler und Lufteinlässe: Sichtprüfung auf äußerliche Verschmutzung und Verstopfung	✓
Fahrzeug unten	
Abdeckungen des Unterbodens: Sichtprüfung auf Vollständigkeit, Befestigung und Beschädigung	✓
Motoröl ablassen, Ölfilter ersetzen	✓
Sichtprüfung auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)	✓
Bremsleitungen: Sichtprüfung auf Beschädigung, Verlegung und Korrosion	✓
Lenkgetriebe: Sichtprüfung der Faltenbälge auf Beschädigung	✓
Spurstangengelenke: Spiel und Staubkappen prüfen	✓
Gelenkwellen: Sichtprüfung der Manschetten auf Dichtheit und Beschädigung	✓
Achsgelenke: Spiel prüfen, Sichtprüfung der Staubkappen auf Beschädigung	✓
Abgasanlage: Sichtprüfung auf Dichtheit und Beschädigung, Aufhängung prüfen	✓
Motorraum	
Motoröl einfüllen	✓
Kraftstoffleitungen und -verbindungen: Sichtprüfung	✓
Sichtprüfung auf Dichtheit (Öle u. Flüssigkeiten)	✓
Kühflüssigkeit: Stand und Frostschutz prüfen	✓
Scheibenwisch-/waschanlage: Flüssigkeitsstand prüfen; Abhängig von der Jahreszeit Scheibenreiniger bzw. Frostschutz beachten, ausschließlich die von Porsche freigegebenen Scheibenreinigungsmittel verwenden	✓
PDCC und Servolenkung: Flüssigkeitsstand prüfen	✓

Fortsetzung siehe Rückseite

PORSCHE**APPROVED**

P3717227

Antrag (Kopie für den Vermittler)

Porsche Approved Reparaturkostenversicherung
bei der Real Garant Versicherung AG**MAESSEN**

classics & sportscars

2. Versicherer

Sie schließen den Versicherungsvertrag mit der

Real Garant Versicherung AG

Marie-Curie-Straße 3

73770 Denkendorf

Sitz der Real Garant Versicherung AG ist Denkendorf. Die Gesellschaft ist eingetragen beim Handelsregister Stuttgart unter der Nummer HRB 213642. Als Versicherungsunternehmen unterliegt die Gesellschaft der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, E-Mail: poststelle@bafin.de, Internet: www.bafin.de. Im Fall einer Beschwerde können Sie sich auch an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wenden.

3. Versicherungsdauer

Der Versicherungsvertrag ist geschlossen für eine Laufzeit von

36 MonateBeginn: 10.05.2022Ablauf: 09.05.2025

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem vereinbarten Zeitpunkt nach Maßgabe der Allgemeinen Versicherungsbedingungen. Der Versicherungsvertrag endet, ohne dass es einer Kündigung bedarf, und wird nicht automatisch verlängert. Wie Sie oder der Versicherer den Vertrag vorzeitig beenden können, können Sie den Allgemeinen Versicherungsbedingungen in Teil C Ziffer 1.5 entnehmen.

4. Vermittler

Versicherungsvertreter:

Aufnahme des Einzelvertrages im Auftrag
der Porsche Financial Services GmbH durch:Porsche Financial Services GmbH,
Porsche Str. 1, 74321 Bietigheim-BissingenPZ BambergKärntenstraße 12

5. Versichertes Kraftfahrzeug

Fahrzeugtyp:	_____
Km-Stand:	<u>62.457</u>
Fahrzeugident-Nr.:	<u>WPOZZZ97ZBL051044</u>

6. Prämie

Prämie netto:	<u>3.268,91</u>	EUR
Vers.-St.: 19 %	<u>621,09</u>	EUR
Prämie (inkl. Versicherungssteuer):	<u>3.890,00</u>	EUR

Die für den Vertrag fällige Prämie ist inklusive Versicherungssteuer vom Versicherungsnehmer innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins an das empfangsberechtigte Porsche Zentrum zu entrichten. Ihr Widerrufsrecht bleibt hiervon unberührt.

7. Erklärung des Antragstellers

Hiermit beantrage ich den Abschluss der Porsche Approved Reparaturkostenversicherung.

Die für den Abschluss des Vertrages erforderlichen Angaben habe ich gegenüber dem Vermittler gemacht. Der Versicherungsschutz beginnt zu dem vereinbarten Zeitpunkt nach Maßgabe der Allgemeinen Versicherungsbedingungen. Mit diesem Beginn des Versicherungsschutzes bin ich einverstanden, auch wenn er vor Ablauf der Widerrufsfrist liegt.

Ich habe vor Antragstellung folgende Unterlagen erhalten:

- Antrag (Original für den Kunden)
- Informationsblatt zum Versicherungsprodukt
- Allgemeine Versicherungsbedingungen
- Beratungsdokumentation

8. Hinweise und Widerrufsbelehrung**8.1 Vertragsgrundlagen**

Vertragsgrundlagen werden Ihr Antrag, der Versicherungsschein sowie die Ihnen übermittelten Allgemeinen Versicherungsbedingungen.

8.2 Ladungsfähige Anschrift des Versicherers

Sie schließen den Versicherungsvertrag mit der

Real Garant Versicherung AG
Marie-Curie-Straße 3
73770 Denkendorf

Sitz der Real Garant Versicherung AG ist Denkendorf. Die Gesellschaft ist eingetragen beim Handelsregister Stuttgart unter der Nummer HRB 213642.

8.3 Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt, nachdem Sie den Versicherungsschein, die Vertragsbestimmungen, einschließlich der Allgemeinen Versicherungsbedingungen, die weiteren Informationen nach § 7 Abs. 1 und 2 des Versicherungsvertragsgesetzes in Verbindung mit den §§ 1 bis 4 der VVG-Informationspflichtenverordnung und diese Belehrung jeweils in Textform erhalten haben. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

Per Post: Real Garant Versicherung AG, Marie-Curie-Straße 3, 73770 Denkendorf

Per Fax: +49 (0)711 49063-175

Per E-Mail: vertragswesen.de@realgarant.com

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs endet der Versicherungsschutz, und wir erstatten Ihnen den auf die Zeit nach Zugang des Widerrufs entfallenden Teil der Prämien, wenn Sie zugestimmt haben, dass der Versicherungsschutz vor dem Ende der Widerrufsfrist beginnt. Den Teil der Beiträge, der auf die Zeit bis zum Zugang des Widerrufs entfällt, dürfen wir in diesem Fall einbehalten; dabei handelt es sich pro Tag des Versicherungsschutzes je nach gewünschter Zahlungsperiode um folgenden Betrag: 1/30 des Monatsbeitrags, 1/90 des vierteljährlichen Beitrags, 1/180 des halbjährlichen Beitrags bzw. 1/360 des Jahresbeitrags. Ist der Beitrag einmalig für eine abweichende Zahlungsperiode zu entrichten, dürfen wir pro Tag des Versicherungsschutzes einen Betrag von $1/x$ (x = Anzahl der Tage der beantragten Versicherungsdauer) des Einmalbeitrags einbehalten. Die Zahlungsperiode sowie den Versicherungsbeitrag können Sie dem Antrag sowie dem Versicherungsschein entnehmen. Die Erstattung zurückzuzahlender Beträge erfolgt unverzüglich, spätestens 30 Tage nach Zugang des Widerrufs. Beginnt der Versicherungsschutz nicht vor dem Ende der Widerrufsfrist, hat der wirksame Widerruf zur Folge, dass empfangene Leistungen zurückzugewähren und gezogene Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben sind.

Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn der Vertrag auf Ihren ausdrücklichen Wunsch sowohl von Ihnen als auch von uns vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.

Ende der Widerrufsbelehrung

8.4 Beschwerden

An wen können Beschwerden gerichtet werden?

Die Zufriedenheit unserer Kunden steht für uns im Mittelpunkt. Sollten Sie dennoch einmal nicht zufrieden sein, dann lassen Sie es uns bitte wissen. Sie können dazu die Telefonnummer +49 (0)711 49063-29 nutzen oder sich per E-Mail an vertragswesen.de@realgarant.com oder auf dem Postweg an die Real Garant Versicherung AG, Marie-Curie-Straße 3, 73770 Denkendorf wenden. Dies gibt uns die Chance, für Sie eine Lösung zu finden und unseren Service zu optimieren. Damit wir Ihr Anliegen schnell und umfassend bearbeiten können, bitten wir Sie um folgende Informationen: Name, Adresse, Telefon/Fax-Nummer, Versicherungs- oder Fahrzeugidentnummer, Ihr Anliegen. Selbstverständlich setzen wir alles daran, Ihr Anliegen vertraulich, so schnell wie möglich und zu Ihrer Zufriedenheit zu lösen. Sollten Sie Anlass zu einer Beschwerde haben, können Sie diese auch auf unserer Webseite unter www.realgarant.com einlegen.

Unser Unternehmen ist nicht Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e.V., Wir nehmen auch nicht an anderen Streitbeilegungsverfahren teil. Eine Beschwerde können Sie alternativ an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder an den Vorstand der Real Garant Versicherung AG richten. Sofern Sie als Verbraucher den Versicherungsvertrag auf elektronischem Wege (z.B. über eine Website oder via E-Mail) geschlossen haben, können Sie für Ihre Beschwerde auch die von der Europäischen Kommission eingerichtete Online-Streitbeilegungsplattform (Website: www.europa.eu) nutzen.

Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, Email: poststelle@bafin.de, Internet: www.bafin.de. Im Fall einer Beschwerde können Sie sich auch an die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht wenden.

9. Informationen zur Verwendung Ihrer Daten

Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch die Real Garant Versicherung AG für Deutschland und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Verantwortlicher für die Datenverarbeitung

Real Garant Versicherung AG
Marie-Curie-Straße 3
73770 Denkendorf

Telefon: +49 (0)711 49063 0
Fax: +49 (0)711 49063 18
E-Mail: info@realgarant.com

Unsere(n) **Datenschutzbeauftragten** erreichen Sie unter folgender Adresse

Zurich Gruppe Deutschland
Konzernschutz
50427 Köln
E-Mail: datenschutz@zurich.com

Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), der datenschutzrechtlich relevanten Bestimmungen des Versicherungsvertragsgesetzes (VVG) sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze.

Stellen Sie einen Antrag auf Versicherungsschutz, benötigen wir die von Ihnen hierbei gemachten Angaben für den Abschluss des Vertrages und zur Einschätzung des von uns zu übernehmenden Risikos. Kommt der Versicherungsvertrag zustande, verarbeiten wir diese Daten zur Durchführung des Vertragsverhältnisses, z.B. zur Policierung oder Rechnungsstellung. Angaben zum Schaden benötigen wir etwa, um prüfen zu können, ob ein Versicherungsfall eingetreten und wie hoch der Schaden ist.

Hinweis: Sofern Dienstleister nicht streng weisungsgebunden als Auftragsverarbeiter eingesetzt werden, sondern eine eigene Entscheidungskompetenz haben (wie z.B. typischerweise bei Sachverständigen u. Gutachtern), unterbleibt die Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an einen solchen Dienstleister, wenn Sie dieser Übermittlung widersprechen und geltend machen können, dass in der konkreten Situation ausnahmsweise Ihre schutzwürdigen Interessen das Interesse des Übermittelnden Unternehmens überwiegen.

10. Unterschriften


Mit der Unterschrift gebe ich die unter der Ziffer 7. aufgeführten Erklärungen ab und bestätige die Richtigkeit und Vollständigkeit meiner Angaben. Die Hinweise sowie die Widerrufsbelehrung unter Ziffer 8. habe ich zur Kenntnis genommen.

05.05.2022

12.5. 122



Datum, Unterschrift Antragsteller



Datum, Unterschrift Porsche Zentrum/
Porsche Financial Services GmbH
(im Auftrag der Real Garant Versicherung AG)

Porsche Zentrum Bamberg
Auto-Scholz® Sportwagen GmbH
Kärntenstraße 12
96052 Bamberg
Tel. +49 951 3020-0
Fax +49 951 3020-299
info@porsche-bamberg.de
www.porsche-bamberg.de

Kopie des Antrages bitte senden an:

Porsche Approved
Porsche Financial Services GmbH
Postfach 13 44
74303 Bietigheim-Bissingen

Betreff: Porsche Approved Reparaturkostenversicherung

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

Nr. DK6B01647

Seite 1/2

(1) FIN	WPOZZZ97ZBL051044	(2) Amtl. Kennzeichen	D N HO 101
(3) Prüfdatum	03.07.2024 (16:33)	(3) Prüfort	Lichtenfels 001833/1000-01
(4) Stand Wegstreckenzähler	62.545 km	Erstzulassung	22.12.2010
(5) Fahrzeug-Klasse	M1/AB	Zulässige Gesamtmasse	2.440 kg
Hersteller (HSN)	PORSCHE (0583)	Letzte HU	05.2022
Typ (TSN-VVS)	970 (ACR-00023)	FSD.HU21 Version	4.26

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 wir haben Ihr Fahrzeug nach § 29 StVZO untersucht. An Ihrem Fahrzeug wurden keine Mängel festgestellt.

Bremswirkprüfung		F(B) ll [daN]	F(B) re [daN]	Abweichung [%]	Blockiert	Z Abbremsung [%]
Betriebsbremse	Achse 1	645	595	7,8	-	67,4
	Achse 2	209	195	6,7	-	
Feststellbremse	Achse 2	317	197	37,9	-	21,1

(7) Ergebnis Prüfplakette (8) Fälligkeit der nächsten
Ohne festgestellte Mängel Zugeteilt HU 07.2026

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (siehe Anhang)
Bestanden

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

(9) Im Auftrag der GTÜ mbH
 B.Eng. Christoph Trier, PI-Nr. 01833007
Ingenieurbüro Krug
 Werkstraße 9 • 96215 Lichtenfels • Tel.: 095719460360



Rechnung Nr. UB-DK6B01647

Rechnungsdatum 03.07.2024

§ 29 StVZO Hauptuntersuchung (inkl. UMA)*

Netto	125,21 EUR	Brutto	149,00 EUR
-------	------------	--------	------------

Gesamtbetrag

Netto	125,21 EUR	Brutto	149,00 EUR
-------	------------	--------	------------

enthaltene 19 % MwSt.

23,79 EUR

*) Inkl. amtli. Gebühr für Systemdaten - Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO.



Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

Nr. DK6B01647

D N HO 101

(1) FIN

WP0ZZZ97ZBL051044

(2) Amtl. Kennzeichen

Anhang: Nachweis über die Durchführung der AU nach Anlage VIII StVZO				Nein	#i.O.
Mängel der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie) die behoben wurden :					
Erkannte, aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie :					
Kontrollleuchte Motordiagnose					#i.O.
Sichtprüfung Kontrollleuchte Motordiagnose				i.O.	i.O.
Status Kontrollleuchte Motordiagnose				i.O.	#i.O.
Ansteuerung Kontrollleuchte Motordiagnose				i.O.	
Funktionsprüfung OBD					
Prüfbereitschaft					
unterstützte Tests	011111101101	010000000000			
durchgeführte Tests	000000000000	000000000000			
Fehlerspeicher				0	i.O.
Anzahl der abgasrelevanten Fehler				Istwert 104	i.O.
Konditionierung					
Motortemperatur		Einheit [°C]	Sollwert #min. 60		
Kat-Konditionierung		[s]	#min. 0		
Konditionierungsdrehzahl		[1/min]	min. 3000		0
Konditionierung					
Bei erhöhter Drehzahl					
Drehzahl		Einheit [1/min]	Sollwert 2500-3000	Istwert 2670	i.O.
CO		[%Vol]	max. 0.20	0.02	i.O.
Lambda			0.970-1.030	0.999	i.O.
Bei erhöhter Drehzahl					
Drehzahl		Einheit [1/min]	Sollwert 2500-3000	Istwert 2880	i.O.
CO		[%Vol]	max. 0.20	0.01	i.O.
Lambda			0.970-1.030	1.000	i.O.
Bei Leerlaufdrehzahl					
Drehzahl		Einheit [1/min]	Sollwert 440-#800	Istwert 610	i.O.

Hinweis: Dieser Nachweis ist bis spätestens Ende des folgenden Kalendermonats bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.
Legende: # Handeingabe; Messgerät: Bedienerführung AVL DITEST GmbH DSS AU-DE (V6.12 LF6 11/2023); AU-Messgerät AVL DITEST GmbH AVL Gas 1000 (V2.4 09/2021); Auslesegerät AVL DITEST GmbH AVL OBD 1000 (V3.9 06/2020); AU-Solldatenstand: III/2023



© 2024 U I U MOTT P...NE. UG UG 24

181306747 1



PORSCHE

Zustandsbericht / Langzeitgarantie

A. Fahrzeugdaten




Kundenname: Bohlein Pfd. Kennzeichen: N-HO 101
 Fahrzeugident. Nr.: WP0ZZ2972BL051644 Datum: 15.05.2019
 Modell / Typ: Panamera 4S Kilometerstand: 56004
 Erstzulassungsdatum: 22.12.2010 Werkstattauftrags-Nr.: 1485

B. Karosserie-Lackprüfung

1 Dorn 2 Delle 3 Korrosion 4 Durchbohrung
 5 Stoßschlag 6 Kratzer 7 Undicht 8 Riss

- Ja Nein Sind am Fahrzeug Hinweise auf Vorschäden erkennbar?
 Befindet sich das Fahrzeug im Originalzustand?
 Ist Fahrzeug im gepflegten Gesamtzustand?
 Verbau von Equipment / Exclusive ?

V = in Ordnung X = defekt O = entfällt I = Info



- 1 Karosserie / Cabrio-Verdeck
- 2 Spülrinne
- 3 Lackzustand
- 4 Türen / Deckel
- 5 Spiegelgehäuse
- 6 Verkleidungen vorne hinten seitlich
- 7 Stoßfänger vorn
- 8 Stoßfänger hinten
- 9 Spoiler
- 10 Dach
- 11 Schiebedach
- 12 Felgen
- 13 Windschutzscheibe, Seitenscheiben, Heckscheibe
- 14 Prüfen der Wasserabläufe auf Durchgang
- 15 Seitenschweller / Innenholm
- 16 Unterboden
- 17 Unterbodenschutz
- 18 Unterbodenverkleidungen

Notizen / Info:

15.5.2019
 Datum Mechaniker

15.5.19
 Datum Meister / Werkstatteiter

Ihr KÜS-Partner:
Kfz-Ingenieurbüro Andreas Stirner
Wassergasse 11
96450 Coburg
09561-812550
info@stirner-coburg.de



MIT
SYMPATHIE
UND
SACHVERSTAND.

Tel.: 09561-812550

Herr
Rudolf Böhlein
Färberstr. 34
90402 Nürnberg

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO
inkl. Teiluntersuchung Abgas n. Anlage VIII Nr. 6.8.2 StVZO



Laufleistung abgibt:	51851 km	Fz-Art	Fz z. Pers. bef. b. 8 Spl.	M1AB	Bericht-Nr.	X150929779
U-Stelle:	14005AI	Aufbau-Art	Schräghecklimousine		Amtl. Kennz.	D N-HO101
Kennnummer:	10323011	Hersteller	PORSCHE	0583	Fz-Ident-Nr.	WP0ZZZ97ZBL051044
K-Nr.	40534071 / v0DyAsJ4	Fz-Typ	970	ACR00023	Prüfdatum	11:10 / 20.03.2018
Letzte HU:		ZGM	2440			
Auftrag	14005K/981	Erstzul.	12/2010			

Sehr geehrter Herr Böhlein,

bei der Untersuchung Ihres Fahrzeuges wurden keine Mängel festgestellt.

Die Abgasmessung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (siehe Anhang).

Die nächste HU ist fällig im März 2020.

Die Bremsenprüfung erfolgte auf einem Bremsenprüfstand. Dabei wurden folgende Werte [daN] gemessen:

Betriebsbremsanlage:		links	rechts
Abbremsung: 50 %	1. Achse	240	260
	2. Achse	340	350
Feststellbremsanlage:		links	rechts
Abbremsung: 20 %	2. Achse	240	230

Ergebnis:

ohne festgestellte Mängel

HU-Plakette:

angebracht

nächste HU:

März 2020

Zum Nachweis der gültigen Hauptuntersuchung können Sie im Online-Portal Ihrer Zulassungsbehörde folgende Prüfziffer (HU-Expresscode) nutzen: v0DyAsJ4 Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter www.kues.de/ikfz.

Ihr Prüferingenieur Dipl.-Ing. (FH) Gregor Mann



Entgelt für Fahrzeuguntersuchung - Rechnung

Entgelt Fahrzeuguntersuchung:	106,00 EUR
Vergütung f. Vorführ./Gerätenutz. (Werkstattkosten):	4,00 EUR
Endsumme netto: 92,44 EUR; 19% USt: 17,56 EUR	
Endsumme	110,00 EUR

Die Untersuchung wurde im Namen und auf Rechnung der KÜS durchgeführt.
Steuernummer: 020/140/01800
Entgelt beinhaltet den Aufwand für die Bereitstellung für Vorgaben nach Nr. 1
Anlage VIII StVZO. (Version 4.13.3.0)

Anhang : Abgasmesswerte

Die Messung erfolgte mit einem geprüften Abgasmessgerät (asanetwork)

Bedienrechner: BrainBee S.p.A. OMNIBUS 800 - Version: 196.10 - Stand: IV / 2017

Abgasmeßgerät: BrainBee S.p.A. AGS-200 - SN: 070717000527 - Version: 2.105

OBD-Auslesegerät: BrainBee S.p.A. Brain Bee / FastBox - SN: 251215000694 - Version: 167.00

-> Handeingabe
20.03.2018 11:06:10

Gedruckt: 20.03.2018 E10323045\8906\DI0323045\8906

Bericht-Nr.: X150929779

Seite 1 von 2

SOM17
7432853

Bundesgeschäftsstelle
Zur KÜS 1
66679 Losheim am See

Tel.: +49 6872 9016-0
Fax: +49 6872 9016-123
info@kues.de · www.kues.de

Beachten Sie bitte
die Informationen
auf der Rückseite

93313 | 2017-07-05

© 2017

Kraftfahrzeug-Überwachungsorganisation freiberuflicher Kfz-Sachverständiger e. V.



MIT
SYMPATHIE
UND
SACHVERSTAND.

Seite 2 von 2 zu Bericht Nr. X150929779

Mängel nach Nr.4.4 der AU-Richtlinie, die behoben wurden (Mängel-Nr.813 der HU-Richtlinie).
Erkannte, aber nicht behobene Mängel nach Nr.5.3 der AU-Richtlinie:

Funktionsprüfung OBD

-Prüfbereitschaft: alle Systemtests durchgeführt
-Unterstützt
-Gesetzt

-Fehlerspeicher
-Anzahl abgasrelevanter Fehler

Kontrolleuchte Motordiagnose

Sichtprüfung Kontrolleuchte Motordiagnose
Ansteuerung Kontrolleuchte Motordiagnose
Status Kontrolleuchte Motordiagnose

Konditionierung

Öltemperatur

Bei erhöhter Drehzahl

Drehzahl

CO

Lambda

Bei Leerlauf-Drehzahl

Drehzahl

Einheit	Min.	Max.	Ist	#l. O.
			011111101101	
			000000000000	
				i. O.
			0	i. O.
				i. O.
				#l. O.
				#l. O.
				i. O.
°C	80	105		i. O.
1/min	2400	3200	2746	i. O.
%vol		0.2	0.00	i. O.
	0.97	1.03	1.001	i. O.
1/min	500	890	606	i. O.

Kraftfahrzeug-Überwachungsorganisation freiberuflicher Kfz-Sachverständiger e. V.

Nachweis
über die Durchführung der AU nach Anlage VIII StVZO



Datum: 05.05.2022
Uhrzeit: 10.36
Ausführende Stelle: GTÜ mbH
Vor dem Lauch 25
70567 Stuttgart

Messprogramm: G-KAT mit OBD Kraftstoffart: --

Fahrzeug-Ident.-Daten
Kennzeichen: N HO101
Kilometerstand: 62461
Fzg.-Hersteller: Porsche
Fzg.-Typ/Ausführung: 970
Fahrzeug-Ident.-Nummer: WP0ZZZ97ZBL051044
Erstzulassung: 22.12.2010
Schlüssel-Nr. 1: Feld 14.1 (Code zu Feld 14): 35A0
Schlüssel-Nr. 2: Feld 2.1 (Code zu Feld 2): 0583
Schlüssel-Nr. 3: Feld 2.2 (Code zu Feld D.2): ACR

Funktionsprüfung Abgas

Prüfung	Einheit	Sollw. Min.	Sollw. Max.	Istwert	Ergebnis
Motortemperatur	°C	80		106	LO.
erhöhte Leerlauf Drehzahl					
Drehzahl	min ⁻¹	2400	3400	2670	LO.
CO	% Vol.		0,20	0,00	LO.
Lambda		0,97	1,03	1,002	LO.
Leerlauf Drehzahl					
Drehzahl	min ⁻¹	500	820	609	LO.

Funktionsprüfung OBD
Prüfbereitschaft
unterstützt 010000000000 011111101101
gesetzt 000000000000 000000000000
alle Systemtests durchgeführt
Fehlerspeicher
Anzahl abgasrelevanter Fehler 0 LO.

Ergebnis
Funktionsprüfung Abgas LO.
Funktionsprüfung OBD LO.
Sichtprüfung Kontrollleuchte Motordiagnose # LO.
Status Kontrollleuchte Motordiagnose LO.
Ansteuerung Kontrollleuchte Motordiagnose # LO.
GESAMTERGEBNIS **BESTANDEN**

Hinweis:
Dieser Nachweis ist innerhalb der nächsten 2 Kalendermonate bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit

Mangel-Nr. 813 der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie, die behoben wurden): Ja Nein

Erkannte, aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie:

AU-Messgerät Bedienungsführung MAHA Emission Software V 7.51.102 AU-Ablauf V 1.10/11.04.D Leitfaden 5.01
AU-Messgerät Abgastester MAHA MET 6 V 2.07.009 (V 2.09.057) 50725
OBD-Auslesegerät MAHA PTI TOOL 1.2.1.3243 ZWGWDS
Solldaten Stand: 1/2020

Kontrollnummer: 01628 Name des Prüfers siehe Prüfbericht Unterschrift der verantwortlichen Person



Versicherungsbestätigung Nr. BC3XVV2		Anfälliges Kennzeichen	
zur Vollgültigkeit bei der Zulassungsbehörde über eine dem Pflichtversicherungsgesetz entsprechende Haftpflichtversicherung. Sie gilt auch für Fahrten mit ungetriebenen Kleinkraftwagen im Zusammenhang mit dem Zulassungsverfahren. ^{*)}		Zulassungszusammenhang gültig von bis	
Unfall-Nr. des Versicherungsscheins 2024K396856	Schlüssel-Nr. des Versicherten 9478	Name oder Nr. der Agentur des Versicherers ias GmbH, Bremen	
Schlüssel-Nr. für Hersteller und Typ	Fahrzeugart PKW	Fg.-Ident.-Nr. (zweimal die letzten 8 Stellen)	
Vermerk des Versicherers zum Vers.-vertrag <input checked="" type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 9		Beginn des Versicherungsschutzes <input checked="" type="checkbox"/> ab Tag der Zulassung/Zulassung oder <input type="checkbox"/> am (nicht ab Tag der Zulassung/Zulassung)	
Name und Anschrift des Versicherungsnehmers <input type="checkbox"/> allgem. Kennz. oder <input type="checkbox"/> Firmen Kennz. oder <input checked="" type="checkbox"/> Kurzzeit-Kennz.		Ende des Versicherungsschutzes bei roten Kennzeichen am Bei Kurzzeitkennzeichen: nach 5 Tagen	
Name und Anschrift des Motors (wenn abweichend vom Versicherungsschein)		Firma für Name und Umschrift des Versicherten Baloise Assurances Daniel Frank	
		*) ggf. vom Versicherer zu streichen	

Gesamtbeitrag inkl. zur Zeit gültiger Versicherungsteuer: 100,00 EUR

Anforderungscode: **67235 - 52989 - 86F10**

Karten-Nr.: **2024K396856**

eVB: **BC3XVV2**

Druckdatum: 31.10.2024

Zulassung möglich bis

05.11.2024

Filiale: 5513

Art.-Nr.: 47938



Versicherungsbestätigung für die Kfz-Haftpflichtversicherung für Kurzzeitkennzeichen

Guten Tag,

versichert ist die gesetzliche Haftpflicht in Höhe der jeweiligen gesetzlichen Mindestdeckungssummen. Eine Fahrzeugversicherung (Voll- oder Teilkasko, Insassenunfall- bzw. Rechtsschutzversicherung) besteht nicht. Nicht versichert ist die gewerbliche Nutzung des Fahrzeuges, d.h. insbesondere kein Taxibetrieb oder Car-Sharing, keine Fahrschule, keine Kurier-, Liefer- oder Zustelldienste sowie keine gewerbliche Personenbeförderung.

Voraussetzung ist das ordnungsgemäße Eintragen der Fahrzeugdaten im „Fahrzeugschein für Kurzzeitkennzeichen“. Der Versicherungsschutz gilt ausschließlich für kurzfristige Zulassungen im Zusammenhang mit Probe-, Prüfungs- oder Überführungsfahrten von Kraftfahrzeugen.

Beachten Sie bitte, dass dieses Dokument nur für die Zeit Gültigkeit hat, in der von einer deutschen Zulassungsbehörde ein gültiges Ausfuhrkennzeichen auf die mit der gleichen Nummer ausgestellte Versicherungsbestätigung ausgegeben wurde. Bitte füllen Sie die Karte in Druckschrift aus und geben Sie Ihre vollständige Heimatanschrift an.

Es wird keine Gewähr dafür übernommen, dass seitens der in der grünen Karte genannten Drittländer ein deutsches Kurzzeitkennzeichen zur Aus- bzw. Einreise anerkannt wird. Es gelten unsere Allgemeinen Bedingungen für die Kfz-Haftpflichtversicherung für Kurzzeit- und Ausfuhrkennzeichen sowie Tageszulassungen in der bei Vertragsbeginn gültigen Fassung als vereinbart, auf deren Übergabe Sie zunächst verzichtet haben. Diese werden Ihnen ebenso wie die zusätzlichen Verbraucherinformationen und die Informationen nach der VVG- Informationspflichtenverordnung auf Wunsch unverzüglich überlassen, alternativ können Sie diese auch im obenstehenden QR-Code aufrufen.

Um eine optimale Abwicklung auch im Schadenfall zu gewährleisten, stimmt der Versicherungsnehmer zu, dass personenbezogene Daten an interne und externe Schadenregulierungsbeauftragte (u.a. Van Ameyde, Maarweg 163-165, 50783 Köln) weitergegeben werden. Allgemeine Informationen zum Datenschutz nach der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) können Sie unter www.ias-unfall.de/datschutz oder dem eingedruckten QR-Code einsehen. Der Führer des Fahrzeuges ist verpflichtet, diese Bescheinigung auf der Fahrt stets mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen zur Prüfung auszuhändigen. Der Gebrauch des Fahrzeuges ohne die vorgeschriebene Versicherung ist strafbar.

Baloise Assurances

Schadenhotline / Accident-Hotline:

Tel.: +49 (0) 421 20 23 2135

Fax: +49 (0) 421 20 23 22 30

email: Unfall@ias-bremen.de

Baloise Assurances Luxembourg SA

c/o Internationale Assekuranz-Service GmbH

Kleiner Ort 1, 28357 Bremen, Germany

Um eine zügige Bearbeitung zu unterstützen, wenden Sie sich im Bedarfsfall eines Gutachtens bitte an die unabhängigen KFZ-Sachverständigen der

Hüsges Gruppe
bundesweite Gutachtenerstellung 0 21 54 / 4 81 25 29

1. Internationale Versicherungskarte für Kraftverkehr
1. International Motor Insurance Card
1. Carte Internationale d'Assurance Automobile

2. Ausgabetarif mit Genehmigung des Deutschen Büro für
2. Issued under the authority of Deutsches Büro für

3. GÜLTIG						4. Länder-Code / Vg-Nr. / Versicherungsnummer Nr.					
vom			bis			D /9478/2024K396856 BC3XVV2					
Tag	Monat	Jahr	Tag	Monat	Jahr						
(Beide Tage eingeschlossen)											
5. Amt, Kennzeichen oder (falls nicht vorhanden) Nr. des Fahrzeuges oder Motors						6. Art des Fahrzeuges			7. Fabrikat des Fahrzeuges		
8. TERRITORIALE GÜLTIGKEIT											
Diese Versicherungskarte gilt für Länder, die nicht in der Länderliste gestrichen sind (weitere Informationen unter www.cobix.org).											
In jedem besuchten Lande übernimmt das Büro dieses Landes hinsichtlich des Gebrauches des in dieser Versicherungskarte bezeichneten Fahrzeuges die Garantie für das Bestehen von Versicherungsschutz, und zwar in Übereinstimmung mit den Gesetzen über die Pflichtversicherung in diesem Lande.											
Die Bezeichnung des jeweiligen Büros befindet sich auf der Rückseite.											
A	B	BG	CY ^(*)	CZ	D	DK	E	EST	F	FIN	
GB	GR	H	HR	I	IRL	IS	L	LT	LV	M	
N	NL	P	PL	RO	S	SK	SLO	CH	AL	AND	
AZ ^(*)	BIH	BY	CA	CH	MA	MD	MK	MNE	RS	SRB ^(*)	TN
										TR	UA
(*) Versicherungsschutz auf der Grundlage von für Aserbaidschan, Serbien und Zypern ausgegebenen Grünen Karten ist auf diejenigen geographischen Gebiete beschränkt, die unter der Kontrolle der jeweiligen Regierung stehen. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter http://igo-territorial-validity.cobix.org .											
9. Name und Anschrift des Versicherungsnehmers (oder des Benutzers des Fahrzeuges)											
Erik Albert Hans Martin Lefferts Schippersstraat 5 3 NL 1011AZ Amsterdam											
10. Diese Karte ist ausgestellt von:						11. Unterschrift des Versicherers					
Baloise Assurances Luxembourg SA c/o Internationale Assekuranz-Service GmbH Kleiner Ort 1, 28357 Bremen, Germany						 Daniel Frank					

Weitere Informationen

Karten-Nr.: **2024K396856**

eVB: **BC3XVV2**

Fahrzeugarten (Schlüssel):

A. Personenkraftwagen

B. Kraftfahrzeug

C. Lastwagen, Zugmaschine

D. Fahrrad mit Hilfsmotor, Moped

E. Omnibus / Bus

F. Anhänger / Trailer

G. Andere

für Versicherungsnehmer

Schadenhotline / Accident-Hotline:

für Unfallgegner

Tel.: +49 (0) 421 20 23 2135

Fax: +49 (0) 421 20 23 22 30

email: Unfall@ias-bremen.de

Baloise Assurances Luxembourg SA

c/o Internationale Assekuranz-Service GmbH

Kleiner Ort 1, 28357 Bremen, Germany

Tel.: +49 (0) 421 20 23 2135

Fax: +49 (0) 421 20 23 22 30

email: Unfall@ias-bremen.de

Baloise Assurances Luxembourg SA

c/o Internationale Assekuranz-Service GmbH

Kleiner Ort 1, 28357 Bremen, Germany

ORIGINAL

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

Nr. DK6B01647

Seite 1/2

(1) FIN	WPOZZZ97ZBL051044	(2) Amtl. Kennzeichen	D N HO 101
(3) Prüfdatum	03.07.2024 (16:33)	(3) Prüfort	Lichtenfels 001833/1000-01
(4) Stand Wegstreckenzähler	62.545 km	Erstzulassung	22.12.2010
(5) Fahrzeug-Klasse	M1/AB	Zulässige Gesamtmasse	2.440 kg
Hersteller (HSN)	PORSCHE (0583)	Letzte HU	05.2022
Typ (TSN-VVS)	970 (ACR-00023)	FSD.HU21 Version	4,26

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
 wir haben Ihr Fahrzeug nach § 29 StVZO untersucht. An Ihrem Fahrzeug wurden keine Mängel festgestellt.

Bremswirkprüfung		F(B) ll [daN]	F(B) re [daN]	Abweichung [%]	Blockiert	Z Abbremsung [%]
Betriebsbremse	Achse 1	645	595	7,8	-	67,4
	Achse 2	209	195	6,7	-	
Feststellbremse	Achse 2	317	197	37,9	-	21,1

(7) Ergebnis: **Ohne festgestellte Mängel**
 Prüfplakette: **Zugeteilt**
 (8) Fälligkeit der nächsten HU: **07.2026**

Untersuchung des Motormanagement-/Abgasreinigungssystems (siehe Anhang)
Bestanden

Wir bedanken uns für Ihr in uns gesetztes Vertrauen und freuen uns darauf, Sie zur nächsten Untersuchung erneut begrüßen zu dürfen.

(9) Im Auftrag der GTÜ mbH
 B.Eng. Christoph Trier, Pl-Nr. 01833007
Ingenieurbüro Krug
 Werkstraße 9 • 96215 Lichtenfels • Tel.: 095719460360

Untersucher Stempel
 01833007
 Prüfingenieur

Rechnung Nr. UB-DK6B01647

Rechnungsdatum 03.07.2024

§ 29 StVZO Hauptuntersuchung (inkl. UMA)*

Netto 125,21 EUR Brutto 149,00 EUR

Gesamtbetrag

125,21 EUR **149,00 EUR**

enthaltene 19 % MwSt.

23,79 EUR

* Inkl. amtl. Gebühr für Systemdaten - Bereitstellung gem. Anlage VIIIa StVZO.



© 2024 GTÜ mbH F.-Nr. UB 03/24 181306746 4

Hauptuntersuchung nach § 29 StVZO

Nr. DK6B01647

Seite 2/2

(1) FIN

WPOZZZ97ZBL051044

(2) Amtl. Kennzeichen

D N HO 101

Anhang: Nachweis über die Durchführung der AU nach Anlage VIII StVZO

Mängel der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie) die behoben wurden |
Erkannte, aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie |

Nein

#i.O.
#i.O.

Kontrollleuchte Motordiagnose

Sichtprüfung Kontrollleuchte Motordiagnose
Status Kontrollleuchte Motordiagnose
Ansteuerung Kontrollleuchte Motordiagnose

I.O.
I.O.
I.O.

#i.O.
I.O.
#i.O.

Funktionsprüfung OBD

Prüfbereitschaft

unterstützte Tests 011111101101
durchgeführte Tests 000000000000

010000000000
000000000000

Fehlerspeicher

Anzahl der abgasrelevanten Fehler

0

I.O.

Konditionierung

Motortemperatur
Kat-Konditionierung
Konditionierungsdrehzahl
Konditionierung

Einheit
[°C]
[s]
[1/min]

Sollwert
#min. 60
#min. 0
min. 3000

Istwert
104

I.O.

0

Bei erhöhter Drehzahl

Drehzahl
CO
Lambda

Einheit
[1/min]
[%Vol]
[1/min]

Sollwert
2500-3000
max. 0.20
0.970-1.030

Istwert
2670
0.02
0.999

I.O.

I.O.

I.O.

Bei erhöhter Drehzahl

Drehzahl
CO
Lambda

Einheit
[1/min]
[%Vol]
[1/min]

Sollwert
2500-3000
max. 0.20
0.970-1.030

Istwert
2880
0.01
1.000

I.O.

I.O.

I.O.

Bei Leerlaufdrehzahl

Drehzahl

Einheit
[1/min]


Sollwert
440-#800

Istwert
610

I.O.

Hinweis: Dieser Nachweis ist bis spätestens Ende des folgenden Kalendermonats bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.

Legende: # Handeingabe; Messgerät: Bedienerführung AVL DITEST GmbH DSS AU-DE (V6.12 LF6 11/2023); AU-Messgerät AVL DiTEST GmbH AVL Gas 1000 (V2.4 09/2021); Auslesegerät AVL DITEST GmbH AVL OBD 1000 (V3.9 06/2020); AU-Solldatenstand: III/2023



HH NW

HH-GS 3202



PORSCHE

210583

100

22.12.2010

EG-Übereinstimmungsbescheinigung

gültig für vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner Heinz Alexy (Leiter Programmplanung, Ressourcen- und Auftragsmanagement) bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke: **PORSCHE**

0.2. Typ: **970**
Variante: **GB22**
Version: **03**

0.2.1. Handelsbezeichnung **Panamera 4S**

0.4. Fahrzeugklasse **M1**

0.5. Name und Anschrift des Herstellers:
**Dr. Ing. h. c. F. Porsche AG, Porscheplatz 1,
70435 Stuttgart**

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:
An der rechten B-Säule

Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
Unter dem rechten Vordersitz

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: **WP0ZZZ97ZBL051044**

mit dem in der am **27.09.2010**
erteilten Genehmigung **e13*2007/46*0970*03**
beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt und

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit **Rechtsverkehr**
in denen **metrische Einheiten**
für das Geschwindigkeitsmessgerät verwendet werden, zugelassen werden kann.

Stuttgart-Zuffenhausen
(Ort)

10.12.2010
(Datum)


(Unterschrift)

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen:
und Räder: 2
4
3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung):
2, Achse 1/2, nicht trennbar

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2920 mm
- 4.1. Achsabstände:
1-2: mm
5. Länge 4970 mm
6. Breite 1931 mm
7. Höhe 1418 mm

Massen

13. Masse des fahrbereiten Fahrzeugs: 1935 kg
16. Technisch zulässige Höchstmassen
- 16.1. Technisch zulässige Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2440 kg
- 16.2. Technisch zulässige maximale Masse je Achse:
1. 1175 kg
2. 1340 kg
- 16.4. Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4640 kg
18. Technisch zulässige maximale Anhängemasse bei Beförderung eines
- 18.1. Deichselanhängers: kg
- 18.3. Zentralachsanhängers: 2200 kg
- 18.4. ungebremsten Anhängers: 750 kg
19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine: Dr. Ing. h. c. F. Porsche
21. Baumusterbezeichnung gemäß Kennzeichnung am Motor: M4840
22. Arbeitsverfahren: Fremdzündung/4-Takt
23. Reiner Elektroantrieb: nein
- 23.1. Hybrid-(Elektro-)Fahrzeug: nein
24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 8 in V-Form
25. Hubraum: 4806 cm³

26. Kraftstoff: Benzin
- 26.1. Fahrzeug mit: mono fuel
27. Nennleistung: 294 kW bei 6500 min⁻¹
oder maximale Nenndauerleistung (Elektromotor): kW

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 282 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite:
1. 1658 mm
2. 1672 mm
35. Reifen- / Radkombination:
Achse 1 245/50ZR18 (100Y) 8Jx18/ET59
Achse 2 275/45ZR18 (103Y) 9Jx18/ET53

Bremsanlage

36. Anhänger - Bremsanschlüsse:

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AB Schräghecklimousine
40. Farbe des Fahrzeugs: GRAU
41. Anzahl und Anordnung der Türen: 4; 2 links, 2 rechts
42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrersitz): 4
- 42.1. Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind):
- 42.3. Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze:

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel
Standgeräusch: 72 dB(A) bei Motorendrehzahl: 3750 min⁻¹
Fahrgeräusch: 72 dB(A)
47. Abgasnorm: Euro 5A
48. Abgasverhalten
Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts:
715/2007*692/2008A
- 1.1. Prüfverfahren: Typ I oder ESC
- | | | | |
|-------------------|------|------------------------|-----------------|
| CO: | g/km | HC: | g/km |
| NO _x : | g/km | HC + NO _x : | g/km |
| Partikel: | g/km | Rauchgastrübung (ELR): | m ⁻¹ |

1.2. Prüfverfahren: Typ I (Euro 5 oder 6)

CO:	215.1	mg/km	THC:	40.9	mg/km
NMHC:	33.3	mg/km	NO _x :	29.3	mg/km
THC + NO _x :		mg/km			
Partikelmasse:	1.13	mg/km	Partikelzahl:		/km

2. Prüfverfahren: ETC

CO:		NO _x :	
NMHC:		THC:	
CH ₄ :		Partikel:	

48.1. Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeffizienten) m⁻¹

49. CO₂- Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:

1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

	CO ₂ - Emissionen	Kraftstoffverbrauch
Innerorts	375 g/km	16.0 l/100 km
Außerorts	185 g/km	7.9 l/100 km
Kombiniert	254 g/km	10.8 l/100 km
Gewichtet, kombiniert	g/km	l/100 km

2. Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert): Wh/km
Elektrische Reichweite: km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeug mit besonderer Zweckbestimmung:

52. Anmerkungen:

16.2: Achse 2: im Anhängerbetrieb 1345kg b. Stahlfederung u. 1360kg b. Luftfederung*35: Pirelli PZero N0 od. Continental Sport Contact 3 N0; V.255/45ZR19(100Y), 9Jx19/ET60, H.285/40ZR19(103Y), 10Jx19/ET61, nur Michelin Pilot Sport 2 N0 od. Continental Sport Contact 3 N0; V.255/40ZR20(101Y)XL, 9,5Jx20/ET65, H.295/35ZR20(105Y)XL, 11Jx20/ET68 od. 11,5Jx20/ET63, nur Michelin Pilot Sport 2 N0 od. Pirelli PZero N0; V.245/50R18 100V M+S, 8Jx18/ET59, H.275/45R18 103V M+S, 9Jx18/ET53; V.255/45R19 100V M+S, 9Jx19/ET60, H.285/40R19 103V M+S, 10Jx19/ET61; V.255/40R20 101V XL M+S, 9,5Jx20/ET65, H.285/35R20 104V XL M+S, 10,5Jx20/ET65; ww.5mm Distanzscheibe an Achse 2, außer b. Felge 11,5Jx20; Felgen 8Jx18 u. 9Jx18 nicht in Verbindung m. Keramik-Bremssystem

Vermerke des Herstellers

0583ACR 00023

1120010 Für dieses Fahrzeug wurde auch eine Zulassungsbescheinigung Teil II mit der Nummer DT813423 erstellt



RECHNUNG
ORIGINAL



Rechnungs-Nr.: 110029137
 Bei Zahlungen bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben.
 Rechnungsdatum: 23.09.2024
 Kunden-Nr.: 016641
 Abnehmer-Gruppe: 80
 Auftrags-Nr.: 2024003572 / 1
 Betriebs-Nr.: 11211100
 Leistungsdatum: 23.09.2024
 Abnahmedatum: 23.09.2024

Seite 1 von 3

Amtl. Kennzeichen	Typ/ Modellschlüssel	Datum Erstzulassung	Fahrzeug-Ident.-Nr.	Fzg.- Annahmedatum	km-Stand	Serviceberater
N-HO 101	970420	23.12.2010	WPOZZZ97ZBL051044	18.09.2024	62623	Tamino Möller

Ihre nächste HU/AU ist: 07/2026

Nr.	Arbeitsposition/ Teilenummer	Bezeichnung	Mit- arbeiter	Einzel- preis	Menge/ Zeit	Rabatt	Steuer- Code	Betrag EUR
1	03160000	WARTUNG NACH HERSTELLERVORGABE	005				#3	436,45
	97057362300	Partikelfilter		39,27	1,00 Stück		#3	39,27
	0PB115466	Ölfiltereinsatz		36,24	1,00 Stück		#3	36,24
	9A711549900	Dichtring		9,10	1,00 Stück		#3	9,10
	90012310630	Dichtring		2,04	1,00 Stück		#3	2,04
	ZUB100010	Motoröl A40		31,12	9,00 Stück		#3	280,08
	ZUB10001001	Nachfüll-Set		31,12	1,00 Stück	100,00%	#3	0,00
	99961110899	Batterie		4,20	1,00 Stück		#3	4,20
2	60480102	WASSERABLAUF GEPRÜFT	005				#3	53,75
3	03510050	ZUSATZWARTUNG ALLE 2 JAHRE	005				#3	109,65
		Bremsflüssigkeitswechsel						
		Zustandsbericht für Langzeitgarantie						
	00004421082	Bremsflüssigkeit		28,20	2,00 Stück		#3	56,40
Zwischensumme								1.027,18

Die Lieferung von Original-Teilen für Porsche erfolgt zu den im Verkaufsraum ausgehängten Lieferbedingungen. Es gelten die im Aushang befindlichen AGB. Die Lieferung auf Rechnung Dritter (z.B. Agenturware) erfolgt im Namen und für Rechnung des Leistungserbringers. Ggf. enthaltene USt. ist den beigefügten Belegen zu entnehmen. ZAHLUNG SOFORT NETTO KASSE: BAR / EC-KARTE

Porsche Zentrum Bamberg
Auto-Scholz Sportwagen GmbH Bamberg
Kärntenstr. 12, 96052 Bamberg
Telefon: +49 951 3020-0
Telefax: +49 951 3020-299
<http://www.porsche-bamberg.de>

Rechtsform: GmbH
Sitz der Gesellschaft: Bamberg
Registergericht Bamberg HRB-Nr.4210
Geschäftsführer:
Michael Reichwald
Michael Eidenmüller
UST.-IdNr.: DE 208245001
Steuer-Nr.: 207/140/70097

Bankverbindung:
Sparkasse Bamberg
BLZ: 770 500 00
Konto.-Nr. 74112
BIC: BYLADEM1SKB
IBAN: DE63 7705 0000 0000 0741 12

Die Leistungen wurden zwischen Annahme- und Rechnungstag (§14 Abs.1 Ziffer 4 UStG.) erbracht. Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.



RECHNUNG
ORIGINAL



Rechnungs-Nr.: 110029137
 Bei Zahlungen bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben.
 Rechnungsdatum: 23.09.2024
 Kunden-Nr.: 016641
 Abnehmer-Gruppe: 80
 Auftrags-Nr.: 2024003572 / 1
 Betriebs-Nr.: 11211100
 Leistungsdatum: 23.09.2024
 Abnahmedatum: 23.09.2024

Seite 2 von 3

Amtl. Kennzeichen	Typ/ Modellschlüssel	Datum Erstzulassung	Fahrzeug-Ident.-Nr.	Fzg.- Annahmedatum	km-Stand	Serviceberater
N-HO 101	970420	23.12.2010	WP0ZZZ97ZBL051044	18.09.2024	62623	Tamino Möller

Nr.	Arbeitsposition/ Teilenummer	Bezeichnung	Mit- arbeiter	Einzel- preis	Menge/ Zeit	Rabatt	Steuer- Code	Betrag EUR
		Übertrag						1.027,18
4	03520050	ZUSATZWARTUNG ALLE 4 JAHRE Reifendichtmittel ersetzen	005				#3	4,30
	95572263199	Reifenfüllflasche		66,70	1,00 Stück		#3	66,70
5	03830072	ZUSATZARBEIT ALLE 90.000 KM / 6 JAHRE PDK-Getriebeöl wechseln	005				#3	197,80
	PAF009390A	Verschluss		13,58	1,00 Stück		#3	13,58
	00004330513	Getriebeöl		19,95	8,00 Stück		#3	159,60
	PAF008528	Verschluss		16,84	1,00 Stück		#3	16,84

6
7
FAHRZEUG AUSGESAUGT UND GEWASCHEN
OHNE BERECHNUNG

Zwischensumme 1.486,00

Die Lieferung von Original-Teilen für Porsche erfolgt zu den im Verkaufsraum ausgehängten Lieferbedingungen. Es gelten die im Aushang befindlichen AGB. Die Lieferung auf Rechnung Dritter (z.B. Agenturware) erfolgt im Namen und für Rechnung des Leistungserbringers. Ggf. enthaltene USt. ist den beigefügten Belegen zu entnehmen. ZAHLUNG SOFORT NETTO KASSE: BAR / EC-KARTE

Porsche Zentrum Bamberg
Auto-Scholz Sportwagen GmbH Bamberg
Kärntenstr. 12, 96052 Bamberg
Telefon: +49 951 3020-0
Telefax: +49 951 3020-299
http://www.porsche-bamberg.de

Rechtsform: GmbH
Sitz der Gesellschaft: Bamberg
Registriergericht Bamberg HRB-Nr.4210
Geschäftsführer:
Michael Reichwald
Michael Eidenmüller
UST.-IdNr.: DE 208245001
Steuer-Nr.: 207/140/70097

Bankverbindung:
Sparkasse Bamberg
BLZ: 770 500 00
Konto.-Nr. 74112
BIC: BYLADEM1SKB
IBAN: DE63 7705 0000 0000 0741 12

Die Leistungen wurden
zwischen Annahme- und
Rechnungstag (§14 Abs.1
Ziffer 4 UStG.) erbracht.
Die Ware bleibt bis zur
vollständigen Bezahlung unser
Eigentum.



RECHNUNG
ORIGINAL



Rechnungs-Nr.: 110029137
 Bei Zahlungen bitte Rechnungs-Nr. und Kunden-Nr. angeben.
 Rechnungsdatum: 23.09.2024
 Kunden-Nr.: 016641
 Abnehmer-Gruppe: 80
 Auftrags-Nr.: 2024003572 / 1
 Betriebs-Nr.: 11211100
 Leistungsdatum: 23.09.2024
 Abnahmedatum: 23.09.2024

Seite 3 von 3

Amtl. Kennzeichen	Typ/ Modellschlüssel	Datum Erstzulassung	Fahrzeug-Ident.-Nr.	Fzg.- Annahmedatum	km-Stand	Serviceberater		
N-HO 101	970420	23.12.2010	WPOZZZ97ZBL051044	18.09.2024	62623	Tamino Möller		
Nr.	Arbeitsposition/ Teilenummer	Bezeichnung	Mit- arbeiter	Einzel- preis	Menge/ Zeit	Rabatt	Steuer- Code	Betrag EUR
		Übertrag						1.486,00
		Bei unseren Arbeiten haben wir festgestellt:						
		Stossfänger vorne: Kratzer						1.486,00
		Gesamtbetrag (netto):						-31,12
		Ihr ausgewiesener Rabatt:						

Wir danken für Ihren Auftrag und wünschen Ihnen Gute Fahrt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Herrn Möller
 Wenn Sie mit unserer Leistung zufrieden sind, würden wir uns bei einer Befragung über ein "ÜBERAUS ZUFRIEDEN" freuen.
 Das Porsche Zentrum Bamberg --> Die Kompetenz für Sportwagen in Franken!

Sie möchten Ihre Rechnung digital erhalten? Dann senden Sie uns einfach eine Nachricht an: buchhaltung@porsche-bamberg.de

Steuer- Code	Arbeit	Material	Steuerbasis	%-Mwst	Mwst	Steuerbasis Altwert	Mwst auf Altwert	Gesamtbetrag
#3	801,95	684,05	1.486,00	19%	282,34	0,00	0,00	
Summe	801,95	684,05	1.486,00		282,34		0,00	1.768,34

Zahlungsziel: Bankeinzug / Lastschrift / zahlbar 14 Tage / ohne Abzug

Die Lieferung von Original-Teilen für Porsche erfolgt zu den im Verkaufsraum ausgehängten Lieferbedingungen. Es gelten die im Aushang befindlichen AGB. Die Lieferung auf Rechnung Dritter (z.B. Agenturware) erfolgt im Namen und für Rechnung des Leistungserbringers. Ggf. enthaltene USt. ist den beigefügten Belegen zu entnehmen. ZAHLUNG SOFORT NETTO KASSE: BAR / EC-KARTE

Porsche Zentrum Bamberg
 Auto-Scholz Sportwagen GmbH Bamberg
 Kärntenstr. 12, 96052 Bamberg
 Telefon: +49 951 3020-0
 Telefax: +49 951 3020-299
<http://www.porsche-bamberg.de>

Rechtsform: GmbH
 Sitz der Gesellschaft: Bamberg
 Registergericht Bamberg HRB-Nr.4210
 Geschäftsführer:
 Michael Reichwald
 Michael Eidenmüller
 USt.-IdNr.: DE 208245001
 Steuer-Nr.: 207/140/70097

Bankverbindung:
 Sparkasse Bamberg
 BLZ: 770 500 00
 Konto.-Nr. 74112
 BIC: BYLADEM1SKB
 IBAN: DE63 7705 0000 0000 0741 12

Die Leistungen wurden
 zwischen Annahme- und
 Rechnungstag (§14 Abs.1
 Ziffer 4 UStG.) erbracht.
 Die Ware bleibt bis zur
 vollständigen Bezahlung unser
 Eigentum.

Versichertes Kraftfahrzeug

Fahrzeugtyp:	<u>Panamera 4S</u>
Km-Stand:	<u>50.982</u>
Fahrzeugident-Nr.:	<u>WP0ZZZ97ZBL051044</u>

Versicherungsumfang

Porsche Approved Garantie-Versicherung:
Entschädigung für Lohn- und Materialkosten, wenn eines der versicherten Teile innerhalb des Versicherungszeitraumes seine Funktionsfähigkeit unmittelbar verliert.

Einzelheiten zum Leistungsumfang entnehmen Sie bitte den Allgemeinen Versicherungsbedingungen zur Porsche Approved Garantie-Versicherung.

Prämie

Prämie netto:	<u>1.180,67 EUR</u>
Vers.-St.: 19,00 %	<u>224,33 EUR</u>
Prämie (inkl. Versicherungssteuer):	<u>1.405,00 EUR</u>

Die für den Vertrag fällige Prämie ist inklusive Versicherungssteuer vom Versicherungsnehmer innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt des Versicherungsscheins an das empfangsberechtigte Porsche Zentrum zu entrichten. Ihr Widerrufsrecht bleibt hiervon unberührt.

Gefährdung des Versicherungsschutzes

Der Beginn des Versicherungsschutzes ist von der Zahlung des Beitrags abhängig. Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, beginnt der Versicherungsschutz daher erst zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie den Beitrag zahlen. Für Versicherungsfälle, die vor Zahlung des Beitrags eintreten, besteht keine Leistungspflicht des Versicherers, es sei denn Sie können nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

Unser Rücktrittsrecht

Zahlen Sie den ersten oder einmaligen Beitrag nicht rechtzeitig, können wir vom Vertrag zurücktreten, solange Sie die Zahlung nicht bewirkt haben. Das Rücktrittsrecht ist ausgeschlossen, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

Versicherungsbedingungen

Vertragsbestandteil sind folgende Versicherungsbedingungen:

Allgemeine Versicherungsbedingungen zur Porsche Approved Garantie-Versicherung.

Porsche Approved Garantie-Versicherung

Informationsblatt zum Versicherungsprodukt

Allianz Versicherungs-AG, Deutschland

Dieses Informationsblatt ist ein kurzer Überblick. Es ist daher **nicht vollständig**. Die vollständigen Informationen finden Sie in den Vertragsunterlagen (Versicherungsantrag bzw. Versicherungsangebot, Versicherungsschein und Versicherungsbedingungen). Diese berücksichtigen auch mit Ihnen getroffene individuelle Vereinbarungen. Damit Sie umfassend informiert sind, lesen Sie bitte alle Unterlagen durch.

Um welche Art der Versicherung handelt es sich?

Wir bieten Ihnen eine Garantieverversicherung für Neu- und Gebrauchtfahrzeuge an. Diese ermöglicht Ihnen die Deckung der Kosten für Reparaturen oder Ersatz aller elektrischen oder mechanischen Teile bestimmter Komponenten aufgrund von herstellerbedingten Materialfehlern bzw. -defekten.



Was ist versichert?

Wir bieten Ihnen eine Garantieverversicherung für Neu- und Gebrauchtfahrzeuge der Marke Porsche (Serienfahrzeuge) an.

Sie können zwischen zwei Optionen wählen:

12 Monate

✓ Garantieverversicherung über 12 Monate ohne Kilometer einschränkung

oder

24 Monate

✓ Garantieverversicherung über 24 Monate ohne Kilometer einschränkung.

Ersetzt werden

✓ die Kosten für Reparaturen und / oder Ersatz aller mechanischen und elektrischen Teile (sowie der dafür erforderliche Arbeitsaufwand) zur Wiederherstellung der Funktionsfähigkeit folgender Komponenten:

- Motor
- Kraftstoff-/Kühlsystem
- Antrieb / Getriebe
- Federung / Lenkung
- Bremssystem
- Heizung / Klimaanlage
- Elektrik
- Karosserie



Was ist nicht versichert?

- × Funktionsbeeinträchtigungen oder Schäden an Ihrem Fahrzeug durch Verschleiß oder wegen Alterung.
- × Räder und Reifen
- × Folgeschäden
- × Schäden durch Einwirkung von außen
- × Schäden durch Veränderung von Steuerungs- bzw. Computersystemen des Fahrzeugs
- × Schäden durch Missachtung der Wartungsvorschriften
- × Eigenes Verschulden oder Überbeanspruchung



Gibt es Deckungsbeschränkungen?

! Nicht alle denkbaren Fälle sind versichert. Vom Versicherungsschutz ausgeschlossen sind zum Beispiel:

! Vorsätzlich herbeigeführte Schäden.

! Schäden, die bei Teilnahme an Fahrveranstaltungen entstehen, bei denen es auf die Erzielung einer Höchstgeschwindigkeit ankommt, auch bei dazugehörigen Übungsfahrten.

! Schäden durch nicht umgesetzte Werkstatt- und Rückrufaktionen.

! Schäden durch unsachgemäße Instandsetzung, Wartung oder Pflege in einem nicht anerkannten Betrieb.

! Optische und akustische Mängel, welche die Funktionalität nicht beeinträchtigen

! Schäden durch unzulässige bauliche Veränderungen und Tuning