

Onderhoudsbewijs (aankruisen wat van toepassing is)

☒ Tussenbeurt ☐ Onderhoudsbeurt ☐ Bougies vervangen ☒ Controle/vervanging aandrijfriemen Op <u>31-03-14</u> opdracht nr. <u>32750</u> bij kilometerstand <u>15584</u> tegen vergoeding uitgevoerd.	Porsche Centrum Gelderland Heteren 211 00911	☐ Tussenbeurt ☒ Onderhoudsbeurt ☐ Bougies vervangen ☒ Controle/vervanging aandrijfriemen Op <u>18-03-2016</u> opdracht nr. <u>44688</u> bij kilometerstand <u>42689</u> tegen vergoeding uitgevoerd.	Porsche Centrum Gelderland Heteren 211 00911
☒ Tussenbeurt ☐ Onderhoudsbeurt ☒ Bougies vervangen ☒ Controle/vervanging aandrijfriemen Op <u>21-01-2018</u> opdracht nr. <u>22525</u> bij kilometerstand <u>78695</u> tegen vergoeding uitgevoerd.	Porsche Centrum Gelderland Heteren 211 00911	☐ Tussenbeurt ☒ Onderhoudsbeurt ☐ Bougies vervangen ☒ Controle/vervanging aandrijfriemen Op <u>28-1-2021</u> opdracht nr. <u>63265</u> bij kilometerstand <u>100567</u> tegen vergoeding uitgevoerd.	Porsche Centrum Gelderland Heteren 211 00911
☐ Tussenbeurt ☒ Onderhoudsbeurt ☐ Bougies vervangen ☒ Controle/vervanging aandrijfriemen Op <u>20-10-2012</u> opdracht nr. <u>38706</u> bij kilometerstand <u>106647</u> tegen vergoeding uitgevoerd.	Porsche Centrum Gelderland Heteren 211 00911	☒ Tussenbeurt ☐ Onderhoudsbeurt ☐ Bougies vervangen ☐ Controle/vervanging aandrijfriemen Op <u>02-10-2013</u> opdracht nr. <u>31757</u> bij kilometerstand <u>118662</u> tegen vergoeding uitgevoerd.	 434 Porsche Centrum Groningen Bornholmstraat 25 9723 AW Groningen Telefoon 8637911

Onderhoudsbewijs (aankruisen wat van toepassing is)

☐ Tussenbeurt ☒ Onderhoudsbeurt ☒ Bougies vervangen ☒ Controle/vervanging aandrijfriemen Op <u>22-8-2014</u> opdracht nr. <u>30972</u> bij kilometerstand <u>133187</u> tegen vergoeding uitgevoerd.	Porsche Centrum Groningen 211 0434	☐ Tussenbeurt ☐ Onderhoudsbeurt ☐ Bougies vervangen ☐ Controle/vervanging aandrijfriemen Op _____ opdracht nr. _____ bij kilometerstand _____ tegen vergoeding uitgevoerd.	Stempel
☐ Tussenbeurt ☐ Onderhoudsbeurt ☐ Bougies vervangen ☐ Controle/vervanging aandrijfriemen Op _____ opdracht nr. _____ bij kilometerstand _____ tegen vergoeding uitgevoerd.	Stempel	☐ Tussenbeurt ☐ Onderhoudsbeurt ☐ Bougies vervangen ☐ Controle/vervanging aandrijfriemen Op _____ opdracht nr. _____ bij kilometerstand _____ tegen vergoeding uitgevoerd.	Stempel
☐ Tussenbeurt ☐ Onderhoudsbeurt ☐ Bougies vervangen ☐ Controle/vervanging aandrijfriemen Op _____ opdracht nr. _____ bij kilometerstand _____ tegen vergoeding uitgevoerd.	Stempel	☐ Tussenbeurt ☐ Onderhoudsbeurt ☐ Bougies vervangen ☐ Controle/vervanging aandrijfriemen Op _____ opdracht nr. _____ bij kilometerstand _____ tegen vergoeding uitgevoerd.	Stempel

Bewijs van remvloeistofvervang. De remvloeistof ten minste elke 2 jaar vervangen.

Remvloeistof vervangen

Op 31-03-14

opdrachtnr. 32758

bij kilometerstand 15584
tegen vergoeding uitgevoerd.

LUH

Stempel

Porsche
Centrum
Gelderland
Heteren
211 00911

Remvloeistof vervangen

Op 18-03-2016

opdrachtnr. 44688

bij kilometerstand 48689
tegen vergoeding uitgevoerd.

Porsche
Centrum
Gelderland
Heteren
211 00911

Stempel

Remvloeistof vervangen

Op 28-01-2021

opdrachtnr. 63265

bij kilometerstand 100567
tegen vergoeding uitgevoerd.

G.O.

Stempel

Porsche
Centrum
Gelderland
Heteren
211 00911

Remvloeistof vervangen

Op 20-10-2022

opdrachtnr. 38206

bij kilometerstand 106647
tegen vergoeding uitgevoerd.

Porsche
Centrum
Gelderland
Heteren
211 00911

Stempel

Remvloeistof vervangen

Op 22-08-2024

opdrachtnr. 34972

bij kilometerstand 133687
tegen vergoeding uitgevoerd.

Porsche Centrum
Groningen
211 0434

Stempel

Remvloeistof vervangen

Op _____

opdrachtnr. _____

bij kilometerstand _____
tegen vergoeding uitgevoerd.

Stempel

Bewijs van remvloeistofvervang.

Remvloeistof vervangen

Op _____

opdrachtnr. _____

bij kilometerstand _____
tegen vergoeding uitgevoerd.

Remvloeistof vervangen

Op _____

opdrachtnr. _____

bij kilometerstand _____
tegen vergoeding uitgevoerd.

Remvloeistof vervangen



Op _____

opdrachtnr. _____

bij kilometerstand _____
tegen vergoeding uitgevoerd.

Servicehandelingen

* Code van handeling

Aanduiding* <u>W019</u> Op <u>24-6-2013</u> uitgevoerd. Bedrijfsnr. <u>911</u>		Aanduiding* <u>W020</u> Op <u>24-6-2013</u> uitgevoerd. Bedrijfsnr. <u>911</u>	
Aanduiding* <u>W021</u> Op <u>22-12-2014</u> uitgevoerd. Bedrijfsnr. <u>911</u>		Aanduiding* <u>W022</u> Op <u>18-03-2016</u> uitgevoerd. Bedrijfsnr. <u>911</u>	
Aanduiding* <u>W023</u> Op <u>18-03-2016</u> uitgevoerd. Bedrijfsnr. <u>911</u>		Aanduiding* _____ Op _____ uitgevoerd. Bedrijfsnr. _____	Stempel _____
Aanduiding* _____ Op _____ uitgevoerd. Bedrijfsnr. _____	Stempel _____	Aanduiding* _____ Op _____ uitgevoerd. Bedrijfsnr. _____	Stempel _____

Servicehandelingen

Aanduiding* _____ Op _____ uitgevoerd. Bedrijfsnr. _____
Aanduiding* _____ Op _____ uitgevoerd. Bedrijfsnr. _____
Aanduiding* _____ Op _____ uitgevoerd. Bedrijfsnr. _____
Aanduiding* _____ Op _____ uitgevoerd. Bedrijfsnr. _____

Bewijs van situatierapport langetermijngarantie

De wagen wordt 2 jaar na aflevering en vervolgens alle 2 jaar – zonder bijkomende kosten voor de klant – gecontroleerd, zodat de rechten in het kader van de langetermijngarantie niet in gevaar komen.

Situatierapport na ³2 jaar

opgesteld op 18-03-2016


bij kilometerstand 48689



Situatierapport na ⁵4 jaar

opgesteld op 21-03-2018

bij kilometerstand 70695



Situatierapport na 6 jaar

opgesteld op 28-01-2021

bij kilometerstand 100567

G.O.



Situatierapport na 8 jaar

opgesteld op 20-10-2022

bij kilometerstand 106647



Situatierapport na 10 jaar

opgesteld op _____

bij kilometerstand _____

Stempel

ARING



Verklaring voertuigbeveiliging

Het systeem is gecontroleerd op functionaliteit en conformiteit volgens de, op het moment van registratie geldende, eisen in de CCV erkenningsregeling voertuigbeveiliging en het CCV inbouwvoorschrift voertuigbeveiliging.

Certificaatnummer	AC00048937
Registratiedatum	17 januari 2013
Datum laatste controle	22 augustus 2024
Registratie geldig tot	22 augustus 2025

VOERTUIG


Kenteken	11ZSH9
Merk	PORSCHE
Type	911 CARRERA 4S
Chassisnummer	WP0ZZZ9ZDS113292

BEVEILIGINGSSYSTEEM

Klasse	Klasse 3
Merk	Porsche
Type	Porsche DWA voor Porsche 911 (991)



ARING



Keuringsrapport

Gegevens voertuig en resultaat keuring

Keuringsrapport

Keuringsrapport

Gegevens voertuig en resultaat keuring

(2) Kenteken: 11-ZSH-9

(1) Identificatienummer: WP0ZZZ9ZDS113292

(5) Voertuigcategorie: M1

Merk: PORSCHE

Type: 911 CARRERA 4S

(4) Tellernummer: 133187

(7) Resultaat keuring: ☒ Goedgekeurd

☐ Goedgekeurd na reparatie, zie reparatiepunten

☐ Afgekeurd, zie afkeerpunten

(3) Datum afgegeven rapport: 22 augustus 2024

(10) Mededeling RDW na afmelding

Tijdstip afmelding: 15.31

Transactiecodel: 7S/CX RDW Afruk

Stekproef: ☐ Ja ☒ Nee

Dit rapport is afgegeven door:

(9) Naam keuringsoort: PORSCHE CENTRUM GRONINGEN

(3) Adres: BORNHOLMSTRAAT 25

(13) Postcode en plaats: 9723 AW GRONINGEN

Keuringsoort: AC02A04

(6) Naam keuringsoort: RFC Bijna

(10) Nummer keuringsoort: 439317

(10) Handtekening keuringsoort: *[Signature]*

Aanvrager verzocht het voertuig na afkeuring (art. 90 WvW 94)

De aanvrager van het in Nederland afgegeven keuringsrapport verzocht door middel van het plaatsen van zijn of haar handtekening een herkeuring door de RDW tegen betaling van het daarvoor vastgestelde tarief. In de staat waarin het voertuig zich tijdens de eerste keuring bevond, mag geen verandering worden aangebracht. Het voertuig moet in de keuringsplaats ter beschikking blijven totdat de RDW functionaris is gearriveerd.

Naam	
Handtekening aanvrager	
Datum en tijdstip	

Indien u, als voertuiggebruiker, het niet eens bent met de goedkeuring van het voertuig dan kunt u, tot 1 jaar na datum afgifte van dit keuringsrapport, een verzoek tot herkeuring indienen met in Nederland afgegeven. Onderscheiden die vervangen of gerepareerd zijn vullen buiten de beoordeling van artikel 91, WvW 94. Het voertuig moet op een door de RDW bepaalde plaats ter beschikking worden gesteld ten behoeve van het deskundigenonderzoek (artikel 91, WvW 94).

Geldigheidsduur keuringsbewijs

(8) Keuringsbewijs is geldig tot: **20 oktober 2025**

(6) Reparatieadvies, advies-, reparatie- of afkeerpunt en nadere uitleg

(10) In te vullen door de RDW

Stekproef of herkeuring na afkeur uitgevoerd door	
Resultaat	
☐ Goedgekeurd	☐ Terecht na herstel
☐ Terecht	☐ Onterecht, goedkeuring vervalt
☐ Adviespunten over reparatieadviespunt	☐ Terecht
☐ Adviespunten	☐ Onterecht/onvolledig
☐ Terecht	☐ Terecht
☐ Onterecht	☐ Onterecht
Handtekening RDW functionaris	

2 0 0701



PORSCHE

Olieerversingsbeurt (B-markten*)



PORSCHE



PORSCHE



Porsche Centrum Groningen - Bonthofstraat 25 - 9723 AW Groningen

De heer E.R. van Dam
Rijnstraat 17-B
9725 EP GRONINGEN
Nederland

Porsche Centrum Groningen
Bonthofstraat 25
9723 AW Groningen
T: +31 (0)6 537 911
E: info@porsche-centrum-groningen.nl
W: Porsche-centrum-groningen.nl

FACTUUR

Factuurnr. 50517521
Datum 23/08/2024
Werkordernr. 34972
Werkorder datum 16/07/2024
Retour onderdeel
Fleetno Nee

Debiteurnr. 5037081
BTW nr. Opdrachtnr.
Bestuurder
Bedrijf
Voorraadnummer

Voertuig 911 Carrera 4S
Kenteken 11-ZSH-9
Chassisnr. WP0ZZ296ZDS113292
Deel 1 18/01/2013
KM-stand 133187
Contract

E.R. van Dam

Code	Aantal	Omschrijving	Prijs	Bedrag in
90	1	vervolg van pagina 1	€ 1.830,81	
	0,25	Alarm keuren	€ 45,75	

BTW %

Sub-totaal € 1.876,56
21,00 % BTW over € 1.876,56 € 394,08

Te betalen binnen 8 dagen

Geefte bij betaling te vermelden

Factuur Debituurnr. Totaal € 2.270,64

50517521 5037081

U bent geholpen door Patrick Schut

BANKRECHTING 32/12/1998

BTW nummer NL14538021-001

BANK NL050500011997040

BIC: PORSN233

PORSCHE

PORSCHE

Onderhoud (A-markten*)

PORSCHE

PORSCHE

PORSCHE

Onderhoud (A-markten*)
911 Carrera / S (991), 911 Carrera 4 / 4S (991)
Vanaf modeljaar 2012

Voertuigidentificatienummer 11-ZSH-9

Werkstructuur bij de
opdracht nr. 38766

☐ Onderhoud
na 60.000, 120.000, 180.000, 240.000 km / 40.000, 80.000, 120.000, 160.000 mls. enz.
(Arbeidspositie 03 16 00 -)

Beschrijvingen van afzonderlijke onderhoudsproducten zie reparatieinstructies Pwix-informatiesysteem

Opmerking: Wanneer de kilometerstand voor regulier onderhoud niet wordt bereikt, moet uiterlijk na 4, 8, 12... jaren een onderhoudsbeurt worden uitgevoerd.

Het begrip 'controles' omvat alle werkzaamheden die noodzakelijk zijn om het voertuig in goede conditie te houden, waaronder instellen, nastellen, corrigeren en bijvullen, maar niet repareren, vervangen en reviseren van onderdelen of aggregaten.

Elektrische installatie

Ruitenwassers/-spoeiers, koplampsproeiers. De werking controleren

Claxon. Werking controleren

Banden. Bandenspanning controleren (BSCS)

Diagnosesysteem. Foutgeheugen uitlezen. Onderhoudsinterval terugzetten

Voertuiginterieur

Ruimte

Veiligheids gordels. Werking en toestand controleren

Portierloten. De werking controleren

Kapstoel voor en veiligheidshaak van het voorste dekset controleren op bevestiging en werking

Voorfilter lucht aanzuiging vervangen

Ruitenwassers/-spoeierinstallatie. Vloeistofpeil controleren, afhankelijk van het jaargetijde rekening houden met ruitenreiniger c.q. antivries, uitsluitend door Porsche goedgekeurd ruitenreinigingsmiddel gebruiken

Buitenkant voertuig

Wasserbad controleren

Alle koplampen. Afstelling controleren

Radiator en luchtinlaten. Visuele inspectie op oppervlakkige vervuiling en verstopping

Remsysteem. Visuele inspectie van de remvoeringen en remschijven op slijtage

Remslangen. Visuele inspectie op beschadiging

Voertuig onder

De motorolie afhalen

Afdekkingen v bodemplaat. Visuele inspectie op compleetheid, bevestiging en beschadiging

Banden. Toestand controleren

Visuele inspectie op dichtheid (olie en vloeistoffen)

Remleidingen. Visuele inspectie op beschadiging, verlegging en corrosie

Stuurhuis. Visuele inspectie van vouwbalg op beschadiging

Spoortlangkoppelingen. Spleet en stofzuigen controleren

Cardanassen. Visuele inspectie van de manchetten op lekkage en beschadiging

Kruiskoppelingen. Spleet controleren, slijtkoppen visueel op beschadiging controleren

Uitlaatstelsel. Visuele inspectie op lekkages en beschadigingen, ophanging controleren

Motorruimte

Met oliefilter vervangen

De motorolie bijvullen

Brandstofleidingen en -verbindingen. Visuele inspectie

Visuele inspectie op dichtheid (olie en vloeistoffen)

Koelwater. Peil en antivries controleren

ROCO. Vloeistofniveau controleren

* Landinleiding zie Overzicht A, B- en C-markten





 253 km

Service-interv. 1/3



Onderhoud over:

55600 km

8 / 2028

09:42

10.0 °C



137667 km
00

1/MIN x 1000

0 KM/H

253 km

Service-interv. 2/3



Tussenbeurt over:

25600 km

8 / 2026

09:42

10.0 °C

120

60

4/4

2/4



253 km

Service-interv. 3/3



Olieverversing over:

25600 km

8 / 2026

09:42

10.0%