



PORSCHE



**911, Cayman, Boxster**  
Garantie & Wartung



PORSCHE

### Fahrzeugdaten

### Porsche Langzeitgarantie

Die Porsche AG garantiert weltw  
Durchrostungsschäden an der  
die Dauer von 12 Jahren nach  
folgenden Bedingungen:

1. Zur Erhaltung der La  
der „Hinweise zur V  
anleitung zu beha  
und Schutzschic  
zubessern.

2. Die Langzei  
schäden,  
gung de  
zurück

Alle

n

PROD.NUMMER	2742600
PROD.NUMMER	
FIN	WPOZZZ99ZES112834
VIN	
TYP	991130
TYPE	
MOTORKB./GETR.KB	MA103 / CG105
ENG.CODE/TRANS.CODE	
VERTRIEBSFARBCODE	A1
SALESNO	
AUSSTATTUNGSCODE	JH
INTERIOR CODE	
FARBCODE	041
COLORCODE	
	
991701180 00	

**Porsche Zentrum Willich**  
**Tölke & Fischer Sportwagen**  
GmbH & Co. KG  
47877 Willich · Jakob-Kaiser-Str.  
Tel. 0 21 54 / 91 89-0 · Fax 42 90

Stempel des  
autorisierten Händlers

Fahrzeug ausgeliefert

02.01.2014  
am

- 10 -  
bei km

H | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3  
Betriebs-Nr.

Tachometerwechsel

am

bei km

Stempel des  
autorisierten Händlers

**Wartungsnachweis** (Zutreffendes bitte ankreuzen!)

Zwischenwartung  
 Wartung  
 Zündkerzenwechsel  
 Prüfung/Wechsel Antriebsriemen  
 am 17/12/2015  
 Auftrag Nr. 507464  
 bei km M366  
 gegen Berechnung ausgeführt.

211 652  
 PORSCHE  
 Y.G  
 Porsche  
 Centrum  
 Maastricht  
 Stempel

Zwischenwartung  
 Wartung  
 Zündkerzenwechsel  
 Prüfung/Wechsel Antriebsriemen  
 am 27-12-77  
 Auftrag Nr. 76498  
 bei km 74054  
 gegen Berechnung ausgeführt.

211 652  
 PORSCHE  
 Porsche  
 Centrum  
 Maastricht  
 Stempel

Zwischenwartung  
 ~~Wartung~~  
 ~~Zündkerzenwechsel~~  
 Prüfung/Wechsel Antriebsriemen  
 am 19-12-2014  
 Auftrag Nr. 21614  
 bei km 76532  
 gegen Berechnung ausgeführt.

211 652  
 PORSCHE  
 Porsche  
 Centrum  
 Maastricht  
 Stempel

Zwischenwartung  
 Wartung  
 Zündkerzenwechsel  
 Prüfung/Wechsel Antriebsriemen  
 am 02-03-2022  
 Auftrag Nr. 44265  
 bei km 18511  
 gegen Berechnung ausgeführt.

211 652  
 PORSCHE  
 Porsche  
 Centrum  
 Maastricht  
 Stempel

Zwischenwartung  
 Wartung  
 Zündkerzenwechsel  
 Prüfung/Wechsel Antriebsriemen  
 am 12-4-2024  
 Auftrag Nr. 61277  
 bei km 19540  
 gegen Berechnung ausgeführt.

211 6522  
 Porsche Centrum  
 Maastricht  
 Stempel

Zwischenwartung  
 Wartung  
 Zündkerzenwechsel  
 Prüfung/Wechsel Antriebsriemen  
 am 25-03-2026  
 Auftrag Nr. 25280  
 bei km 20057  
 gegen Berechnung ausgeführt.

211 6522  
 Porsche Centrum  
 Maastricht  
 Stempel

### Nachweis über Bremsflüssigkeitswechsel


Die Bremsflüssigkeit mindestens alle 2 Jahre erneuern.

#### Bremsflüssigkeitswechsel

am 17/12/2015

Auftrag Nr. 507464

bei km 11366  
gegen Berechnung ausgeführt.




#### Bremsflüssigkeitswechsel

am 27-12-2017

Auftrag Nr. 16418

bei km 14059  
gegen Berechnung ausgeführt.



#### Bremsflüssigkeitswechsel

am 19-12-2019

Auftrag Nr. 29614

bei km 16532  
gegen Berechnung ausgeführt.



#### Bremsflüssigkeitswechsel

am 02-03-2022

Auftrag Nr. 44265

bei km 18511  
gegen Berechnung ausgeführt.



#### Bremsflüssigkeitswechsel

am 12-4-2024

Auftrag Nr. 61237

bei km 19540  
gegen Berechnung ausgeführt.



#### Bremsflüssigkeitswechsel

am 25-03-2026

Auftrag Nr. 29280

bei km 20057  
gegen Berechnung ausgeführt.



### Nachweis über Bremsflüssigkeit

Die Bremsflüssigkeit mindestens alle 2 Jahre

#### Bremsflüssigkeitswechsel

am \_\_\_\_\_

Auftrag Nr. \_\_\_\_\_

bei km \_\_\_\_\_  
gegen Berechnung ausgeführt.

#### Bremsflüssigkeitswechsel

am \_\_\_\_\_

Auftrag Nr. \_\_\_\_\_

bei km \_\_\_\_\_  
gegen Berechnung ausgeführt.

#### Bremsflüssigkeitswechsel

am \_\_\_\_\_

Auftrag Nr. \_\_\_\_\_

bei km \_\_\_\_\_  
gegen Berechnung ausgeführt.

# Nachweis über Zustandsbericht Langzeitgarantie

Das Fahrzeug wird 2 Jahre nach Ablieferung und im Folgenden alle zwei Jahre – ohne zusätzliche Berechnung für den Kunden – überprüft, damit die Ansprüche im Rahmen der Langzeitgarantie nicht gefährdet werden.

## Zustandsbericht nach 2 Jahren

erstellt am 17/12/2015  
bei km 11366 km

211 652  
PORSCHE  
Porsche  
Centrum  
Stempel  
Maastricht

## Zustandsbericht nach 4 Jahren

erstellt am 27-12-2017  
bei km 14059

211 652  
PORSCHE  
Porsche  
Centrum  
Stempel  
Maastricht

## Zustandsbericht nach 6 Jahren

erstellt am 19-12-2019  
bei km 16532

211 652  
PORSCHE  
Porsche  
Centrum  
Stempel  
Maastricht

## Zustandsbericht nach 8 Jahren

erstellt am 02-03-2022  
bei km 18511

211 652  
PORSCHE  
Porsche  
Centrum  
Stempel  
Maastricht

## Zustandsbericht nach 10 Jahren

erstellt am 12-4-2024  
bei km 19540

211 6522  
Porsche Centrum  
Stempel  
Maastricht