


DUPLICATE

CLASSIC CAR HOUSE

COPENHAGEN

Green Book

MULTIBRAND CERTIFICATION



DUPLICATE

Data

Make / Model	Porsche 911 Speedster		
Year	07/1989		
Mileage (odometer reading)	116934 Km		
Date of reading	2026 07 01		
Chassis number	WP0ZZZ91ZKS152435		
Chassis number assessed as originally stamped	yes	☒	no ☐
Chassis number (certificate for manual stamping)			
Service book for the car	No		
Colour	Indian Red-027		
Number of doors	2		
Engine type	Number of cylinders	☒ 6	V ☐ Inline ☐
Other	Boxer		
Body type	2 door Speedster		
Number of keys for the car	1		
Extra equipment	-		
Which country was the car last registered in	Germany		

Technical inspection – floor inspection

Exterior

ok nok

Paintwork / paint thickness measurement

Scale 0–10 (10 being best)

9

X

Comment. See attached specific data sheet.

Chrome

Scale 0–10 (10 being best)

-

-

-

Comment -

Windows, window lifters, wipers

(X)

Comment Electric side mirrors is not working properly

Rubber seals

X

Comment

Sunroof

-

-

Comment -

Convertible top / Hardtop

X

Comment

Other

-

-

Comment -

Interior

ok nok

Instruments / phone

X

Comment

Radio / HiFi / Navigation / CD / Screen

X

Comment

Climate control / aircondition

(X)

Comment Air vent nozzle left side is cracked

Door cards

Scale 0–10 (10 being best)

9

X

Comment

CLASSIC CAR HOUSE

COPENHAGEN

Technical inspection – floor inspection (continued)

Interior

ok nok

Carpets and seat upholstery

Scale 0–10 (10 being best)

9

X

Comment

Driver seat need some leather treatment

Lights, horn, lamps, and electrical equipment

X

Comment

Other

-

-

Comment

-

Trunk

ok nok

Spare wheel & tools

X

Comment

Warning triangle

X

Comment

Tow bar

-

-

Comment

-

Other

-

-

Comment

-

CLASSIC CAR HOUSE

COPENHAGEN

Technical inspection – lift inspection

Engine compartment

ok nok

Compression test “electronic” (Pico test)

X

Comment. See specific data sheet.

Oil leakage

X

Comment

Cooling system and condition of radiator

X

Comment Air cooled

Hoses in general

X

Comment

Hydraulic system

X

Comment

Battery condition

X

Comment

Other

-

-

Comment -

Undercarriage

ok nok

Oil leakage

X

Comment

Play in components

X

Comment

Corrosion – general condition

X

Comment

Exhaust system

X

Comment

Other

Comment -

CLASSIC CAR HOUSE

COPENHAGEN

Technical inspection – lift inspection

(continued)

Brakes

ok nok

Braking performance including bench test

☐

X

Comment

Handbrake on left brake is not efficient (weak)

Visual inspection of brakes

X

☐

Comment

Brake fluid

X

☐

Comment

Other

Comment

-

Wheels

ok nok

Type of rim

Lightweight

X

Steel rim

☐

X

☐

Comment

Type of tire

Summer tire

X

Winter tire

☐

X

☐

Comment

Age

front

2022

rear

2022

X

☐

Comment

Tread depth

front

5,4 mm

rear

4,6 mm

X

☐

Comment

Other

Comment

-

CLASSIC CAR HOUSE

COPENHAGEN

Test Drive

Performance and Mechanics

ok nok

Engine / sound / performance

X

Comment

Gearbox / automatic transmission

X

Comment

Synchronization

X

Comment

Differential

X

Comment

Steering

X

Comment

Brakes

X

Comment

Other

Comment

-

Test conducted by:

City Kongens Lyngby

Date 2026 07 01

Name

Technician / Client

Signature

/

Technical Condition

★☆☆☆☆

★★☆☆☆

★★★☆☆

X ★★★★★

X ★★★★★

Cosmetic Condition

★☆☆☆☆

★★☆☆☆

★★★☆☆

★★★★☆

X ★★★★★

Overall Condition

★☆☆☆☆

★★☆☆☆

★★★☆☆

★★★★☆

X ★★★★★


One star: Drivable project with potential for the right enthusiast. **Two stars:** Drivable car with visible signs of use, but still functional. **Three stars:** Average condition. In good running order with expected wear. **Four stars:** Very well-maintained. Minor signs of use. **Five stars:** Excellent condition.

This certificate has been prepared by Classic Car House based on a visual technical and driving inspection of the vehicle. The Green Book is not a warranty. The data in the certificate is based on the information provided to us during the inspection. The certificate only describes visible faults and defects found on the day of inspection, as part of the checks explicitly listed in the Green Book certificate. We have reviewed and assessed the listed elements based on what can be expected from a car of similar age and type. The inspection only includes our assessment of aspects that could be observed or identified using simple tools. Our inspection is therefore not exhaustive and does not involve disassembly of components. We have also not had the opportunity to verify the vehicle's authenticity or originality, including but not limited to the accuracy of the chassis number, matching numbers, ownership history, or previous modifications, restorations, or repairs. [Any liability for defects in the certificate covers only direct damages and is limited to DKK 10,000. Classic Car House is covered by professional liability insurance, which includes any personal or property damage for which we are responsible, with CODAN Insurance.]


CLASSIC CAR HOUSE

COPENHAGEN


Paint Thickness Measurement of the car



The left side of the car



The right side of the car



The car's horizontal surfaces

XXXX = Composite

Micron Measurements

Original paint: Approx. 90–150 μm . Repaint: Approx. ca. 200–400 μm (or more). Sanding + repaint: > 500 μm .

CLASSIC CAR HOUSE

COPENHAGEN

Photo Documentation



Front



Side

CLASSIC CAR HOUSE
COPENHAGEN

Photo Documentation



Rear




Side

CLASSIC CAR HOUSE
COPENHAGEN

PHOTO DOCUMENTATION



Engine bay



Compression test

Photo Documentation



Trunk




Cold stamped chassis number

CLASSIC CAR HOUSE

COPENHAGEN

Photo Documentation



Data badge



Data badge

CLASSIC CAR HOUSE

COPENHAGEN

DUPLICATE

Photo Documentation



Instruments



Interior

CLASSIC CAR HOUSE

COPENHAGEN

Photo Documentation



Interior




Undercarriage Front

CLASSIC CAR HOUSE

COPENHAGEN

Photo Documentation



Brakes front



Undercarriage rear

CLASSIC CAR HOUSE

COPENHAGEN

Photo Documentation



Brakes rear



Brake test bench Front – Rear - Handbrake

CLASSIC CAR HOUSE

COPENHAGEN

Photo



Additional documentation

CLASSIC CAR HOUSE

COPENHAGEN

Photo Documentation



Additional documentation



Additional documentation

CLASSIC CAR HOUSE
COPENHAGEN

Photo Documentation

Zulassungsbescheinigung Teil I
(Fahrzeugschein)

Nr. **MA-S-0-137/23-00139**

Europäische Gemeinschaft **(D)** Bundesrepublik Deutschland

01.07.1989 0583 4080558 8

01 0100

WP0ZZZ91ZKS152435 7

911

911 CARRERA

PORSCHE

PERSONENKRAFTWAGEN

OFFEN

OLDTIMER

Benzin

0001 0098 3125

ZU G:BIS 1235*ZU O.1/O.2:KEINE*ZU U.1:WERT+100*DATUM ZUR EMI

SSIONSKLASSE: 01.07.1989*

MA H 930 H

07.2024 17.05.2023

Additional documentation

(Raum für weitere amtlich zugelassene Eintragungen)

X Weitere NZ:

Zur Beachtung!

Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der für die Fahrzeugzulassung geltenden Fachvorschriften anzuzeigen.

Bei Veränderung des Fahrzeugs sind dem Erwerber gegen Empfangsbcheinigung die Zulassungsbescheinigung (Teil I) und Teil II anzuhängen. Die Empfangsbcheinigung muss den Namen und die Anschrift des Erwerbers vollständig enthalten und ist vom Verkäufer unverzüglich der Zulassungsbehörde vorzulegen.

Unterstützung der vorgeschriebenen Meldepflichten (Abmeldung, Umschreibung bei Erwerb oder Übergang in einen anderen Zulassungsbezirk, Meldung anderer Veränderungen) kann durch Geldbußen geahndet werden.

Definition der Felder:

Feld Beschreibung

8 Datum der Erstzulassung des Fahrzeugs

D.1 Marke

D.2 Typ/Varianten/Version

D.3 Handelskennzeichen

E Fahrzeugidentifikationsnummer

F.1 Technische zulässige Gesamtmasse in kg

F.2 im Zulassungsmitgliedstaat zulässige Gesamtmasse in kg

G Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg (Leermasse)

H Gültigkeitsdauer

I Datum dieser Zulassung

J Fahrzeugklasse

K Nummer der EG-Typgenehmigung oder ABE

L Anzahl der Achsen

D.1 Technische zulässige Anhängelast gebremst in kg

D.2 Technische zulässige Anhängelast ungebremst in kg

P.1 Hubraum in cm³

P.2/P.4 Nenndrehmoment in Nm/Nenndrehzahl bei min⁻¹

P.3 Kraftstoffart oder Energiequelle

Q Leistungswert in kW/kg (nur bei Kraftwagen)

R Farbe des Fahrzeugs

S.1 Sitzplätze einschließlich Fahrerplatz

S.2 Sitzplätze

T Höchstgeschwindigkeit in km/h

U.1 Standgebühren in € (A)

U.2 Drehzahl in min⁻¹ zu U.1

U.3 Fahrzeugtyp in dB (A)

V.1 CO₂ (in g/km) kombinierter Wert

V.2 Für die EG-Typgenehmigung maßgebende Schadstoffklasse

W Herstellerkürzelbezeichnung

(Z.1) Code zu (Z)

(Z.2) Code zu (Z.2) mit Prüfziffer

(Z.3) Prüfziffer zur Fahrzeugtyp-Identifizierung

(A) Art des Aufbaus

(S) Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus

Datum zu K

Technisch zulässige maximale Achslast/Masse je Achsgruppe in kg

(7.1) Achse 1 bis (7.3) Achse 3

Zulässige maximale Achslast im Zulassungsmitgliedstaat in kg

(8.1) Achse 1 bis (8.3) Achse 3

Anzahl der Antriebsachsen

Code zu P.3

Code zu K

Spezifizierung des Tanks bei Tankfahrzeugen in m³

Stützlast in kg

Bezeichnung der nationalen Einweisungskategorie

Code zu V.9 oder (14)

Berechnung

(15.1) auf Achse 1 bis (15.3) auf Achse 3

Nummer der Zulassungsbescheinigung Teil II

Merkmale zur Betriebsart

Länge in mm

Breite in mm ohne Spiegel und Anbauteile

Höhe in mm

Sonstige Merkmale

Bemerkungen und Ausnahmen

Werte zu Feld (15.1) bis (15.3)

Anders als die angegebenen Bemerkungen können im Rahmen der gültigen Typ- oder Einzelgenehmigung am Fahrzeug angebracht werden. Ein zweites drittes und die Änderung oder Neuverstellung der Zulassungsbescheinigung Teil I ist hierfür nicht erforderlich.

Stadt Mannheim
Bürgerdienste
68137 Mannheim

Unterschrift:

ZBI 296109114

Additional documentation

CLASSIC CAR HOUSE

COPENHAGEN

Photo Documentation

**Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II
(Fahrzeugbrief)**

(Fahrzeugbrief)

Permiso de circulación. Parte II / Osvedčení o registraci - Část II / Registreringsattest, Del II / Registerintidstus. Osa II / Άδεια κυκλοφορίας/Τροφαιογραφία Εγγραφής, Μέρος II /
Registration certificate. Part II / Certificat d'immatriculation. Partie II / Carta di circolazione. Parte II / Reģistrācijas apliecība. II. daļa /
Registrācijas iudījums. II daļa / Forgalmi engedély. II. rész / Certifikat ta' Registrazzjoni. It-Il Parti / Kentekenbewijs. Deel II / Dowód Rejestracyjny. Część II /
Certificado de matricula. Parte II / Osvedčenie o evidencii. Časť II / Prometno dovoljenje. Del II / Rekisterintodistus. Osa II / Registreringsbeviset. Del II

Diese Bescheinigung n i c h t im Fahrzeug aufbewahren!

A	Ausliches Kennzeichen	KA-GZ359	MTK-HS 930
B	Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges	01.07.1989	(1) Anzahl der Vorhalter 1
C.3.1 C.6.1	Name oder Firmenname		
C.3.2 C.6.2	Vorname(n)		
C.3.3 C.6.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung		Im Herlenstück 14 65719 Kelkheim (Taunus)
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.		
I	Datum	05.03.2010	Datum 20.03.10
	 Stadt Karlsruhe Bürgerservice und Sicherheit Kfz.-Zul.-Behörde 08212		 Main-Taunus-Kreis Der Landrat Strassenverkehrsamt 65719 Hofheim i.A.

VE136182

(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke	-	(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers
D.2	Typ	911	
D.2	Variante	-	
D.2	Version	-	
D.3	Herstellerkennung(en)	911 CARRERA	
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	PORSCHE	
(2.1)	Code zu (2)	0583	(2.2) Code zu (2.1) mit Hersteller 408 0558
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	WP0ZZZ91ZKS152435	(3) Prüfstelle Fahrzeug-Identifizierung
J	Fahrzeugklasse	01	(4) Art des Aufbaus 0100
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	PERSONENKRAFTWAGEN OFFEN	(10) Wenn Bescheinigung wurde für das nehmstehend beschriebene Fahrzeug ausgestellt (Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsgeber): Stadt Karlsruhe Bürgerservice u. Sicherheit (08212) Datum: 05.03.2010 Unterschrift:
R	Farbe des Fahrzeuges	rot	(11) Code zu R 3
P.1	Hubraum in cm³	03125	P.2 (12) Leistung in kW (Nennleistung bei 1/min) 0160/05900
P.3	Anzahl Zylinder oder Energiequelle	Benzin	(10) Code zu P.2 0001
K	Nummer der EG-Geprüfungs- oder ABE	-	(6) Gültigkeit -
(17)	Marken- oder Betriebsart	A	
(25)	Zusätzliche Vermerke der Zulassungsbehörde		
Datum: 28. Juli 2010 Zentrum Nord Beim FZ wurde 2011 zugeteilt.			

Additional documentation

CLASSIC CAR HOUSE

COPENHAGEN

Photo Documentation

**Europäische Gemeinschaft
Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II**
(Fahrzeugbrief)

D

Diese Bescheinigung nicht im Fahrzeug aufbewahren!

A	Äußeres Kennzeichen	MA H 930 H	
B	Datum der Zulassung des Fahrzeugs	01.07.1989	(1) Anzahl der Vorhalter 2
C.3.1	Name oder Firmenname		
C.3.2	Vorname		
C.3.3	Anschrift zum Zeitpunkt der Ausstellung der Bescheinigung		
C.4c	Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeugs ausgewiesen.		
I	Datum	26.07.2022	I Datum

Stadt Mannheim
Bürgerdienste
i.A.

[Signature]

← Nur zur Nutzung des Sicherheitscodes im internetbasierten Zulassungsfahrer freilegen. Dokument nur unbeschädigt gültig.

GL 980290
(Nummer der Zulassungsbescheinigung)

(Fahrzeug-Identifizierungsnummer als Barcode)

D.1	Marke			(23) Raum für interne Vermerke des Herstellers	
D.2	Typ	911			
D.3	Modellbezeichnung	911 CARRERA			
(7)	Herstellerkennung	Porsche			
(2.1)	Code (a) (2)	0583	(2.2) Code (a) (2) mit Prüfziffer	408 055 8	
E	Fahrzeugkennzeichnungsnummer	WP0ZZZ91ZKS152435		(3) Prüfziffer zur Fahrzeugkennzeichnung	7
J	Fahrzeugklasse	01	(4) Art des Aufbaus	0100	
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	PERSONENKRAFTWAGEN OFFEN		(24) Diese Bescheinigung wurde für das nebenstehend beschriebene Fahrzeug ausgestellt durch Zulassungsbehörde bzw. Genehmigungsbehörde: 68167 Mannheim Stadt Mannheim Bürgerdienste Datum: 26.07.2022 Unterschrift: <i>[Signature]</i>	
R	Farbe des Fahrzeugs	ROT -	(11) Code (a) (1)	3 -	
P.1	Motorleistung in kW	3125	P.2 P.4 Nennleistung in kW (Nennleistung bei 1/min)	160/5900	
P.3	Getriebeart oder Getriebe	Benzin	(10) Code (a) (3)	0001	
K	Motor der EG-Typgenehmigung oder ABE	-	(6) Code (a) (4)	-	
(17)	Motor zur Betriebsart (a)	A			
(25)					

(maschinenlesbare Nummer der Zulassungsbescheinigung)

Additional documentation

CLASSIC CAR HOUSE

COPENHAGEN

Photo Documentation



Additional documentation

Wartungsnachweis
Fahrzeugwartung bei 500–2000 km, danach alle 20000 km bzw. mindestens einmal jährlich durchführen lassen.
Turbo-Fahrzeuge: zusätzlich alle 10000 km Motoröl und Ölfilter wechseln.
* Nichtzutreffendes streichen

☐ Motor-Ölwechsel * ☐ Fahrzeugwartung * 500–2000 km am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt Stempel _____	☐ Motor-Ölwechsel * ☐ Fahrzeugwartung * am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt Stempel _____
☐ Motor-Ölwechsel * ☐ Fahrzeugwartung * am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt Stempel _____	☐ Motor-Ölwechsel * ☐ Fahrzeugwartung * am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt Stempel _____
☐ Motor-Ölwechsel * ☐ Fahrzeugwartung * am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt Stempel _____	☒ Motor-Ölwechsel * ☒ Fahrzeugwartung * am 08.03.2010 Auftrag Nr. _____ bei km 91000 gegen Berechnung ausgeführt Stempel _____ Firma Monfred Bröckner Printzstr. 7-9 a 76139 Karlsruhe Tel.: 0721 554926

4

Additional documentation

CLASSIC CAR HOUSE

COPENHAGEN

Photo Documentation

Wartungsnachweis

Fahrzeugwartung bei 500–2000 km, danach alle 20000 km bzw. mindestens einmal jährlich durchführen lassen.
Turbo-Fahrzeuge: zusätzlich alle 10000 km Motoröl und Ölfilter wechseln.
* Nichtzutreffendes streichen

☒ Motor-Ölwechsel * ☒ Fahrzeugwartung * am <u>26.04.2016</u> Auftrag Nr. <u>054949</u> bei km <u>107.826</u> gegen Berechnung ausgeführt Stempel	☒ Motor-Ölwechsel * <i>Manufaktur 964</i> ☒ Fahrzeugwartung * am <u>25.07.2022</u> Auftrag Nr. <u>108462</u> bei km <u>108462</u> gegen Berechnung ausgeführt Stempel
☒ Motor-Ölwechsel * ☒ Fahrzeugwartung * am <u>28.06.2016</u> Auftrag Nr. <u>10600</u> bei km <u>10600</u> gegen Berechnung ausgeführt Stempel	☐ Motor-Ölwechsel * ☐ Fahrzeugwartung * am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt Stempel
☐ Motor-Ölwechsel * ☐ Fahrzeugwartung * am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt Stempel	☐ Motor-Ölwechsel * ☐ Fahrzeugwartung * am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt Stempel

5

Additional documentation

Nachweis über Brems- und Kühlflüssigkeitswechsel

Die Bremsflüssigkeit und die Kühlflüssigkeit mindestens alle 2 Jahre erneuern.

☒ Bremsflüssigkeitswechsel ☒ Kühlflüssigkeitswechsel am <u>08.03.10</u> Auftrag Nr. <u>91000</u> bei km <u>91000</u> gegen Berechnung ausgeführt Stempel	☒ Bremsflüssigkeitswechsel ☒ Kühlflüssigkeitswechsel am <u>26.04.2016</u> Auftrag Nr. <u>054949</u> bei km <u>107.826</u> gegen Berechnung ausgeführt Stempel
☐ Bremsflüssigkeitswechsel ☐ Kühlflüssigkeitswechsel am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt Stempel	☐ Bremsflüssigkeitswechsel ☐ Kühlflüssigkeitswechsel am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt Stempel
☐ Bremsflüssigkeitswechsel ☐ Kühlflüssigkeitswechsel am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt Stempel	☐ Bremsflüssigkeitswechsel ☐ Kühlflüssigkeitswechsel am _____ Auftrag Nr. _____ bei km _____ gegen Berechnung ausgeführt Stempel

8




Additional documentation

CLASSIC CAR HOUSE

COPENHAGEN

24.




Photo Documentation



Notverdeck öffnen

1. Beide Verdeckverschlüsse am Windschutzscheibenrahmen öffnen, die Sicherungsknöpfe (A) müssen dabei gedrückt werden.
2. Fondhaube mit dem Hebel (B) an der linken hinteren Seitenwand entriegeln.
3. Tenaxknöpfe (C) lösen (vor dem Ausknöpfen ziehen). Verdeckklemmleiste (D) an der Fondhaube von hinten aushängen und Heckscheibe über das Verdeck legen.

Additional documentation






4. Sicherungshaken der Fondhaube mit dem Zugknopf (E) entriegeln. Fondhaube anheben und nach hinten klappen. Heckscheibe umlegen.
5. Verdeckbezug beidseitig hinter die Führungsbügel legen. Verdeck zurückklappen und Verschlüsse in Verriegelungsposition bringen. Schutz Tuch an den Verdeckverschlüssen einhängen, über das Verdeck legen, Heckscheibe anheben und Schutz Tuch an den Ösen links und rechts im Fondraum einhängen.
6. Fondhaube herunterklappen bis diese im Sicherungshaken einrastet. Fondhaube mit dem Hebel (B) verriegeln.

Additional documentation

CLASSIC CAR HOUSE

COPENHAGEN



Photo Documentation



Notverdeck schließen

1. Fondhaube mit Hebel (B) entriegeln, Zugknopf (E) für Sicherungshaken ziehen und Fondhaube anheben und zurückschlagen.
2. Schutz Tuch aushängen. Verdeck in der Mitte anheben und nach vorne klappen. Heckscheibe über dem Verdeck ablegen. Fondhaube herunterklappen und am Sicherungshaken einrasten. Heckscheibe über die Haube legen.
3. Verdeckklemmleiste (D) von hinten unter die Fondhaube klemmen und Tenaxknöpfe (C) an der Haube einknöpfen. (Tenaxknöpfe müssen dabei gezogen werden).

Additional documentation



4. Verdeckverschlüsse in Entriegelungsposition bringen. Verdeck von innen herunterziehen, dabei muß die Führungsnase vom Verdeck zwischen Spiegelfuß und Windschutzscheibenrahmen eingreifen. Beide Verdeckverschlüsse verriegeln.
5. Fondhaube von innen mit dem Hebel (B) verriegeln.

Additional documentation

CLASSIC CAR HOUSE

COPENHAGEN