



Porsche Zentrum München Schleibingerstraße 8

Herrn
Lukas Nigl
Rohrbachstr. 53
60389 Frankfurt

Porsche Zentrum München

Schleibingerstraße 8
81669 München
Telefon: +4948001911
Fax: +4948001609
E-Mail: info.pzm@porsche-muenchen.de

FIN
9115202084

Werkstattauftrags-Nr.
2025000742

Zertifikats-Nr.
1160010_26

Datum
06.05.2025

Porsche Classic Technisches Zertifikat Ihres Porsche 911 S Coupé

Die Faszination für Porsche Classic Fahrzeuge ist eng mit der Geschichte von Porsche verbunden. Wir sind stolz auf unsere Geschichte und schätzen es, dass Ihr Auto ein Teil davon ist. Das Technische Zertifikat von Porsche Classic betont den Stellenwert Ihres Fahrzeugs in der Porsche Geschichte. Dieses Dokument wurde für Ihren Klassiker mit der FIN 9115202084 erstellt und weist die Auslieferungsmerkmale sowie die Optionen Ihres Fahrzeugs zum Auslieferungszeitpunkt 04.06.1975 aus. Es enthält alle zum Zeitpunkt dieses Schreibens verfügbaren Fahrzeugdaten. Ihr Technisches Zertifikat von Porsche Classic gibt auch an, ob Motor- und Getriebetyp sowie Motor- und Getriebeummer mit den in unseren Unterlagen dokumentierten Daten Ihres Fahrzeugs zum Auslieferungszeitpunkt übereinstimmen. Alle in dem Zertifikat vermerkten Erkenntnisse beziehen sich auf eine Sichtprüfung des Fahrzeugs zum Prüfzeitpunkt.

Historische Fahrzeugdaten:

Fahrzeug-Ident-Nr.: 9115202084
Bestelltyp: 911 121
Rechnungsdatum: 04.06.1975
Auslieferungsort: Porsche
Halifax, Kanada
Leistung: 121 kW (165 PS)
Hubraum: 2653 cm³
Höchstgeschwindigkeit: 220 km/h

Motor und Getriebe:

☒ Motor-Typ: 911/48 A
☒ Motor-Nr.: 6459118
☒ Getriebe-Typ: 92500
☒ Getriebe-Nr.: 7630099

☒ Sichtprüfung stimmt mit Originalunterlagen überein

☒ Sichtprüfung stimmt nicht mit Originalunterlagen überein

Exterieur:

Außenfarbe: Perurot
Dachfarbe: Perurot
Code: H1H1
Reifenfabrikant: Dunlop
Länderausstattung: Kanada

Interieur:

Farbe: Schwarz
Material: Kunstleder
Code: 11
Sitzbezüge: Kunstleder schwarz, Flechtnarbe

Individualausstattung:

M 009 Sportomatic-Getriebe
M 402 Dämpferbeine Koni
M 442 Stereolautsprecher, manuelle Antenne
M 565 Sportlenkrad 380 mm Durchmesser

Technische Prüfung:

Um Ihnen einen vollständigen Überblick über Ihren Klassiker zu geben, haben wir eine technische Prüfung Ihres Fahrzeugs vorgenommen. Die technischen Aussagen beziehen sich auf eine Sicht- und Funktionsprüfung, die von Porsche Classic Technikern Ihres Porsche Classic Partners München am 21.03.2025 durchgeführt wurde.

Bei der technischen Prüfung Ihres Fahrzeugs entsprachen folgende Prüfpunkte nicht den Anforderungen:

- Motor (keine sichtbaren Mängel, Flüssigkeitsverlust)

PORSCHE

CLASSIC

TECHNISCHES ZERTIFIKAT

Porsche Zentrum: München

Werkstattauftrags-Nr.: 2025000742

Datum der Überprüfung: 21.03.2025

A. Fahrzeugdaten

Fahrzeug-Ident-Nr.: 9115202084

Kilometerstand: 28707

Modell/Typ: 911 S Coupé

Rechnungsdatum: 04.06.1975

Motor-Typ: 911/48 A

Motor-Nr.: 6459118

Getriebe-Typ: 92500

Getriebe-Nr.: 7630099

B. Räder/Reifen

☒ Sommer ☐ Winter ☒ Ganzjährig

	Breite	Reifenquerschnitt	Zoll	Marke	N-Markierung
Vorne	185	70	15	Kleber	
Hinten	185	70	15	Radar/Kleber	

Profiltiefe (min. 3 mm)

		Innen (mm)	Mitte (mm)	Außen (mm)	Druck (bar)	Datumscode (DOT)
i.O.	☒ Vorderreifen links	7	7	7	2	16.21
i.O.	☒ Hinterreifen links	7	7	7	2.4	1621
i.O.	☒ Hinterreifen rechts	7	7	7	2.4	12.24
i.O.	☒ Vorderreifen rechts	7	7	7	2	1621
n.a.	☒ Ersatzrad					

Alle Reifen müssen dem empfohlenen Geschwindigkeits- und Ladeindex sowie allen Spezifizierungen entsprechen.
Das Höchstalter für Sommerreifen beträgt 6 Jahre und für Winterreifen 4 Jahre.

C. Antriebssystem/Unterboden (Funktion und Zustand)

i.O. ☒ Abgasanlage
i.O. ☒ Fahrwerk/Radaufhängung
(Stoßdämpfer, Federn, Aufhängung)
i.O. ☒ Getriebe
i.O. ☒ Achsantrieb
i.O. ☒ Lenkgetriebe
i.O. ☒ Kraftstoffanlage
n.a. ☒ Unterbodenverkleidung
(Demontage bei Lenkung, Motor und Getriebe)

i.O. ☒ Radlager
i.O. ☒ Bremsleitungen/-schläuche
i.O. ☒ Bremsbeläge/-klötze
i.O. ☒ Bremsscheiben/-trommeln
i.O. ☒ Bremssättel/-zylinder, Luftführungen,
Abdeckbleche
i.O. ☒ Kühler/Ölkühler/Lüfter
i.O. ☒ Kühlschläuche/-verbindungen
(Kühlmittelverlust, Undichtigkeiten)

D. Motorraum

- | | | | | | |
|------|-------------------------------------|---|--------|-------------------------------------|--|
| i.O. | ☒ | Zündanlage | n.i.O. | ☒ | Motor (keine sichtbaren Mängel, Flüssigkeitsverlust) |
| i.O. | ☒ | Spannung des Generators | i.O. | ☒ | Elektrische Anschlüsse und Sicherungen |
| n.a. | ☒ | Klimakompressor | i.O. | ☒ | Batterie |
| i.O. | ☒ | Riemen (Generator, Klimaanlage, Lüfter, Servolenkung) | | | |

E. Flüssigkeiten (Füllstände und Alter)

- | | | | | | |
|------|-------------------------------------|---|------|-------------------------------------|--|
| i.O. | ☒ | Motoröl | i.O. | ☒ | Brems-/Kupplungsflüssigkeit |
| n.a. | ☒ | Kühlmittel (Frostschutz bis zu: _____ °C) | i.O. | ☒ | Scheiben- und Scheinwerferwaschflüssigkeit |
| n.a. | ☒ | Hydrauliköl der Servolenkung | i.O. | ☒ | Getriebeöl |


F. Interieur (Funktion und Zustand)

- | | | | | | |
|------|-------------------------------------|--|------|-------------------------------------|---|
| i.O. | ☒ | Zündung/Zündschloss | i.O. | ☒ | Warnleuchten und Signaltöne |
| i.O. | ☒ | Wischerblätter vorne/hinten | i.O. | ☒ | Heizung/Lüftung/Klimaanlage/Klimaautomatik |
| i.O. | ☒ | Signalhorn | n.a. | ☒ | Dachsysteme (Cabriolet, Targa, Schiebedach) |
| i.O. | ☒ | Verriegelung (Türen, Motorhauben- und Kofferraumabdeckung) | i.O. | ☒ | Alarmanlage und Wegfahrsperre |
| i.O. | ☒ | Fernbedienung | i.O. | ☒ | Innenbeleuchtung |
| i.O. | ☒ | Lenkradsperre | n.a. | ☒ | Borduhr |
| i.O. | ☒ | Außen-/Innenspiegelverstellung | n.a. | ☒ | Airbag-Einheiten |
| i.O. | ☒ | Sonnenblenden | i.O. | ☒ | Heckscheiben- und Spiegelheizung |
| i.O. | ☒ | Audiosystem | i.O. | ☒ | Sitzverstellung |
| i.O. | ☒ | Fensterheber | i.O. | ☒ | Handschuhfach |
| i.O. | ☒ | Aschenbecher | i.O. | ☒ | Zigarettenanzünder/Steckdosen |
| i.O. | ☒ | Gurtband | | | |

G. Exterieur (Funktion und Zustand)

- | | | | | | |
|------|-------------------------------------|---|------|-------------------------------------|---------------------------------|
| i.O. | ☒ | Karosserie | i.O. | ☒ | Räder |
| i.O. | ☒ | Lack | i.O. | ☒ | Scheiben/Fenster |
| i.O. | ☒ | Türen, Motorhauben- und Kofferraumabdeckung | n.a. | ☒ | Wasserabläufe und Luftführungen |
| i.O. | ☒ | Außenbeleuchtung | n.a. | ☒ | Spoiler |

Zertifizierung

21.03.2025  Leiter After Sales Steininger

21.03.2025  Classic Techniker Raabe

Experten-Meinung von Ihrem Porsche Classic Partner:

Insgesamt weist das Fahrzeug an einigen Stellen geringfügige Mängel auf, es besteht jedoch kein akuter Handlungsbedarf. Der Lack ist dem Alter des Fahrzeuges entsprechend. Die Karosserie ist in einem guten Zustand und zeigt nur geringe Schäden / Rost. Das Interieur zeigt Spuren von Überbelastung. Der Motor weist Leckagen / Schäden auf, bei denen Handlungsbedarf besteht.


- Die vorderen Bremsbacken zeigen durchschnittliche Abnutzung.
- Die vorderen Bremsscheiben zeigen durchschnittliche Abnutzung.
- Die hinteren Bremsbacken zeigen durchschnittliche Abnutzung.
- Die hinteren Bremsscheiben zeigen durchschnittliche Abnutzung.

*Das Fahrwerk zeigt keine größeren Beschädigungen, aktuell besteht kein Handlungsbedarf.
Vielen Dank, dass Sie uns Ihren Klassiker anvertraut haben, wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch.*

Die in diesem Zertifikat in Bezug auf den Originalauslieferungszustand Ihres Fahrzeugs gemachten Angaben wurden nach bestem Wissen und Gewissen recherchiert. Wir übernehmen keinerlei Haftung für die Plausibilität der gemachten Angaben. Darüber hinaus enthält das Zertifikat keine Aussage darüber, ob sich das Fahrzeug aktuell im Originalauslieferungszustand befindet. Vorgenommene Änderungen, die nach der technischen Prüfung erfolgten, können nicht berücksichtigt werden. Mit diesem Dokument übernehmen wir keine Garantie für die Funktionsfähigkeit des Fahrzeugs und es gilt auch nicht als Referenz für eine Kaufempfehlung.

Wir wünschen Ihnen eine sichere Fahrt und viel Spaß mit Ihrem Porsche Klassiker.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen,
Ihr Porsche Zentrum München



Steining
Leiter After Sales



Raabe
Classic Techniker

FIN
9115202084

Werkstattauftrags-Nr.
2025000742

Zertifikats-Nr.
1160010_26

Datum
06.05.2025

Frontansicht



Heckansicht



Tacho



Innenraum



Kofferraum



Motorraum



Getriebeummer



Motornummer

